

# SCHEDA

## CD - IDENTIFICAZIONE

TSK - Tipo modulo	MODI
CDR - Codice Regione	09
CDM - Codice Modulo	ICCD_MODI_4751125054561
ESC - Ente schedatore	UNIFI
ECP - Ente competente per tutela	ICCD

## ACC - ALTRA IDENTIFICAZIONE

ACCE - Ente/soggetto responsabile	Comune di Minucciano (LU)
ACCC - Codice identificativo	9A
ACCP - Progetto di riferimento	Legge Regione Toscana 21 maggio 1980 N.59
ACCS - Note	Elenchi degli immobili situati sul territorio comunale redatti ai sensi della L.R. 59/80 recante le "Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente".
OGM - Modalità di individuazione	sopralluogo

## OG - ENTITA'

AMB - Ambito di tutela MiC	architettonico e paesaggistico
AMA - Ambito di applicazione	censimento architettura vernacolare
OGD - Definizione	casa
OGT - Tipologia	con galleria

## LC - LOCALIZZAZIONE

LCS - Stato	ITALIA
LCR - Regione	Toscana
LCP - Provincia	LU
LCC - Comune	Minucciano
LCL - Località	Albiano
LCI - Indirizzo	Via Dante Alighieri

## DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento cronologico	dato non disponibile
DTT - Note	Non è possibile indicare un riferimento cronologico in assenza di documentazione certa o di altri elementi datanti. L'edificio è presente nel catasto del 1887-1897.

## CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

CMR - Responsabile dei contenuti	Ulivieri, Denise (UNIFI-DESTeC referente scientifico del progetto)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (catalogatore)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (verificatore)
CMA - Anno di redazione	2022

<b>CMM - Motivo della redazione del MODI</b>	Censimento dell'architettura vernacolare nell'ambito del progetto denominato "Architettura vernacolare in Garfagnana: casi paradigmatici a confronto".
<b>CMS - Note</b>	Le attività sono state finanziate dall'Unione Comuni Garfagnana.
<b>ADP - Profilo di accesso</b>	1

**DA - DATI ANALITICI**

<b>DES - Descrizione</b>	<p>ARTICOLAZIONE PLANIMETRICA E ALTIMETRICA: l'edificio presenta una pianta irregolare ed uno sfalsamento di piani dovuto ad una variazione del livello del terreno. In passato è stato interessato da un crollo nella parte sommitale causato dal terremoto del 1920 ed attualmente si presenta non completo, sebbene messo in sicurezza con interventi che ne hanno modificato la morfologia, come risulta dalle foto allegate degli anni '70-'90. PROSPETTO EST: su questo lato è collegato all'edificio prospiciente tramite un corpo di contrasto a volta, edificato al livello superiore, che copre una porzione di vicolo (v. modulo ICCD_MODI_9858045054561). Sotto il passaggio voltato presenta una porta a tutto sesto da cui si accede alle cantine. All'interno, vicino alla porta di ingresso sulla sinistra, è presente un pozzo addossato alla parete, caratterizzato da una cornice in pietra costituita da due elementi verticali su cui poggia un arco monolitico a tutto sesto. Nella parte sommitale rimangono resti di un elemento decorativo in cotto dal profilo ondulato. PROSPETTO SUD: su questo lato l'edificio presenta un ulteriore corpo di contrasto a volta collegato con l'edificio prospiciente (v. modulo ICCD_MODI_0110475054561) che copre una porzione di vicolo ed è sovrastato da un terrazzo-aia. PROSPETTO OVEST: su questo lato è addossata una scala in pietra che porta al terrazzo-aia soprastante. In passato da qui si accedeva agli ambienti del piano superiore, attualmente crollati, di cui restano solo alcune parti delle murature con porte e finestre. Lo spazio è stato messo in sicurezza e costituisce una sorta di terrazza. Le scale in pietra hanno subito una sostanziale trasformazione in tempi recenti, come si può osservare dalle foto allegate risalenti agli anni '70. Su questo lato l'edificio è in aderenza con altre strutture. PROSPETTO NORD: al piano inferiore è presente una finestra rettangolare con cornice in pietra relativa agli ambienti delle cantine. Al piano superiore c'è un'altra finestra rettangolare, con architrave in pietra sormontata da un archetto di scarico in laterizio e stipiti in mattoni.</p>
--------------------------	--

**ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI**

<b>ISER - Riferimento alla parte</b>	prospetto occidentale
<b>ISEP - Posizione</b>	chiave di volta dell'ingresso alle cantine
<b>ISED - Definizione</b>	stemma
<b>ISEZ - Descrizione</b>	Monogramma di San Bernardino.
<b>ISES - Supporto</b>	pietra arenaria
<b>ISEM - Materia e tecnica</b>	a rilievo
<b>ISEN - Note</b>	La superficie della pietra è in cattive condizioni e non permette di accertare la presenza di eventuali iscrizioni.
<b>NRL - Notizie raccolte sul luogo</b>	La struttura in passato era adibita a stalla, nelle cantine in cui si conserva il pozzo erano tenute le pecore. Sopra c'era il "telar", la stanza dove stavano i telai per filare [testimonianza della signora Rina Baldini, originaria di Albiano e una dei pochi abitanti rimasti].

**UT - UTILIZZAZIONI**

**UTU - DATI DI USO**

<b>UTUR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>UTUT - Tipo</b>	precedente
<b>UTUF - Funzione</b>	stalla

**UTU - DATI DI USO**

<b>UTUR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>UTUT - Tipo</b>	precedente
<b>UTUF - Funzione</b>	abitazione

**UTU - DATI DI USO**

<b>UTUR - Riferimento alla parte</b>	primo piano
<b>UTUT - Tipo</b>	precedente
<b>UTUF - Funzione</b>	locale per telai

**TM - TECNICHE MURARIE****TMS - Tecniche murarie - sintesi**

L'edificio presenta una muratura in pietra nel complesso disomogenea ed irregolare sia nelle dimensioni delle bozze, sia nella messa in opera. I giunti presentano poca malta e mostrano l'impiego di scaglie di pietra con funzione di rinzeppo. Le pietre angolari sono di maggiori dimensioni e maggiormente sbazzate rispetto alla muratura. Al piano superiore nei resti delle pareti interessate dai crolli si nota il ricorso ad una muratura mista, in pietra intervallata da liste orizzontali in laterizio.

**CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCP - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCS - Specifiche</b>	deformazione, difetti di adesione, crepa, presenza di vegetazione, colonizzazione biologica, mancanza di parti
<b>STCN - Note</b>	CONSERVAZIONE FISICA: l'abbandono costituisce il principale fattore di rischio della struttura. CONSERVAZIONE MORFO-TIPOLOGICA: si individuano alterazioni particolarmente rilevanti rispetto al fabbricato originario.

**GE - GEOREFERENZIAZIONE**

<b>GEI - Identificativo Geometria</b>	1
<b>GEL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GET - Tipo di georeferenziazione</b>	georeferenziazione areale
<b>GEP - Sistema di riferimento</b>	WGS84

**GEC - COORDINATE**

<b>GECX - Coordinata x</b>	10.2229
<b>GECY - Coordinata y</b>	44.190774

**GEC - COORDINATE**

<b>GECX - Coordinata x</b>	10.222937
----------------------------	-----------

GECY - Coordinata y	44.190792
<b>GEC - COORDINATE</b>	
GECX - Coordinata x	10.222947
GECY - Coordinata y	44.190809
<b>GEC - COORDINATE</b>	
GECX - Coordinata x	10.222974
GECY - Coordinata y	44.190798
<b>GEC - COORDINATE</b>	
GECX - Coordinata x	10.222962
GECY - Coordinata y	44.190766
<b>GEC - COORDINATE</b>	
GECX - Coordinata x	10.22296
GECY - Coordinata y	44.190745
<b>GEC - COORDINATE</b>	
GECX - Coordinata x	10.222963
GECY - Coordinata y	44.190726
<b>GEC - COORDINATE</b>	
GECX - Coordinata x	10.222945
GECY - Coordinata y	44.19069
<b>GEC - COORDINATE</b>	
GECX - Coordinata x	10.222903
GECY - Coordinata y	44.190699
<b>GEC - COORDINATE</b>	
GECX - Coordinata x	10.222911
GECY - Coordinata y	44.190734
<b>GEC - COORDINATE</b>	
GECX - Coordinata x	10.2229
GECY - Coordinata y	44.190774
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTS - DATI CATASTALI</b>	
CTSC - Comune	Minucciano
CTSF - Foglio/data	0117
CTSN - Particelle	3850
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
<b>DO - DOCUMENTAZIONE</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAN - Codice identificativo	4751125054561_foto01_
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg

<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/06/03
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto01_.jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto02_
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Prospetto nord.
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/06/03
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto02_.jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto03
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Resti degli ambienti posti al piano superiore, crollati ed attualmente trasformati in terrazza. Rimane l'antica porta di ingresso rettangolare, in pietra, che dal terrazzo-aia dava accesso alle stanze dove erano collocati i telai. Si noti la continuità con gli ambienti che costituiscono la struttura di contrasto che unisce l'edificio in oggetto con il prospiciente "Castello".
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/01/19
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto03.JPG
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto04
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Vista sulla parte superiore crollata della struttura, oggi terrazza. Sullo sfondo si può notare la parte sommitale del prospetto occidentale di Palazzo Ottolini.
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/01/19
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto04.jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto05
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Terrazzo-aia sovrastante il passaggio voltato che crea il collegamento tra l'edificio in oggetto e quello adiacente (v. modulo ICCD_MODI_0110475054561).
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/01/19
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto05.jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto06
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Dettaglio della chiave di volta dell'ingresso alle cantine.
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/03/25
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto06.jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto07
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Particolare del pozzo interno.
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/03/25
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto07.jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto08
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Particolare dell'interno delle cantine.
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/03/25
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto08.jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto09
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Particolare dell'interno delle cantine.

<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/03/25
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto09.jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto10
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Particolare della costruzione sulla roccia.
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/06/03
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto10.jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto11
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Particolare dello snodo viario con due passaggi voltati che insistono sull'edificio in oggetto.
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/06/03
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto11.jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto12
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Dettaglio dell'imposta della volta sulla muratura.
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/06/03
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto12.jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto13
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/06/03
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto13.jpg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto14
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Architrave in legno di una porta che apparteneva alla parte crollata, oggi terrazza.
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/01/19
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto14.jpg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_foto15
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAM - Titolo/didascalia</b>	Resti di murature della parte crollata.
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/01/19
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_foto15.jpg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	ALB_PP_000020
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Pierotti, Piero
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	1972
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Archivio fotografico Piero Pierotti
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	ALB_PP_000020.jpg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PP_Albianco3326
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Pierotti, Piero
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	1972
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Archivio fotografico Piero Pierotti
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	PP_Albianco3326.jpg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PP_Albianco5319
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAA - Autore</b>	Pierotti, Piero



<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	1995
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Archivio fotografico Piero Pierotti
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	PP_Albiano5319.jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PP_Albiano5320
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAA - Autore</b>	Pierotti, Piero
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	1995
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Archivio fotografico Piero Pierotti
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	PP_Albiano5320.jpg
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA</b>	
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_cat
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAF - Formato</b>	pdf
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Regione Toscana
<b>DRAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_cat.pdf
<b>DRAW - Indirizzo web (URL)</b>	<a href="http://www502.regione.toscana.it">http://www502.regione.toscana.it</a>
<b>DRAY - Gestione diritti</b>	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA</b>	
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	4751125054561_cat1830
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAF - Formato</b>	pdf
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAD - Riferimento cronologico</b>	1887-1897
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Regione Toscana
<b>DRAK - Nome file digitale</b>	4751125054561_cat1830.pdf
<b>DRAW - Indirizzo web (URL)</b>	<a href="http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html">http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html</a>
<b>DRAY - Gestione diritti</b>	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA
<b>RM - RIFERIMENTI AD ALTRE ENTITÀ</b>	
<b>RMF - Riferimenti ad altre entità</b>	Il modulo in oggetto è da mettere in relazione con il modulo ICCD_MODI_0189304424461 che descrive il borgo di Albiano nel suo insieme e con i moduli ICCD_MODI_0110475054561 e ICCD_MODI_9858045054561.