

# SCHEDA

## CD - IDENTIFICAZIONE

TSK - Tipo modulo	MODI
CDR - Codice Regione	09
CDM - Codice Modulo	ICCD_MODI_3114201895561
ESC - Ente schedatore	UNIPi
ECP - Ente competente per tutela	ICCD

## ACC - ALTRA IDENTIFICAZIONE

ACCE - Ente/soggetto responsabile	Comune di Pieve Fosciana
ACCC - Codice identificativo	1-2-3
ACCP - Progetto di riferimento	Piano di recupero del centro di antica formazione di Sillico
ACCS - Note	Schedatura degli edifici e degli spazi aperti eseguita nell'anno 2008.
OGM - Modalità di individuazione	sopralluogo

## OG - ENTITA'

AMB - Ambito di tutela MiC	architettonico e paesaggistico
AMA - Ambito di applicazione	censimento architettura vernacolare
OGD - Definizione	casa

## LC - LOCALIZZAZIONE

LCS - Stato	ITALIA
LCR - Regione	Toscana
LCP - Provincia	LU
LCC - Comune	Pieve Fosciana
LCL - Località	Sillico
LCI - Indirizzo	Via Fondo la terra, 1

## DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento cronologico	dato non disponibile
DTT - Note	Non è possibile indicare un riferimento cronologico in assenza di documentazione certa o di altri elementi datanti. L'edificio è presente nel catasto del 1891.

## CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

CMR - Responsabile dei contenuti	Ulivieri, Denise (UNIPi-DESTeC referente scientifico del progetto)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (catalogatore)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (verificatore)
CMA - Anno di redazione	2022
CMM - Motivo della redazione del MODI	Censimento dell'architettura vernacolare nell'ambito del progetto denominato "Architettura vernacolare in Garfagnana: casi paradigmatici a confronto".

<b>CMS - Note</b>	Le attività sono state finanziate dall'Unione Comuni Garfagnana.
<b>ADP - Profilo di accesso</b>	1
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - Descrizione</b>	<p>ARTICOLAZIONE PLANIMETRICA E ALTIMETRICA: Il complesso architettonico è costituito da più corpi di fabbrica addossati. La struttura adiacente al corpo di fabbrica al numero civico 1 è attualmente nello stato di rudere ed è crollata per abbandono pochi anni fa. Il crollo aveva compromesso la stabilità dell'edificio adiacente che è stato messo in sicurezza a seguito dell'evento. Nel complesso l'edificio presenta una pianta irregolare e si sviluppa lungo il dislivello del terreno creando uno sfalsamento dei piani. PROSPETTO SUD: su questo lato relativamente al corpo di fabbrica al numero civico 1 è presente una porta di ingresso rettangolare, sovrastata da una tettoia sostenuta da travi in legno e rivestita da coppi in laterizio. A livello superiore è presente una finestra rettangolare con cornice in pietra. Relativamente all'altro corpo di fabbrica sono da rilevare due ingressi, uno al pianterreno costituito da una porta rettangolare sovrastata dal terrazzo del piano superiore sostenuta da una parte da una mensola e dall'altra appoggiata al terrapieno che costituisce l'accesso al piano superiore. A questo livello è presente una porta di ingresso con cornice in pietra rettangolare ed una portafinestra che dà accesso al terrazzo. Entrambe le porte sono coperte da due tettoie sorrette da travi in legno e rivestita da coppi in laterizio. All'ultimo piano si aprono tre finestre rettangolari allineate. PROSPETTO EST: su questo lato è presente una sola finestra con architrave in pietra, con archetto di scarico in laterizio. PROSPETTO NORD: Su questo lato si aprono sei finestre rettangolari con cornice in pietra disposte due per piano. Inoltre sono presenti altre due finestre con cornice in pietra facenti parte del corpo di fabbrica corrispondente al numero civico 1. PROSPETTO OVEST: Questo lato corrisponde al lato lungo del corpo di fabbrica al numero civico 1 punto è presente una porta rettangolare con cornice in pietra al pian terreno a equilateri si aprono due finestre rettangolari. a livello superiore sono presenti altri 5 finestre rettangolari con cornice in pietra sormontate da archetto di scarico in laterizio disposte su due livelli. si rileva anche la presenza di un corpo pensile aggettante ad uso gabinetto, incoerente rispetto al resto della struttura, a cui si accede da una porta finestra che dà su un terrazzino esterno. In continuità con questa parte rimangono i resti della struttura crollata. COPERTURA: a falde con rivestimento in coppi in laterizio.</p>
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>ORT - Orientamento</b>	SN
<b>TM - TECNICHE MURARIE</b>	
<b>TMS - Tecniche murarie - sintesi</b>	L'edificio presenta una muratura in pietra nel complesso disomogenea ed irregolare sia nelle dimensioni delle bozze, sia nella messa in opera. Le angolari sono di maggiori dimensioni e maggiormente sbazzate rispetto alla muratura.
<b>CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCN - Note</b>	CONSERVAZIONE FISICA: la struttura risulta in discreto stato di conservazione a seguito dei lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza realizzati in tempi recenti. I ruderi della struttura crollata costituiscono comunque un fattore di degrado. CONSERVAZIONE

MORFO-TIPOLOGICA: si individuano alterazioni rilevanti rispetto al fabbricato originario.

#### RST - INTERVENTI

RSTI - Tipo intervento consolidamento, inserimento di catene

#### GE - GEOREFERENZIAZIONE

GEI - Identificativo Geometria

1

GEL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GET - Tipo di georeferenziazione

georeferenziazione areale

GEP - Sistema di riferimento

WGS84

#### GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x

10.442162

GECY - Coordinata y

44.131875

#### GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x

10.442284

GECY - Coordinata y

44.132026

#### GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x

10.442472

GECY - Coordinata y

44.131966

#### GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x

10.442486

GECY - Coordinata y

44.131918

#### GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x

10.442461

GECY - Coordinata y

44.131861

#### GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x

10.442277

GECY - Coordinata y

44.131911

#### GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x

10.442235

GECY - Coordinata y

44.131843

#### GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x

10.442162

GECY - Coordinata y

44.131875

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da foto aerea con sopralluogo

GPM - Metodo di posizionamento

posizionamento esatto

#### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

#### CTS - DATI CATASTALI

CTSC - Comune

Pieve Fosciana

CTSF - Foglio/data

0139

CTSN - Particelle

3498, 6730

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione  
generica**

proprietà privata

**DO - DOCUMENTAZIONE****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAN - Codice identificativo** 3114201895561\_foto01**FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAF - Formato** jpg**FTAA - Autore** Lunatici, Simona**FTAD - Riferimento  
cronologico** 2022/06/12**FTAK - Nome file digitale** 3114201895561\_foto01.jpg**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAN - Codice identificativo** 3114201895561\_foto02**FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAF - Formato** jpg**FTAA - Autore** Lunatici, Simona**FTAD - Riferimento  
cronologico** 2022/06/12**FTAK - Nome file digitale** 3114201895561\_foto02.jpg**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAN - Codice identificativo** 3114201895561\_foto03**FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAF - Formato** jpg**FTAA - Autore** Lunatici, Simona**FTAD - Riferimento  
cronologico** 2022/06/12**FTAK - Nome file digitale** 3114201895561\_foto03.jpg**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAN - Codice identificativo** 3114201895561\_foto04**FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAF - Formato** jpg**FTAA - Autore** Lunatici, Simona**FTAD - Riferimento  
cronologico** 2022/06/12**FTAK - Nome file digitale** 3114201895561\_foto04.jpg**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAN - Codice identificativo** 3114201895561\_foto05**FTAX - Genere** documentazione allegata

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAA - Autore</b>	Lunatici, Simona
<b>FTAD - Riferimento cronologico</b>	2022/06/12
<b>FTAK - Nome file digitale</b>	3114201895561_foto05.jpg
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA</b>	
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	3114201895561_cat
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAF - Formato</b>	pdf
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Regione Toscana
<b>DRAK - Nome file digitale</b>	3114201895561_cat.pdf
<b>DRAW - Indirizzo web (URL)</b>	<a href="http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/catastourbanizzazione.html">http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/catastourbanizzazione.html</a>
<b>DRAY - Gestione diritti</b>	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA</b>	
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	3114201895561_cat1891
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAF - Formato</b>	pdf
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAD - Riferimento cronologico</b>	1891
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Regione Toscana
<b>DRAK - Nome file digitale</b>	3114201895561_cat1891.pdf
<b>DRAW - Indirizzo web (URL)</b>	<a href="http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html">http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html</a>
<b>DRAY - Gestione diritti</b>	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA
<b>RM - RIFERIMENTI AD ALTRE ENTITÀ</b>	
<b>RMF - Riferimenti ad altre entità</b>	Il modulo in oggetto è da mettere in relazione con il modulo ICCD_MODI_1411004424461 che descrive il borgo di Sillico nel suo insieme.