

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00390583
ESC - Ente schedatore	ICCD
ECP - Ente competente	S579

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	SCAN
RSEC - Codice bene	1100390581

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	PG
RSEC - Codice bene	1100390580

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	roccolo
OGTN - Denominazione	Roccolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Castel di Lama
PVCI - Indirizzo	Via San Pancrazio, 1

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Castel di Lama
CTSF - Foglio/Data	11

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.720235906
GPDPY - Coordinata Y	42.867273387
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2024
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1790/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1790/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016/08/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2018/08/03

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIN - Numero di piani	+2
-------------------------------	----

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto nord-est
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCM - Materiali	acciaio

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	post 2016/08/24
---------------------------	-----------------

RSTT - Tipo di intervento	L'edificio è stato gravemente danneggiato dal sisma e parzialmente crollato. Il grave stato di inagibilità e la presenza di porzioni pericolanti, hanno reso necessario l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza, al fine di salvaguardare la struttura recuperabile dell'edificio, e per ripristinare le condizioni di sicurezza della fruibilità degli spazi esterni al roccolo. Gli interventi di pronto intervento e messa in sicurezza hanno comportato l'esecuzione di opere di puntellamento delle zone pericolanti e dello smontaggio delle strutture dell'intero piano primo in parte crollate. In particolare è stata smontata la porzione di copertura pericolante, il manto di copertura in coppi in laterizio è stato accuratamente prelevato, facendo attenzione a salvaguardare i coppi integri e a accatastarli in modo da poterli riutilizzare durante il rimontaggio della nuova copertura. Sono state smontate anche le rimanenti travature in legno che
----------------------------------	---

sporgevano in modo pericoloso dal fabbricato. La muratura del piano primo, in parte crollata, è stata smontata avendo cura di recuperare i mattoni pieni in laterizio che non hanno subito danni in modo da poterli riutilizzare nel rimontaggio della nuova muratura previsto nel progetto di restauro del Roccolo.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

intero bene

RSTI - Data inizio

2024

RSTF - Data fine

in corso

RSTT - Tipo di intervento

E' in fase di completamento il RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIPARAZIONE DANNI DEL SISMA 2016. Gli interventi hanno interessato le fondazioni, le strutture verticali, le strutture orizzontali, gli architravi, la copertura. In particolare, il progetto prevede la ricostruzione del paramento murario dell'intero piano primo, al disopra della muratura esistente e conservata, tramite una muratura a due teste di mattoni pieni in laterizio, in larga parte provenienti dal recupero degli elementi smontati in fase di messa in sicurezza dell'edificio. È stato realizzato un nuovo porticato nella zona est, dove l'esistente era crollato in seguito al sisma, e ripristinata la scala esistente in mattoni, danneggiata dal sisma.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento

D.M. (L. 1089/1939)

NVCE - Estremi provvedimento

1995/08/21

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Panzani, Laura

FTAD - Data

2024/11/15

FTAN - Codice identificativo

1100390583_foto01

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Panzani, Laura

FTAD - Data

2024/11/15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Panzani, Laura

FTAD - Data

2024/11/15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Panzani, Laura
FTAD - Data	2024/11/15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Panzani, Laura
FTAD - Data	2024/11/15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	ortofoto
DRAD - Data	2024

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAD - Data	2024

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAD - Data	2024

BIL - Citazione completa

Baldassarre Orsini, Descrizione delle Pitture, Sculture Architetture ed altre cose rare della insigne città di Ascoli nella Marca, nella stamperia Baduelliiana, Perugia, 1790. (ORSINI 1790)

BIL - Citazione completa

ROCCOLO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIPARAZIONE DANNI DEL SISMA 2016, PROGETTO ARCHITETTONICO - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA - ELABORATO H-01 (RILIEVO e PROGETTO ARCHITETTONICO: RTP dott. Arch. Carlo M. SALADINI, dott. Arch. Fabio VIVIANI, RILIEVO - PROGETTO STRUTTURALE: dott. Ing. Piercarlo BANCI)

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2024
CMPN - Nome	Panzani, Laura
CMPN - Nome	Musetti, Valentina (col contributo di)
RSR - Referente scientifico	Università Politecnica delle Marche - Dipartimento DICEA
FUR - Funzionario responsabile	ICCD
AN - ANNOTAZIONI	