# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | P |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 11 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00066302 |
| **ESC - Ente schedatore** | S03 |
| **ECP - Ente competente** | S263 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | cimitero |
| **OGTQ - Qualificazione** | pubblico |
| **OGTN - Denominazione** | Cimitero comunale di Patrignone |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Marche |
| **PVCP - Provincia** | AP |
| **PVCC - Comune** | Montalto delle Marche |
| **PVCL - Località** | Patrignone |
| **PVCI - Indirizzo** | Contrada SS. Annunziata |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Montalto delle Marche |
| **CTSF - Foglio/Data** | 31 |
| **CTSN - Particelle** | 843 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze locali |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi stilistica |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | carattere generale |
| **RENN - Notizia** | La costruzione della struttura risale all'inizio del sec. XIX. |

| | |
|---|---|
| **RENF - Fonte** | A6 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIX |
| **RELV - Validità** | ante |
| **RELF - Frazione di secolo** | inizio |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XIX |
| **REVV - Validità** | ca |
| **REVF - Frazione di secolo** | inizio |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | ristrutturazione |
| **RENN - Notizia** | La struttura ha subito degli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione: il tetto, con struttura portante in legno, Ë stato demolito e ricostruito in latero cemento; inoltre, nella parte centrale della Chiesa è stato realizzato un solaio di sottotetto della medesima fattura. |
| **RENF - Fonte** | A6 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELV - Validità** | ante |
| **RELF - Frazione di secolo** | ultimo quarto |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVV - Validità** | ca |
| **REVF - Frazione di secolo** | ultimo quarto |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico-danni |
| **RENN - Notizia** | Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provocano i seguenti danni: lesione diffusa passante che si estende verticalmente nella zona sottostante alla finestra, fino a terra sulla parete esterna della parte centrale della Chiesa; lesioni che partono dall'architrave della finestra e si estendono su parte del maschio murario, nella zona del timpano; lateralmente, nelle pareti delle sacrestie, lesioni passanti in corrispondenza degli architravi sia delle finestre e della porta secondaria della sacrestia, sia dei parapetti delle medesime finestre; lesioni diffuse nella parte posteriore della Chiesa, in corrispondenza del portico, che si estendono lungo il muro di cinta; lesioni passanti in corrispondenza della parete Ovest nell'anti-bagno; danneggiamenti della guaina impermeabilizzante posta sul terrazzo che provoca varie infiltrazioni di umidità all'interno delle cappelline. |
| **RENF - Fonte** | A6 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |

| | |
|---|---|
| **RELI - Data** | 1997/09/26 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVI - Data** | 1997/09/26 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | ristrutturazione |
| **RENN - Notizia** | Sono stati effettuati i seguenti lavori: riparazione di tutta la muratura danneggiata; inserimento di due catene poste sottotraccia nella parete Est; riparazione danni nei locali bagni, anti bagni e chiesa e risanamento dei vani stessi; sostituzione architravi in legno con architravi in c. a. prefabbricati; rifacimento cornicione; riparazione di volte; rimozione della guaina impermeabilizzante e posa in opera di nuova membrana con lamina di rame. |
| **RENF - Fonte** | A6 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2002/01/26 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2003/01/00 |
| **SI - SPAZI** | |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | intero bene |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | 1 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p. t. |
| **IS - IMPIANTO STRUTTURALE** | |
| **IST - Configurazione strutturale primaria** | La parte originaria Ë costituita dalla Chiesa centrale che presenta un portico, ripartito in campate con arcate a tutto sesto e volte a vela, sotto al quale trovano allocazione delle cappelline. |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | corpo principale |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p.t. |
| **PNTS - Schema** | composto |
| **PNTF - Forma** | a T |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | chiesa, corpo principale |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |

| | |
|---|---|
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | a sacco entro cortina |
| **SVCM - Materiali** | mattoni |
| **SVCM - Materiali** | pietra |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | portico |
| **SVCT - Tipo di struttura** | colonne |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | continua |
| **SVCM - Materiali** | mattoni |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | corpo principale |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | soffitto |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOER - Riferimento** | intero solaio |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | in legno |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | con orditura primaria e secondaria |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | ala destra |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | soffitto |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOER - Riferimento** | intero solaio |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | a getto |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | cemento armato |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | portico |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a vela |
| **SOFQ - Qualificazione della forma** | a tutto sesto |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOER - Riferimento** | intera volta |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | muratura |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | corpo principale |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a capanna |

| | |
|---|---|
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPCT - Struttura primaria** | travatura su muri |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | ala destra |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a falde |
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPCT - Struttura primaria** | soletta |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | avancorpo |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | piana |
| **CPFF - Forma** | terrazzo |
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPCT - Struttura primaria** | soletta |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di conservazione** | buono |
| **RS - RESTAURI** | |
| **RST - RESTAURI** | |
| **RSTR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **RSTI - Data inizio** | non accertata |
| **RSTF - Data fine** | non accertata |
| **RSTT - Tipo di intervento** | la struttura ha subito degli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione: il tetto, con struttura portante in legno, Ë stato demolito e ricostruito in latero cemento; inoltre, nella parte centrale |

| | |
|---|---|
| | della Chiesa Ë stato realizzato un solaio di sottotetto della medesima fattura. |
| **RST - RESTAURI** | |
| **RSTR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **RSTI - Data inizio** | 2002/01/26 |
| **RSTF - Data fine** | 2003/01/11 |
| **RSTT - Tipo di intervento** | sono stati effettuati i seguenti lavori: riparazione di tutta la muratura danneggiata; inserimento di due catene poste sottotraccia nella parete Est; riparazione danni nei locali bagni, anti bagni e chiesa erisanamento dei vani stessi; sostituzione architravi in legno con architravi in c. a. prefabbricati; rifacimento cornicione; riparazione di volte; rimozione della guaina impermeabilizzante e posa in opera di nuova mebrana con lamina di rame. |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | cimitero |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria |
| **USOD - Uso** | cimitero |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente pubblico territoriale |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Comune di Montalto delle Marche |
| **CDGI - Indirizzo** | Piazza Umberto I, 12-Montalto delle Marche (AP) |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | D.lgs. 490/1999 |
| **NVCP - Estensione del vincolo** | intero bene |
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | p.r.g. |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | zona agricola |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAN - Codice identificativo** | New_1594373410042 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |

| | |
|---|---|
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAN - Codice identificativo** | New_1594373521317 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | planimetria catastale |
| **DRAN - Codice identificativo** | New_1586940530989 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1995 |
| **CMPN - Nome** | Sternini S. |
| **CMPN - Nome** | Fruncillo G. |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Sternini S. |
| **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** | |
| **RVMD - Data** | 2003 |
| **RVMN - Nome** | Fruncillo G. |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2020 |
| **AGGN - Nome** | Acciarri G. |
| **AGGE - Ente** | Sabap Marche |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Petruzzelli S. |