SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075781
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	S109
ACSC - Codice	1400071566
ACSS - Specifiche	OA-Lapide con iscrizione
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	S109
ACSC - Codice	1400071567
ACSS - Specifiche	OA-Lapide con iscrizione
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	S109
ACSC - Codice	1400071568
ACSS - Specifiche	OA-Acquasantiera a muro
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	S109
ACSC - Codice	1400071578
ACSS - Specifiche	OA-Acquasantiera a muro
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	S109
ACSC - Codice	1400071569
ACSS - Specifiche	OA-Edicola
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	S109
ACSC - Codice	1400071572
ACSS - Specifiche	OA-Dossale d'altare (serie n.2)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa della Vergine del Carmine

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Sant'Angelo del Pesco
PVCI - Indirizzo	Via Madonna
PVE - Diocesi	TRIVENTO
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Sant'Angelo del Pesco
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	03
ZURD - Denominazione	zona sviluppo ottocentesco e ricostruzione post bellica
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	030
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sant'Angelo del Pesco
CTSF - Foglio/Data	14/1989
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.25851224
GPDPY - Coordinata Y	41.88468429
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	24-10-2014
GPBO - Note	(2087512) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	cinquecentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Il casale di Sant'Angelo fu edificato probabilmente in età angioina (XIII-XIV secolo), e quale casale di Pescopennataro ne condivise in toto la storia feudale ed amministrativa, dalle origini al 1816, anno in cui divenne comune autonomo e fu assegnato al mandamento di Capracotta. Il nucleo più antico, centro murato, è delimitato dalle vie Vittorio Emanuele III a sud, Piazza Nuonno ad est e via G. Marconi a nord ed ovest. Del sistema murario non restano tracce e la successiva crescita dell'abitato (sec. XVIII- XIX- XX) è di tipo lineare, guidata nella prima fase dalla via Della Madonna e conseguentemente verso Corso Umberto I. Lungo tali assi si è successivamente sviluppata la ricostruzione post-bellica. Infatti nell'immediato dopoguerra, dopo le devastazioni causate dai bombardamenti del 1943, si avviò la ricostruzione del paese, conservando la tessitura urbana e le tipologie tradizionali.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELV - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'esistenza si fa risalire al 1550 e l'area circostante servì come cimitero per le frequenti sepolture epidemiali, di cui la più nota fu la peste del 1656 che interessò la popolazione di Sant'Angelo. Sorge su un'altura che era fuori dall'abitato e si narra che fu successivamente ampliata con pietre che tutta la popolazione raccoglieva in campagna: dopo la faticosa giornata di lavoro ognuno portava la sua pietra che doveva servire per la costruzione della cappella. L'ampliamento, risalente al 1820, fu realizzato realizzando una fascia a C che cingeva la cappella originaria: demolendo la parete di fondo fu realizzata l'abside sormontata da cupola e la navata centrale, a due campate, fu elevata portandola ai mt. 9,80 attuali. Quasi contemporanei i lavori per la

	realizzazione delle navate laterali, (l.3.50x h.5,25 mt.) sormontate da volte a vela e che terminavano con una cappella che fiancheggiava il presbiterio.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1550/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1820/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Tra il 1838 (cfr. iscrizione lapide) ed il 1880 furono realizzati ulteriori lavori come la sistemazione del pavimento, specie per le sepolture che vi furono fatte tra il 1835 ed il 1837. La costruzione del campanile, che sostituì il campanile a ventola originariamente posto alla sommità, iniziò nel 1924, raggiungendo l'altezza della navata centrale; nel 1929 si riprese la costruzione che terminò nel 1930.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	iscrizione lapide
RENF - Fonte	foto storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1838/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1930/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
	Il 30/12/1848 vi fu istituita la Confraternita del Carmine, regolarmente approvata dal Vescovo Benedetto Terenzio e da Ferdinando II Re di Napoli il 10/10(1849. Da allora la gestione della chiesa è sempre stata affidata alla Congrega. La notte del 3/6/1863 un fulmine provocò un

RENN - Notizia	enorme incendio, come attestato anche da una iscrizione, che distrusse tutte le suppellettili della chiesa, compresa la tela o la statua della Madonna, che fu sostituito dall'attuale dipinto dell'artista di Trani Biagio Molinaro, di scuola napoletana, giunto a Sant'Angelo il 23 agosto dello stesso anno. Le riparazioni furono egìffettuate grazie alla Confraternita.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	iscrizione lapide
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1848
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1863
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1938 Paolo e Vincenzo Di Ninno realizzarono le colonnine in cemento a protezione della scalinata che diedero alla cappella un aspetto più imponente. Durante la seconda guerra mondiale, dal novembre del 1943, la chiesa costituì il rifugio di esuli dalle case distrutte: molte famiglie usarono la cappella come casa. La vigilia di Natale 1944, con la chiesa madre inagibile, per la prima volta dopo la guerra, le campane della chiesa risuonarono a festa in segno di rinascita. Un primo grosso restauro fu necassario nel 1946, perchè la presenza delle famiglie durante la guerra, aveva portato danni ai pavimenti ed alle pareti. Tutto fu realizzato a spese dei fedeli.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1938/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1946/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	La legge n. 968 del 27/12/1953 sui danni di guerra non riconobbe nulla a favore della Chiesa. La chiesa fu sistemata con il contributo della popolazione come attestato da una iscrizione. Nel 1953 Luigi d'Abruzzo realizzò la balaustra con colonnine in cemento dipinto intorno all'altare. Nel 1959-60 un Comitato promotore fece realizzare interventi di restauro, modificando la facciata esterna, si rifece tutto il tetto e l'intonaco esterno, venne realizzato l'impianto elettrico e ridipinta all'interno. I lavori, conclusosi in 50 giorni 48.843 lire ed il comune offrì le travi e le tegole per la copertura del tetto. Tra il 1963 ed il 1969 la chiesa fu unteressata da interventi sulle suppellettili ed integrazione degli stessi: nel 1969, con le riforme del Concilio, l'altare fu rivolto verso i fedeli, fu demolita la balaustra, sistemato l'ambone e la mensa dell'altare.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1953/12/27
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1969/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Con il terremoto del 23/11/1980 la chiesa riportò danni e fu chiusa al culto. Il lavori di recupero funzionale (progetto geom. C.Ceccarelli ed ing. A.Sciulli) prevedevano il consolidamento e la manutenzione ordinaria. Furono realizzate opere sulle murature, ridipintura, impianti, levigatura del pavimento. La chiesa fu riaperta al culto nell'agosto del 1983. Tra il 1987 ed il 1988 la Regione Molise finanziò e fece eseguire il consolidamento della scalinata di accesso. Nel 1992 furono eseguiti lavori di sistemazione del manto di copertura e nel 1994 lavori su infissi, portone, impalcato dell'organo e banchi. Nell'aprile 2000, con offerte dei fedeli, il parroco fece realizzare opere di consolidamento sistemando il muro lungo la strada verso il cimitero.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1980/11/23
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI

REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2000/04/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Il 31/10/2002 il terremoto causa l'inagibilità della chiesa, che otterrà, il 23/12/2004, quattro diversi finanziamenti per un totale di 385.000 euro (integrati da 19.500 euro messi a disposizione della Confraternita) che consentono lavori di ripristino effettuati in fasi successive a partire dal 10/5/2006 (progetto iniziale ingg. A.Lemme e S.Rossi). I lavori terminano il 26/01/2011 e la cappella viene riconsegnata alla Parrocchia.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	2002/10/31
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2011/01/26
REVX - Validita'	ante
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	navata centrale
PREI - Individuazione	cappella originaria
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa sorge su una piccola altura, con un'imponente scala a forcipe, che colma il dislivello dal piano stardale. La facciata si sviluppa su tre livelli, con portale sormontato da un finestrone strombato quadrato ed una nicchia sferica, posti sull'asse centrale di simmetria. Addossato alla navata centrale, nella navata laterale destra, si eleva il campanile. Pianta a schema longitudinale a tre navate.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a tre navate

PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	malta di calce
SVCM - Materiali	intonaco
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a sei rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a romanella
DECM - Materiali	coppi
DECM - Materiali	intonaco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	interno
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	FULGURIS/ QUOD DESTRUXIT IGNIS/ MARIAE/ CONGREGATIONIS PIETAS/ PULCHRIUS REPARAVIT
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	pavimento
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	PA. FC. 1838
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	Questo tempio. materno rifugio ai figli esuli delle case distrutte nel 1943, il popolo grato restaurò nel 1946 e 1983
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Restaurata tra il 2002 ed il 2011
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene

RSTI - Data inizio	2006/05/10
RSTF - Data fine	2008/05/19
RSTT - Tipo di intervento	I Lotto (139.500 euro-Impresa Falcione Antonio): Consolidamento volte navate laterali, con fasce in fibra di vetro; rifacimento copertura navate laterali con sostituzione travi in legno con capriate in acciaio; orditura del tetto con travi in acciaio controventate e tavolato; impermeabilizzazione e manto in coppi d'argilla; consolidamento muratura archi laterali dell'abside con fasce in fibra di vetro e resina; catene trasversali e longitudinali; sarciture di lesioni e finiture interne.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2009/04/22
RSTF - Data fine	2011/01/24
RSTT - Tipo di intervento	II Lotto (120.000 euro-Impresa Edilgen-Dir.Lavori ing. S.Beradinelli): Spicconatura intonaco pareti perimetrali, fornitura e posa serramenti esterni, scavo e realizzazione cordoli navata laterale sinistra e facciata principale; fornitura e posa ferramenta carpenteria metallica per cordolo; tiranti per murature portanti; intonaco deumidificante e calcificante quattro pareti perimetrali; rasatura per preparazione pareti interne alla pittura.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2009/04/22
RSTF - Data fine	2011/01/24
RSTT - Tipo di intervento	III Lotto (80.000 euro): Consolidamento volte navata centrale; sistemazione campanile con spicconatura intonaco e consolidamento muratura, intonaco e sistemazione parti metalliche; demolizione pavimenti interni e massetto di sottofondo; fornitura e posa di grondaie e pluviali in rame.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2009/04/22
RSTF - Data fine	2011/01/24
RSTT - Tipo di intervento	III Lotto (65.000 euro): Scavo e realizzazione di vespaio con cunicoli di ventilazione; massetto isolante in cemento e materiali naturali con rete elettrosaldata; pavimentazione mq. 242 quadrotti di cotto grezzo su letto di malta; Sigillatura lesioni non passanti.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento	

cronologico	destinazione originale
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Michele Arcangelo
CDGI - Indirizzo	Piazza dei Caduti - 86080 Sant'Angelo del Pesco (IS)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10.1
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1497/1939
NVCE - Estremi provvedimento	Verbale N.8 1977/02/12
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del 1984/02/06 variante adottata 2010/11/28
STUN - Sintesi normativa zona	Zona B- Completamento
STUA - Vincoli altre amministrazioni	P.T.P.A.A.V. n. 8
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2012/09/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SAngelodelPescoDBC781
FTAT - Note	scorcio prospettico
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2012/09/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SAngelodelPescoDBC781a
FTAT - Note	veduta prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia

FTAD - Data	2012/09/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SAngelodelPescoDBC781b
FTAT - Note	veduta panoramica prospetto laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Soprintendenza BAP Molise
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXIII-16-1 (inv. 58741)
FTAN - Codice identificativo	SAngeloPescoAF75781a
FTAT - Note	prospetto laterale Nord
FTAF - Formato	6 x 6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Soprintendenza BAP Molise
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXIII-16-6 (inv. 58746)
FTAN - Codice identificativo	SAngeloPescoAF75781b
FTAT - Note	scorcio prospettico fronte principale Ovest
FTAF - Formato	6x6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Soprintendenza BAP Molise
FTAD - Data	1991/07/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CLXIII-23-8 (inv. 68890)
FTAN - Codice identificativo	SAngeloPescoAF75781c
FTAT - Note	scorcio prospettico fronte principale Ovest
FTAF - Formato	2,5x3,5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Soprintendenza BAP Molise
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	4-1-8 (inv. 0489)
FTAN - Codice identificativo	SAngeloPescoAF75781d

FTAT - Note	lapide con iscrizione documentaria incendio
FTAF - Formato	6x 6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Soprintendenza BSAE Molise
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BSAE Molise
FTAC - Collocazione	4-1-9 (inv. 490)
FTAN - Codice identificativo	SAngeloPescoAF75781e
FTAT - Note	iscrizione lapide pavimento data 1838
FTAF - Formato	6x6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Soprintendenza BSAE Molise
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BSAE Molise
FTAC - Collocazione	4-2-2-(inv. 0496)
FTAN - Codice identificativo	SAngeloPescoAF75781f
FTAT - Note	dossale d'altare (serie n. 2)
FTAF - Formato	6 x 6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Soprintendeza BSAE Molise
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BSAE Molise
FTAC - Collocazione	4-1-11 (inv. 0492)
FTAN - Codice identificativo	SAngeloPescoAF75781g
FTAT - Note	edicola
FTAF - Formato	6x6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Soprintendenza BSAE Molise
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BSAE Molise
FTAC - Collocazione	4-2-10 (inv. 0504)
FTAN - Codice identificativo	SAngeloPescoAF75781h
FTAT - Note	acquasantiera a muro sec. XVII-XVIII
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Soprintendenza BSAE Molise
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BSAE Molise
FTAC - Collocazione	4-1-10 (inv. 0491)
FTAN - Codice identificativo	SAngeloPescoAF75781i
FTAT - Note	acquasantiera a muro sec. XVIII
FTAF - Formato	6x6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Soprintendeza BSAE Molise
FTAD - Data	2001/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BSAE Molise
FTAC - Collocazione	4-2-9 (inv. 0503)
FTAN - Codice identificativo	SAngeloPescoAF75781l
FTAT - Note	acquasantiera a muro
FTAF - Formato	6x6
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 14 p.lla A
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	SAngelodelPescoSC781
DRAA - Autore	Di Brino Cinzia
DRAD - Data	2012/09/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio quadro d'unione dei settori urbani fg 14 p.lla A
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	SAngelodelPescoSU781
DRAA - Autore	Di Brino Cinzia
DRAD - Data	2012/09/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	foto storica
FNTT - Denominazione	S.Angelo del Pesco - Chiesa del Carmine
FNTD - Data	1884/04/04

FNTN - Nome archivio	Archivio Privato Liscia Mariano
FNTS - Posizione	bibliografia "Passatorama" pag. 10
FNTI - Codice identificativo	SangeloPescoDA75781
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Coletta Mario
BIBD - Anno di edizione	1990/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720163
BIBN - V., pp., nn.	329
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, 370
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Delle Donne Cesidio
BIBD - Anno di edizione	2008/06/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720291
BIBN - V., pp., nn.	PP. 63-71
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Arduino Anna Claudia/ Arduino Antonio
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	S1720293
BIBN - V., pp., nn.	pp. 28-33
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Delle Donne Cesidio
BIBD - Anno di edizione	2011/05/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720292
BIBN - V., pp., nn.	pp. 11-13
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Delle Donne Cesidio
BIBD - Anno di edizione	1991/06/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720294
BIBN - V., pp., nn.	pp. 10
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2012
CMPN - Nome	Di Brino Cinzia
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Benvenuto Cinthia
AGGE - Ente	Soprintendenza BAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	All'interno due lapidi con iscrizioni documentarie, una edicola a stucco e due dossali (sec. XIX), diverse statue e gruppi scultorei, dipinti, una croce processionale, un reliquiario e due acquasantiere (sec. XVII-XVIII).