SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00133363
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S74
ECP - Ente competente	S74
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Rocco
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Capo di Ponte
PVCI - Indirizzo	Via San Rocco
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Capo di Ponte
CTSF - Foglio/Data	F. 10
CTSN - Particelle	N.R.
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Ecclesiastica della parrocchia di Capo di Ponte
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	L'Oratorio di San Rocco viene nominato per la prima volta nella visita pastorale di san Carlo Borromeo in Valcamonica del 1580, dove sostiene che esso "nunc exaedificatur ex voto", cioè che la sua costruzione era iniziata da poco, come voto della popolazione per lo scampato pericolo della peste.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1580
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1580
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	prosecuzione dei lavori
RENN - Notizia	Nel 1603 l'edificio non era ancora sistemato, se il vescovo Marino Giorgi ordina che sia terminata al più presto la fabbrica già iniziata ("fino a quando il corpo della chiesa e l'altare siano completati adeguatamente, ed essa sia dotata di tutti i paramenti necessari"), aggiungendo che se entro un anno i lavori non saranno finiti l'oratorio sarà chiuso. La chiesa fu quindi sistemata, e, sempre nel corso del '600, fu anche parzialmente affrescata: di quegli affreschi rimangono ora solo alcune tracce nell'abside, dietro la pala dell'altare.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1603
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	L'oratorio, piuttosto lontano dal paese, fu progressivamente abbandonato. Nel 1702, per ordine del vescovo Marco Dolfin, fu tolto un antico altare laterale, e quindi vi rimase solo quello maggiore. Dalla lettura delle varie visite pastorali dei vescovi bresciani in Valcamonica, si deduce che la chiesa era poco frequentata, tant'è vero che nel '700 non c'era già più l'obbligo di celebrarvi la messa, e nell'800 essa veniva detta solo nel giorno del titolare, San Rocco, e di San Sebastiano.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1702
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Nel 1861 l'oratorio doveva essere molto rovinato, sia esternamente che internamente, dato che il vescovo Gerolamo Verzieri ordinò di sospendere la celebrazione dei "Sacri riti, sino a quando sia pulito e reso decente dai restauri necessari per togliere l'umidità".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1861
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1861
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	rettangolare
PNTF - Forma	navata unica
PNTE - Dati icnografici significativi	abside rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra incerta
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	a mattonelle in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sopra il portale e sul retro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	con paliotto
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	altare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pala
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La chiesa è in cattivo stato di conservazione, soprattutto per l'umidità e le infiltrazioni d'acqua provenienti dal terreno, che hanno completamente ammuffito i pavimenti, e rovinato l'intonaco. sarebbero necessari interventi di restauro.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture e pavimenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla	

parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa sussidiaria
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	oratorio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Ecclesiastica della parrocchia di Capo di Ponte
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133363-1
FTAT - Note	Mappa Catastale
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133363-2
FTAT - Note	CAPO DI PONTE - S. Rocco: facciata
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133363-3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133363-4
FTAT - Note	CAPO DI PONTE - S. Rocco: pala dell'altare maggiore
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133363-5
FTAT - Note	CAPO DI PONTE - S. Rocco: lato est
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133363-6
FTAT - Note	CAPO DI PONTE - S. Rocco: edicola sul retro
FTAF - Formato	jpg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Murachelli F.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	Mura78
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Tagliaferri M.
FUR - Funzionario responsabile	Boschi R.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Zola A.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Chiesa ad una navata di pianta rettangolare, terminante a Nord con un presbiterio pure a pianta rettangolare, da cui è divisa tramite un arco trionfale. La navata è suddivisa in due campate) è coperta da una volta a botte, mentre una crociera copre il presbiterio. Da una porta sulla sinistra del presbiterio si accede alla sagrestia, a pianta rettangolare e con volta a crociera. Il pavimento è a mattonelle di cotto. All'esterno, la facciata della chiesa, a capanna, presenta un portale in pietra architravato, fiancheggiato da due finestrelle con inferriate e sormontato da un affresco rettangolare quasi illeggibile. Sul tetto, all'altezza dell'arcata fra il presbiterio e la navata, si alza una piccola cella campanaria. Sul retro dell'edificio, un'affresco di fattura scadente, molto rovinato, probabilmente della fine dell'800. All'interno, degno di nota è l'altare ligneo, di bella fattura, ma piuttosto rovinato, su cui è posta una pala rappresentante la Madonna col Bambino e Santi (attribuito al XVIII sec.). Negli anni '70, dei ladri hanno tagliato il quadro, per portar via la figura del Santo sulla destra, e quindi la pala, ancora sul posto presenta un brutto squarcio. Nel riquadro della tela, si intravede sul muro di fondo un affresco di modesta fattura. L'oratorio sorge vicino al ponte di San Rocco sul fiume Oglio, in una piana a qualche km dal paese. L'edificio, ex oratorio campestre, è situato in una zona priva di altre costruzioni, ad eccezione di qualche cascina isolata. Davanti all'edificio, c'è un piccolo sagrato erboso, e su un lato,

	delimitato da un vecchio muro, un orto. Intorno , prati, che declinano fino al letto del fiume Oglio. Fonti archivistiche: Archivio vescovile di Brescia: Visite Pastorali del 1580, 1603, 1736, 1809, 1861.