SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00119182
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Michele Arcangelo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Bolognola
PVCL - Località	PINTURA
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bolognola
CTSF - Foglio/Data	8/2018
CTSN - Particelle	C
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Michele Arcangelo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.228326505
GPDPY - Coordinata Y	42.993188283
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di	

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3933845) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali novecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	vicende costruttive
RENN - Notizia	Sull`area dell`attuale chiesa ne esisteva un`altra con lo stesso titolo costruita intorno ai sec. XIII-XIV forse su un precedente insediamento difensivo. La chiesa fu ampliata e quasi totalmente ricostruita presumibilmente nella prima metà del sec. XV. All'interno vi erano affreschi risalenti ai sec. XIV e XV, mentre una 'Madonna del popolo' fu dipinta nell'abside forse nel sec. XVII su un precedente affresco trecentesco. Era a tre navate e aveva, oltre al maggiore, sei altari barocchi e la Cappella del Fonte battesimale accessibile dall'esterno. Fu consacrata, forse dopo un altro restauro, il 1 luglio 1722, mentre nel 1850 fu dotata di un'organo costruito dai fratelli Martinelli che sostituì quello del 1807. La chiesa fu parzialmente distrutta da una slavina caduta il 3 febbraio 1934.
RENF - Fonte	B_12
RENF - Fonte	B_15
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	03/02/1934
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La slavina del 3 febbraio 1934 aveva prodotto gravi danni alla chiesa precedente ma i muri perimetrali e la torre campanaria avevano resistito all'urto, tuttavia si preferì demolire quanto restava dell'antico edificio e costruire una chiesa ex novo. I lavori furono eseguiti dalla ditta Idolo Cambio di San Severino Marche e la chiesa fu aperta al culto nel 1939 pur essendo priva della tinteggiatura, degli altari laterali

	e della parte superiore del campanile. Fu salvato solamente l'organo del 1850.
RENF - Fonte	B_12
RENF - Fonte	B_15
RENF - Fonte	B_10
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	03/02/1934
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1939
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
RENN - Notizia	La chiesa fu inaugurata il 28 ottobre 1942. Forse a quel tempo erano già stati costruiti l'altare maggiore e i due laterali dedicati all'Immacolatae S. Giuseppe, mentre il campanile era ancora incompleto.
RENF - Fonte	B_12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	28/10/1942
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	28/10/1942
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	La parte superiore del campanile fu costruita probabilmente durante gli anni '50 del sec. XX. Al momento della posa in opera delle campane si ridusse lo spessore dei muri della cella campanaria di circa venti centimetri perchè troppo angusta.
RENF - Fonte	B_12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	28/10/1942
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1950
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	altari laterali

RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Dopo il 25 ottobre 1959 la chiesa fu ritinteggiata e dotata di un nuovo impianto elettrico. Vennero realizzati su disegno di Angelo Raponi gli altari della Madonna del Rosario e di S. Fortunato. Sul primo fu collocata il 1° ottobre 1960 l'omonima tavola dipinta nel 1519 da Giulio Vergari, frantumata dalla slavina del 1934 e restaurata da Armando Torrini. Sul secondo fu posta nel mese di settembre del 1963 la tavola rappresentante il patrono tra S. Nicola da Bari e S. Michele dipinta nel 1962 dallo stesso Raponi. Nel 1970 al centro della parete absidale fu collocato un affresco staccato dalla chiesa di S. Maria a pié del Sasso, rappresentante la Crocifissione databile all'inizio del sec. XV. Infine sull'altare del SS. Sacramento fu collocato un Crocifisso ligneo opera dello scultore spezzino Italo Bernardini.
RENF - Fonte	B_12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	25/10/1959
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	cedimento fondale
RENN - Notizia	Negli anni precedenti il terremoto si verificò un cedimento della fondazione dell'abside.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: lesione verticale nella zona apicale del prospetto principale in corrispondenza del rosone; fessurazioni di tipo diagonale diffuse sulle murature longitudinali e concentrate in corrispondenza degli architravi e dei piedritti dei finestroni; lesione continua all'innesto dell'abside col corpo principale con principio di rotazione della stessa; lesioni filiformi nella mezzeria del campanile; fenomeni di snervamento delle catene delle capriate e lieve inflessione delle travi primarie e secondarie.
	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni

RENF - Fonte	Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	26/09/1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	26/09/1997
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il giorno 3 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: consolidamento della fondazione absidale con sostruzione muraria; ricostruzione continuità muraria ed ammorsatura angolare con interventi tipo scuci-cuci e iniezioni di boiacca fluida di calce; rifacimento coperture con inserimento di cordolo perimetrale in legno e controventatura delle falde dell'aula; tiranti metallici trasversali alla facciata e ai muri del campanile.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	03/08/1999
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	03/08/1999
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella chiesa è conservato un organo dei fratelli Martinelli del 1858.
RENF - Fonte	B_11
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1858
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1858
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L’edificio è inserito all’interno dell’elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_618)

RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta lesioni passanti alla base del secondo livello della torre campanaria; crolli puntuali attorno alle aperture del campanile; crolli puntuali in controfacciata in corrispondenza delle aperture; lesioni crollo intonaco e trabeazione sovrastante culmine dell'arco trionfale; distacco della calotta di copertura absidale e lesioni di taglio all'interno della parete curva absidale e lesioni e crolli puntuali ai piedi d'appoggio delle capriate lignee. ID UCCR MARCHE_618)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	torre campanaria
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - pronto intervento
RENN - Notizia	Messa in sicurezza del campanile dai VVFF in data 12/11/2016. (ID UCCR MARCHE_618)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione	livelli continui

orizzontale	
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+5
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Complesso costituito dalla chiesa, dal campanile posto sul fianco sinistro del prospetto principale e dalla sacrestia aggettante sul lato destro del presbiterio. Abside separata dall'aula con arco trionfale. Altari entro nicchie incassate nelle pareti laterali e sormontate da archi a tutto sesto
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	campanile
ISST - Tipo	scarpa
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	ad aula absidata
PNTF - Forma	rettangolare (8,5 x 3,6m)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata (2x2m)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	clasti calcarei a spigoli vivi, eterometrici in matrice limoso-sabbiosa
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
FNSM - Materiali	pietra e mattoni
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCU - Ubicazione	Chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	cantoria
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	opera a getto
SVCM - Materiali	cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a soletta sempl
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile, cella campanaria
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a soletta sempl
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile, p. t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	latero-cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a semicono
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a cuspide
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	PT
DECT - Tipo	portale archivoltato
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto con archi concentrici
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolari
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale e laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestroni
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste angolari
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archetti pensili
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	orologio
DECQ - Qualificazione del tipo	circolari

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti, campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti, campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archetti pensili
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti laterali ed abside
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	archetti pensili
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni passanti alla base del secondo livello della torre campanaria; crolli puntuali attorno alle aperture del campanile; crolli puntuali in controfacciata in corrispondenza delle aperture; lesioni crollo intonaco e trabeazione sovrastante culmine dell'arco trionfale; distacco della calotta di copertura absidale e lesioni di taglio all'interno della parete curva absidale e lesioni e crolli puntuali ai piedi d'appoggio delle capriate lignee. ID UCC
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene

RSTI - Data inizio	6/06/1988
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione e restauro degli apparati interni (SABAP_Ancona_MC871)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Torre campanaria
RSTI - Data inizio	12/04/1986
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di risanamento campanile (SABAP_Ancona_MC871)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XX
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1566
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_618
FTAN - Codice identificativo	1567
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_618
FTAN - Codice identificativo	1568

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_618
FTAN - Codice identificativo	1569
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_618
FTAN - Codice identificativo	1571
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_618
FTAN - Codice identificativo	1573
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1986
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC871
FTAN - Codice identificativo	3645
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1986
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC871
FTAN - Codice identificativo	3646
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata

DRAN - Codice identificativo	C_76
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Francesconi D.
BIBD - Anno di edizione	1882
BIBH - Sigla per citazione	B_12
BIBN - V., pp., nn.	126-128
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cruciani P.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B_15
BIBN - V., pp., nn.	40-52,104
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_10
BIBN - V., pp., nn.	11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Serra L.
BIBD - Anno di edizione	1929
BIBH - Sigla per citazione	B_16
BIBN - V., pp., nn.	361-363
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_11
BIBN - V., pp., nn.	38
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario	

responsabile	n.p.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sulla tavola del Vergari, sotto i piedi della Vergine, vi è un cartiglio con la seguente iscrizione: ROSARII HOC DIVI OP FRATERNITATI DICATV: PRIORATVS TEMPORE EXACTVM/ MATHEI PETRICOLE ET JACOBI PERANGELI . VERO SCINDICATV ANGELI GVLINI ANO/ A NATALI XPIANO . M.D. XIX . IVLIVS DE AMLA DEPINXIT .DEO FAVENTE