SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00119202
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Primavera
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Bolognola
PVCL - Località	PINTURA
PVCI - Indirizzo	Via Angelo Primavera
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bolognola
CTSF - Foglio/Data	6/2018
CTSN - Particelle	145
CTSP - Proprietari	Comune di Bolognola
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.219933822
GPDPY - Coordinata Y	42.996682245
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3930093) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il corpo originario del palazzo, identificabile nella parte centrale che ancora conserva pietre angolari, dovrebbe risalire al sec. XVI. Molto probabilmente a quel tempo sul fronte sud vi era un piccolo edificio, poi inglobato nel palazzo, di cui si trovano tracce nelle aperture tamponate dell'attuale retro cucina.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_15
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Le prime notizie della famiglia Primavera risalgono al sec. XVI quando presumibilmente si trasferì a Bolognola dove esercitò l'attività laniera. A questo periodo dovrebbe risalire il primo ampliamento del palazzo sul fronte sud che inglobò l'edificio preesistente.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	Nel corso del sec. XVIII fu sopraelevato il corpo centrale del palazzo.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione e decorazione pittorica
RENN - Notizia	Nel corso del sec. XVIII il palazzo fu ristrutturato per adeguarlo alle nuove esigenze famigliari. Furono ingrandite le finestre del primo piano e alcune stanze dello stesso furono coperte con volte in camorcanna e decorate. Sul fronte est venne aperto un nuovo ingresso e costruito uno scalone con pianerottoli coperti da volticine affrescate. Ciò avvenne, probabilmente, prima del 3 febbraio 1787, quando Ansovino Primavera sposò Maria Maurizi.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_12
RENF - Fonte	B_15
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	03/02/1787
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	L`ultimo ampliamento del palazzo avvenne probabilmente nel corso del sec.XVIII con la costruzione del corpo nord a pianta trapezoidale.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_15
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La famiglia Primavera ebbe tra i suoi componenti numerosi sacerdoti (il più importante dei quali fu Angelo 1793-1861) e probabilmente al piano seminterrato del palazzo vi era una cappella, infatti su una porta si trova ancora un'iscrizione cristologica.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Alla fine del sec. XX la famiglia Primavera donò il palazzo al Comune di Bolognola affinché venga utilizzato come struttura pubblica polifunzionale e possa ospitare alcune delle attrezzature del vecchio laboratorio della lana ancora conservate nel palazzo.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: rotazione della facciata sul fronte ad ovest; sconnessione delle ammorsature d'angolo del reticolo dei maschi murari; lesioni sulle pareti delle stanze decorate con distacco di intonaco; lesioni sulle volte del piano seminterrato; crollo del solaio sopra l'ingresso del fronte nord-est e danneggiamento dei solai ai piani superiori con sconnessioni della struttura lignea dalle murature; lesioni diffuse sulle strutture del vano scala; crollo del tetto della zona d'ingresso; dissesto generalizzato della copertura con scorrimento delle travi dalla muratura perimetrale.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	26/09/1997
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - pronto intervento
RENN - Notizia	Subito dopo il terremoto del 1997 furono realizzati alcuni lavori di pronto intervento e messa in sicurezza dell'edificio consistenti nel rifacimento delle coperture, nel consolidamento delle murature e delle volte in pietra del piano seminterrato e nel puntellamento dei solai intermedi e delle volte in camorcanna decorate.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	26/09/1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	26/09/1997
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Nella seconda metà del 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: ripresa delle lesioni murarie con cuci-scuci; ripresa delle ammorsature d'angolo; scarnitura e stuccatura della muratura; sostituzione degli architravi in legno mancanti o lesionati; consolidamento di elementi in legno con resine e miglioramento dell'ancoraggio alla muratura tramite elementi metallici; ricostruzione del solaio intermedio crollato; realizzazione di un nuovo solaio nel doppio volume; ricostruzione delle porzioni di solaio residue attorno al vano ascensore e riallineamento degli stessi con i preesistenti; inserimento di nuove travi in legno per rinforzare alcuni solai; ricostruzione della volta in cameracanna crollata; consolidamento delle volte in cameracanna con resine e con sostituzione degli elementi portanti. I lavori sono eseguiti fra il 2000 e il 2001.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	00/06/1996
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2001
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1134)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta danni negli ambienti al piano primo della grande Sala dei Concerti e nelle due stanze attigue; le pareti di spina presentano lesioni oblicue da taglio in particolare per al presenza di aperture all'attacco con la parete. Sono inoltre evidenti lesioni agli architravi e sulle soffittature voltate in camorcanna, con lesioni e crolli in piccole porzioni. (ID UCCR MARCHE_1134)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	corpo sud
PREI - Individuazione	tracce del fabbricato preesistente e inglobato nel palazzo
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2 (parziale)
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione	Edificio di forma irregolare derivato dall`unione di più fabbricati in epoche diverse. Il salone di rappresentanza al piano nobile e i tre

strutturale primaria	ambienti che da esso si dipartono hanno i soffitti e le pareti decorate.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco/ a corsi irregolari
SVCM - Materiali	arenaria sbozzata con tracce di intonaco
SVCM - Materiali	parzialmente intonacata a calce
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Piano seminterrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pietra a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Piano seminterrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. seminterrato; p. t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1P
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	decorata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	A 4 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1

SCLL - Collocazione	parallela al muro di spina centrale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a collo
SCSC - Tecnica	struttura lignea appoggiata
SCSM - Materiali	legno/ mattoni
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a collo
SCSC - Tecnica	struttura lignea appoggiata
SCSM - Materiali	legno/ mattoni/ pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vano scala
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto/ con conchiglia/ cornice in stucco
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vano scala
DECL - Collocazione	pianerottoli
DECT - Tipo	volticine
DECQ - Qualificazione del tipo	a bacino su pennacchi e paraste/ decorate
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	1P
DECL - Collocazione	pareti/ volta
DECT - Tipo	decorazione pittorica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali, geometrici e figurati
DECM - Materiali	intonaco/ tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Porta d'ingress
DECT - Tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	porzioni di cornice in pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	aperture p.t.
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	blocchi di pietra e laterizio lasciati a vista
DECM - Materiali	mattoni/ pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	aperture 1p
DECT - Tipo	con davanzale in aggetto
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice definita da porzioni murarie lasciate a vista
DECM - Materiali	pietra/laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	aperture 2p, 3p
DECT - Tipo	con davanzale in aggetto
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	porzione d'angolo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	muratura a vista
DECQ - Qualificazione del tipo	blocchi di pietra di forma iregolare
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto ovest
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione graffita nell'intonaco
LSII - Trascrizione testo	IHS
LSIC - Tecnica	graffito
LSIM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta danni negli ambienti al piano primo della grande Sala dei Concerti e nelle due stanze attigue; le pareti di spina presentano lesioni oblicue da taglio in particolare per al presenza di aperture all'attacco con la parete. Sono inoltre evidenti lesioni agli architravi e sulle soffittature voltate in camorcanna, con lesioni e crolli in piccole porzioni. (ID UCCR MARCHE_1134)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	18-02-1999
RSTF - Data fine	26-07-2001
RSTT - Tipo di intervento	Lavori per il ripristino della funzionalità statica, per il recupero e il restauro in seguito al sisma del 26/09/1997(SABAP_Ancona_ MC1536)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano seminterrato
USOC - Riferimento cronologico	XV
USOD - Uso	laboratorio artigianale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piani superiori
USOC - Riferimento cronologico	XV
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Bolognola
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art 4 L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	20/05/1998
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1583
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1584
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1585
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1586
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1589
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1590
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1591
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1592
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017

FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1134
FTAN - Codice identificativo	1593
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1134
FTAN - Codice identificativo	1594
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_79
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	20/05/1998
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	MC1536
FNTI - Codice identificativo	D_28
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cruciani P.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B_15
BIBN - V., pp., nn.	98-101
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Francesconi D.
BIBD - Anno di edizione	1882
BIBH - Sigla per citazione	B_12
BIBN - V., pp., nn.	150
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Cellini G
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1999
RVMN - Nome	Servizi Integrati Sas
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	D'Amico G.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2009
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le pareti del salone di rappresentanza e delle tre stanze adiacenti al primo piano sono decorate con un finto zoccolo in marmo e con una finta fascia in pietra scolpita a bassorilievo. Il soffitto è decorato con un'architettura fantastica che si apre in alto per mostrare il cielo con un volo di uccelli, il tutto arricchito con festoni e motivi geometrici e naturalistici. Gli sportelloni e gli imbotti di porte e finestre sono decorati con semplici specchiature color ocra e ruggine. Il pianerottolo al primo piano delle scale presenta pareti decorate con vedute di antiche mura, mentre la statua in gesso rappresenta S. Vincenzo.