SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075372
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Santa Maria delle Grazie
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	Chiesa Grande (Kisha Madhe)
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Ururi
PVCL - Località	URURI
PVCI - Indirizzo	Largo Santa Maria
PVE - Diocesi	TERMOLI-LARINO
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Ururi
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Ururi
CTSF - Foglio/Data	012/1985
CTSN - Particelle	B
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle 208-207-210
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.010603535
GPDPY - Coordinata Y	41.815067961
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	28-9-2017
GPBO - Note	(3782989) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il primo documento relativo alla storia di Ururi è costituito dall'Atto di donazione del 1075 disposto da Roberto primo conte di Loritello, nipote di Roberto il Guiscardo, di un monastero di "Santa Maria in Auròle", ma non si cita nessun villaggio. Solo nel 1362 si è a conoscenza, nel medesima località, della presenza di un piccolo villaggio, distrutto, in seguito, dal rovinoso sisma del 1456. Successivamente fu ripopolato a seguito dell'arrivo di popolazioni albanesi, che lasciarono il loro paese per sfuggire alla persecuzione ottomane. Il nome di questo centro ha avuto diverse variazione nel tempo: Casale Orerio, poi Deruri, sino poi ad arrivare alla

	denominazione attuale, Ururi, a partire dalla metà del 1700. Nel 1807 incorporata nel distretto di Larino uscì definitivamente dalla Capitanata.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1075/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1807/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	La costruzione della chiesa, ad una sola navata centrale, risale al 1718 e fu possibile, grazie ad un lascito di 400 ducati del vescovo di Larino Carlo Maria Pianetti ed al contributo dei devoti ururesi ristrutturarla. Dopo ben dodici anni di lavori l'edificio fu consacrato da monsignor Tria il 10 settembre 1730.
RENF - Fonte	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1718/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1730/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ala sinistra
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	A causa del terremoto del 1805, la volta della chiesa di Santa Maria Maggiore subì ingenti danni. I lavori di ampliamento della struttura che interessarono la navate destra e sinistra e l'ampliamento della navata centrale. La seconda navata della chiesa, quella posta nella parte occidentale, fu terminata nel 1812, anno in cui il comune peraltro acquistò da tale Luigi Nicola e Angelantonio Plescia la casa situata nell'altro lato della chiesa, con l'intento di realizzare la terza navata e completare così l'opera architettonica.

RENF - Fonte	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1805/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1812/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ala destra
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel 1846, terminarono i lavori di ampliamento della struttura che interessarono la navate destra e sinistra e l'ampliamento della navata centrale.
RENF - Fonte	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1846/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1846/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile e copertura
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Il terremoto del 23 luglio 1930 arrecò gravi danni sia al sacro edificio, sia al suo campanile che furono dichiarati pericolanti e chiusi. Nel 1952 riprendono gli interventi di riparazione e il primo novembre 1956 la chiesa viene riaperta ai fedeli. Il 7 dicembre 1961 un fulmine colpisce la già fatiscente cupola del campanile che crolla sulla sottostante navata occidentale danneggiandola gravemente. Nel 1962 fu riaperta al culto.
RENF - Fonte	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1930/00/00

RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1962/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	copertura
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Il 21 agosto 1962 una forte scossa di terremoto causa il crollo di una parte del tetto ligneo e delle sottostanti volte sottili in laterizio. Iniziano i lavori nel maggio del 1965. Nel 1990 si eseguono ulteriori interventi di messa in sicurezza che terminano nel dicembre 1998.
RENF - Fonte	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1962/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1998/12/00
REVX - Validità	ante
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa a tre navate pianta longitudinale ha il presbiterio rialzato rispetto al piano della stessa. La facciata è suddivisa orizzontalmente in tre parti mediante cornici marcapiano nonché verticalmente per mezzo di sei paraste. La parte bassa è distinta da gradini in pietra che conducono al portale che lateralmente è affiancato da due finestre murate. La seconda parte è contraddistinta nella parte centrale da una finestra, mentre lateralmente vi sono due nicchie all'interno delle quali sono conservate due statue. L'ultima sezione termina nella parte superiore con due lesene e con una lunetta sormontata da una croce.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	longitudinale
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua

FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVCM - Materiali	intonaco
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	latero-cemento
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanature
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	architrave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria

LSII - Trascrizione testo	RESTAURATA 1900
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1900/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di consolidamento dell'intera struttura.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1952/00/00 post
RSTT - Tipo di intervento	Nel 1952 furono fatti interventi di riparazione dell'intera struttura causati dal terremoto del 1930.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1965/00/00
RSTF - Data fine	1998/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Nel 1965 fu ricostruita la copertura crollata a seguito del terremoto del 1962. Nel 1990 iniziarono i lavori per la messa in sicurezza dell'intera struttura.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVIII
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Santa Maria delle Grazie

CDGI - Indirizzo	Via Santa Maria delle Grazie - 86049 Ururi (CB)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. 18/12/79
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A – Conservazione e Risanamento
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 2
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	1990/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	UruriFE75372a
FTAT - Note	vista frontale della facciata principale
FTAF - Formato	15x10
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	1990/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	UruriFE75372b
FTAT - Note	interno
FTAF - Formato	15x10
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	SABAP Molise
FTAD - Data	1990/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	UruriFE75372c
FTAT - Note	solaio di copertura
FTAF - Formato	15x10
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	1998/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise

FTAC - Collocazione	CCXXXV - 8 -10 (inv. 7312)
FTAN - Codice identificativo	UruriFA75372
FTAT - Note	scorcio prospettico della facciata principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 12 p. B
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	UruriSC75372
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1985/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720004
BIBN - V., pp., nn.	IV, p. 341
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Carbone Annalisa
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	S1720040
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mortari Luisa
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	S1720019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Tria Giovanni Andrea
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	S1720035
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	del Rosso Anna

FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SBAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benevenuto Cinthia