

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00119184
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Vittorino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC

PVCC - Comune	Castelsantangelo sul Nera
PVCL - Località	NOCRIA
PVCI - Indirizzo	Frazione Nocria
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castelsantangelo sul Nera
CTSF - Foglio/Data	12/2018
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Stefano
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.149269282
GPDPY - Coordinata Y	42.902083286
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3933865) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali novecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Dell'edificio originario costruito nel sec. XIII rimane solamente il campanile e una monofora in una parete laterale di fianco ad esso. Non è da escludersi che la torre campanaria possa essere stata in origine una torre di guardia o di avvistamento, riutilizzata come campanile della chiesa trecentesca.

RENF - Fonte	B_34
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	esterno
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	In una nicchia all'esterno del campanile fu affrescata, probabilmente alla fine del sec. XIV, una 'Madonna del latte'. L'opera è attribuita a Ceccoda Norcia che nel 1360 dipinse a Tribio Grogate.
RENF - Fonte	B_34
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	politico
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Intorno al 1480 alcuni ignoti pittori della scuola di Paolo da Visso realizzarono per l'altare maggiore un politico, ora conservato nel museo di Castelsantangelo sul Nera.
RENF - Fonte	B_10
RENF - Fonte	B_34
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1480
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1480
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	esterno
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel corso del sec. XVI furono realizzati alcuni affreschi nell'ex cappella della Madonna posta all'interno del campanile ed ora ridotta a deposito.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	tele devozionali
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Tra il XVII e il XVIII sec. furono realizzate alcune tele devozionali. La prima sulla parete sinistra rappresenta S. Vittorino, l'altra sulla parete destra rappresenta l'Immacolata tra santi, mentre altre quattro sono conservate nella sacrestia.
RENF - Fonte	B_34
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	visita pastorale
RENN - Notizia	Nel 1712 la chiesa fu visitata dal vescovo mons. Lascaris che vi trovò quattro altari. Uno di essi era di patronato della famiglia Trojani, mentre quello dell'Immacolata Concezione era della famiglia Eutizi.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1712
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1712
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	visita pastorale
RENN - Notizia	Nel 1445 la chiesa fu visitata dal cardinale Bernardo Eroli, arcivescovo di Spoleto, che la trovò bella ed ornata.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1445
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1445

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** chiesa**RENS - Notizia sintetica** Costruzione**RENN - Notizia**

Nel 1945-46 il parroco mons. Leone Fiorelli fece ricostruire la chiesa. Le opere in pietra (portale, bifore, altare maggiore e gradini) sono opera del petraiole visano Nicola Rampielli. Probabilmente risale a quel periodo anche la cantoria lignea.

RENF - Fonte B_34**RENF - Fonte** B_38**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1945**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1945**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** campanile**RENS - Notizia sintetica** ricostruzione parte superiore**RENN - Notizia**

La cella campanaria fu ricostruita probabilmente nella seconda metà del sec. XX. Forse risale a questo periodo anche la chiusura dell'arco che metteva in comunicazione l'aula con la cappella ricavata al piano terra del campanile.

RENF - Fonte Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** seconda metà**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** seconda metà**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia**

Dopo il terremoto del 1979 la chiesa fu restaurata. La parete di fondo e quella di sinistra in corrispondenza dell'arco di trionfo furono contraffortate; la cella campanaria, così come il prospetto principale, fu consolidata in sommità con quattro tiranti in ferro; sulla parete di fondo fu tamponata un'apertura, forse un finestrone.

RENF - Fonte Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1979

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1979

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesioni sul prospetto principale dovute all'azione di taglio ed al ribaltamento della facciata; distacco della muratura tra la sacrestia e la chiesa; lesioni in corrispondenza degli appoggi delle capriate; lesioni diffuse ad andamento verticale su tutta la superficie dell'arco trionfale; lesioni ad andamento obliquo sulla cella campanaria dovute a torsione.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	26/09/1997

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	26/09/1997

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il giorno 5 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approvò il progetto di ripristino che prevedeva le seguenti opere: demolizione e ricostruzione del tetto; smontaggio della muratura sommitale e ricostruzione con inserimento di cordoli lignei di irrigidimento collegati alla muratura con tirafondi; posa in opera di due tiranti metallici di collegamento trasversale dei cordoli; risarcimento muratura con cucì-scucì e iniezione a forza di malta di calce; stuccatura e sfilatura giunti del paramento murario.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	05/08/1999

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	05/08/1999

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal

RENN - Notizia	sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_803)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento simico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presentava all'esterno lesioni sul prospetto principale estese dalla finestra al portale; lesioni diffuse su tutti i lati del volume della sagrestia e all'interno della chiesa lesioni profonde su tutta la controfacciata, lesioni su tutti i muri perimetrali, in prossimità delle bucaure, sull'arco trionfale; lesione significativa sulla parete destra del presbiterio, in prossimità dell'angolo: probabile pressione del terreno a monte. Con la successiva scossa l'edificio è parzialmente crollato.(ID UCCR MARCHE_803)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo sud-ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	corpo nord-est, campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Complesso costituito dalla chiesa, dal campanile aggettante sul lato destro e dalla sacrestia aggettante sul lato opposto. Aula divisa dal presbiterio con un arco trionfale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio separato dall'arco trionfale
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Sacrestia
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	diretta
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura
FNSM - Materiali	pietrame
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in pietra sbozzata

SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	calcare intonacata a cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia con affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figura di santi
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figura di santi
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	porta
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	arco trionfale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_Fronte posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porta
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	statue di leoni agli angoli inferiori
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
LSIG - Genere	targa
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	interno chiesa
LSIG - Genere	targa
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	parzialmente crollato
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presentava all'esterno lesioni sul prospetto principale estese dalla finestra al portale; lesioni diffuse su tutti i lati del volume della sagrestia e all'interno della chiesa lesioni profonde su tutta la controfacciata, lesioni su tutti i muri perimetrali, in prossimità delle bucatore, sull'arco trionfale; lesione significativa sulla parete destra del presbiterio, in prossimità dell'angolo: probabile pressione del terreno a monte. Con la successiva scossa
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla	

parte	intero bene
RSTI - Data inizio	22/12/1997
RSTT - Tipo di intervento	22-12-1997 Interventi provvisori di puntellamento dell'arcone interno e delimitazione del presbiterio e dell'arco del portale d'ingresso a seguito del sisma del 1997(SABAP_Ancona_MC469)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	11/1998
RSTF - Data fine	31-03-1999
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro architettonico e consolidamento statico della chiesa conseguenti ai danni causati dal sisma del 1997 consistenti in controllo e rinforzo delle murature di fondazione della zona absidale con intervento cuci-scuci; realizzazione di un drenaggio interno; realiz. di cuciture armate verticali alla sommità di tutte le pareti ; rinforzo delle murature della sagrestia; sostituzione delle capriate edelle orditure principali e secondarie in legno; applicazione di tiranti in acciaio e ri
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	25/06/1981
RSTF - Data fine	22/06/1984
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di riparazione della chiesa in seguito ai danni del sisma del 1979 con successiva variante in data 2/10/1982 consistente nella demolizione e ricostruzione del pavimento della sacrestia (SABAP_Ancona_MC469)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1622
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1623

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1624

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1625

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_803
FTAN - Codice identificativo	1626

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC469
FTAN - Codice identificativo	3909

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC469
FTAN - Codice identificativo	3910

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_88
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
----------------------	------------------------

BIBA - Autore	Venanzangeli A.
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_34
BIBN - V., pp., nn.	421,440
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_10
BIBN - V., pp., nn.	22
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ricucci M.
BIBD - Anno di edizione	2002
BIBH - Sigla per citazione	B_38
BIBN - V., pp., nn.	135-138
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.p.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2008
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni