


# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00370510

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica cappella

OGTQ - Qualificazione comunale

OGTN - Denominazione Cappella dei Costantini

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere

<b>denominazione</b>	locale
<b>OGAD - Denominazione</b>	Cappella della Natività
<b>LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Marche
<b>PVCP - Provincia</b>	FM
<b>PVCC - Comune</b>	Fermo
<b>PVCL - Località</b>	FERMO
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Corso Cavour
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Comune di Fermo
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	60/2018
<b>CTSN - Particelle</b>	G (la part. si riferisce alla chiesa al cui interno si trova la cappella)
<b>CTSP - Proprietari</b>	Comune di Fermo
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.713476351
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.161786509
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	22-4-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3959565) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La costruzione iniziò nel 1594 e fu consacrata il 1607.
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi caratteri costruttivi
<b>RENF - Fonte</b>	AS_Fermo_Catasto Gregoriano

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELI - Data</b>	1594

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVI - Data</b>	1607

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	cappella
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	giuspatronato
<b>RENN - Notizia</b>	Il giuspatronato della cappella é del nobile fermano Mons. Sulpizio Costantini, fratello di Ulpiano, che viene ricordato da una lapide commemorativa adorna del suo stemma gentilizio sita a destra dell' altare, come promotore della Congregazione dell'Oratorio insieme a p. Flaminio Ricci.
<b>RENF - Fonte</b>	Comune di Fermo

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVI
----------------------	-----

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
----------------------	------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	Cappella _altare
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'intero Altare Costantini venne realizzato con i fondi stanziati dai benefattori consistenti in 500 scudi.
<b>RENF - Fonte</b>	Comune di Fermo
<b>RENF - Fonte</b>	AS_Fermo

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVI
----------------------	-----

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
----------------------	------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	chiesa
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
	Intervento di recupero per lo stato pericolante dell'angolo nord-est

<b>RENN - Notizia</b>	consistente nella revisione del tetto; completamento e sistemazione di n.4 capriate; chiusura di alcuni vuoti sui muri perimetrali del soffitto; scrostamento dell'intonaco cadente della volta e chiusura delle lesioni; ripristino dell'altare dell'Assunta; chiusura delle lesioni nel muro Ovest e inserimento di catene in ferro nei muri longitudinali.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_AP774
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1926
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1928
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	chiesa
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	opere di pronto intervento
<b>RENN - Notizia</b>	Opere di puntellamento in seguito ad un movimento franoso di tutto il versante
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_AP774
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1958
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	chiesa
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Intervento di consolidamento mediante la realizzazione di sottofondazioni con micropali, realizzazione di tiranti di profondità; posa in opera di due catene in trefoli; realizzazione di cuciture armate nelle murature in prossimità delle aperture; intervento di cucitura del muro esterno lato valle e monte di Via S. Filippo; consolidamento delle volte di copertura, della cripta e ricostruzione delle volte crollate; realizzazione di un cordolo in sommità della navata e rifacimento di tutto il manto di copertura.
<b>RENF - Fonte</b>	Comune di Fermo_Ufficio tecnico
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1980
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - ristrutturazione

<b>RENN - Notizia</b>	Intervento di recupero dell'intera chiesa in seguito al sisma del 1997
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_AP774
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	16/03/2009
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	25/11/2015
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	cappella
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	La Cappella è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1630)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	cappella
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	La cappella presenta il distacco di piccole porzioni degli apparati decorativi della volta.
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1630
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	cappella
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico_messa in sicurezza
<b>RENN - Notizia</b>	Intervento di interdizione con transennamento del braccio sud del transetto e successivo consolidamento degli apparati decorativi della cappella.
	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni

<b>RENF - Fonte</b>	Sisma_ID UCCR MARCHE_1630
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	La Cappella dei Costantini è situata sul lato destro del transetto Sud della Chiesa di S. Filippo Neri, e fa parte delle sei cappelle comunicanti situate all'interno della stessa.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	chiesa
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	a croce latina
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	cappella
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare (3,5x6m)
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	Non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	Intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura portante
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in mattoni lasciati a vista
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	cappella
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	con orditura in legno
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	Con massetto di calcestruzzo
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	altare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con colonne corinzie
<b>DECM - Materiali</b>	pietra d'Istria
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella
<b>DECL - Collocazione</b>	Sopra altare
<b>DECT - Tipo</b>	tela
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Raffigurante "l'Adorazione dei Pastori" di Pietro Paolo Rubens
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Fiancheggiata da due statue raffiguranti Mosè e David e dai relativi bassorilievi raffiguranti storie di profeti
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella
<b>DECL - Collocazione</b>	Lati altare sin
<b>DECT - Tipo</b>	nicchia con statua
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	statua di Mosè che reca in mano una tavola della Legge con le parole "Unum Cole Deum"
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella
<b>DECL - Collocazione</b>	Lati altare sin
<b>DECT - Tipo</b>	Bassorilievo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Mosè, che nel deserto, con la verga taumaturga, fa scaturire l'acqua dalle rocce vive di un monte
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella
<b>DECL - Collocazione</b>	Lati altare des
<b>DECT - Tipo</b>	nicchia con statua
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	statua del profeta David, con corona e scettro, che ha ai piedi la testa recisa del gigante Golia
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella
<b>DECL - Collocazione</b>	Lati altare des
<b>DECT - Tipo</b>	bassorilievo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	David che rompe le mascelle a un fiero leone
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	apertura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	tamponata in seguito all'edificazione del Convento dei padri filippini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con due affreschi che raffigurano: a sinistra, l'Arcangelo Gabriele; a destra, l'Annunziata

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella
<b>DECL - Collocazione</b>	arcosolio di in
<b>DECT - Tipo</b>	nicchia con statua
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n.2
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a sinistra é collocata la statua di S. Caterina Vergine e Martire
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a destra si erge la statua di S. Cecilia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	dipinte ad encausto in finta pietra
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella
<b>DECL - Collocazione</b>	arcosolio di in
<b>DECT - Tipo</b>	busti
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n.4
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	dei Santi Padri della Chiesa col piviale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	dentro conchiglie
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	Negli angoli, ai lati dei bassorilievi
<b>LSIG - Genere</b>	medaglioni
<b>LSIT - Tipo</b>	n.4, raffigurano i quattro Dottori della chiesa latina, ritratti con i loro pallii

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	arcosolio di ingresso alla cappella
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	n.2, di tipo gentilizio

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno lieve
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	A causa del sisma del 2016 la cappella presenta il distacco di piccole porzioni degli apparati decorativi della volta. (ID UCCR MARCHE_1630)

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	cappella
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Fermo
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 1089/39_Chiesa
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	29/06/1978
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5030
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5031
<b>FTAT - Note</b>	Veduta esterna della chiesa
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Gaspari
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5032
<b>FTAT - Note</b>	Pianta della chiesa con l'individuazione della cappella.
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1630
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5033
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1630
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5034
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_258
<b>DRAA - Autore</b>	Catasto Ascoli Piceno
<b>DRAD - Data</b>	2018
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	decreto di vincolo
<b>FNTD - Data</b>	29/06/1978
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Ancona
<b>FNTS - Posizione</b>	Ufficio vincoli
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	D_60
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Ministero della Educazione Nazionale
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1936
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_354
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	125
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Regione Marche
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1998
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_355
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2018
<b>CMPN - Nome</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Dott.ssa Ilaria Venanzoni