

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00076112
ESC - Ente schedatore	S248
ECP - Ente competente	S248

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa del Sacro Cuore di Gesù

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Chiesa Madre

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Castellino del Biferno
PVCL - Località	CASTELLINO NUOVO
PVCI - Indirizzo	Strada Provinciale 141

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
------------------------	----

<b>CSTD - Denominazione</b>	Castellino del Biferno
<b>CSTA</b>	capoluogo municipale
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	TP
<b>SETN - Numero</b>	006
<b>SETD - Denominazione</b>	Castellino Nuovo
<b>SETP - Numero nel settore</b>	001
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Campobasso
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	118/2018
<b>CTSN - Particelle</b>	197
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	p.lle 462 - 132
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.721919269
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.680909925
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	21-11-2018
<b>GPBO - Note</b>	(4106862) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze novecentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	

<b>RENr - Riferimento</b>	centro urbano
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	La costruzione della Chiesa è strettamente connessa alle vicende che da decenni affliggono l'instabile geo-morfologia del terreno su cui insiste l'abitato di Castellino del Biferno, interessato e danneggiato da frane e che dal 1909 al 1924 era stato interessato in vari periodo, e per una notevole spesa, da lavori di consolidamento che non sono valsi ad arrestare in via definitiva le imponenti forze naturali che tendevano a disgregare il promontorio su cui è impiantato l'abitato. Già dalla relazione della Commissione (L. 09/07/1908 n. 449), che nel 1908 eseguì un sopralluogo per verificare le condizioni dell'abitato si evidenziava che il paese era minacciato dalle frane, ravvisando l'opportunità dello spostamento dell'intero abitato ma, per mancanza di località vicine adatte, si riteneva di limitare temporaneamente il provvedimento a circa n. 39 case più lesionate, da ricostruirsi laddove affiorano le arenarie. Ma al 1932 nessun provvedimento era stato attuato, le case gravemente lesionate erano aumentate a circa un centinaio la situazione si era aggravata.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	1908/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1932/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	centro urbano
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Nella Relazione della Commissione per lo spostamento degli abitati datata 04/05/1932 viene evidenziata la necessità di provvedere con urgenza allo spostamento integrale dell'abitato. A seguito di sopralluogo effettuato dai quattro componenti la Commissione è risultato che Castellino del Biferno ha una giacitura su terreno costituito da arenarie che poggiano su argille scagliose notoriamente sfavorevoli a causa della facilità con cui scoscono, e rese franose dalla permeabilità delle arenarie di superficie che consentono all'acqua di raggiungere facilmente le argille imbibendole. La ricerca di un'area adatta per lo spostamento fu assai controversa furono prese in considerazione una zona a qualche centinaio di metri dal Cimitero, indicata dal Genio Civile, le Località Vicenne-Acqua Limona e Aia Gianlonado, indicate dal Podestà, non riconosciute adatte o per condizioni geo-morfologiche-pedologiche o perché troppo isolate e difficilmente collegabili o per limitata espansione rispetto alla necessità di spostare l'intero abitato.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1932/05/04
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1932/05/04
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	centro urbano
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	La Commissione prese in esame la località i Monti al confine con il Comune di Petrella Tifernina, ben collegabile alla provinciale, la ferrovia e meno distante da Campobasso, precisamente la zona adiacente la mulattiera da Castellino verso Campobasso, ricadente in parte anche nel territorio di Petrella Tifernina, zona pianeggiante o leggermente acclive costituita da un suolo calcareo o argilloso-calcareo: in definitiva l'area in oggetto era la sola pienamente rispondente per lo spostamento totale dell'abitato di Castellino, gradita ai principali esponenti della popolazione convocati dal Prefetto, né furono sollevate obiezioni dal Comune di Petrella, in relazione alla eventuale necessaria rettifica dei confini, ai fini dello spostamento in conformità dell'art. 8 del Regio Decreto 30/12/1923 n. 2839. Fu redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Campobasso il progetto, datato 14/04/1933, del Piano Regolatore del nuovo abitato.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1933/04/14
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1933/04/14
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	centro urbano
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
	Il progetto esecutivo di un primo lotto di lavori per l'importo di £.

<b>RENN - Notizia</b>	300.000 e relativo all'espropriazione della zona occorrente per il nuovo abitato ed alla costruzione di un primo gruppo di strade con reti idrauliche e fognarie, lavori eseguiti ed ultimati nel 1935. Per le alluvioni del 1934-35 le condizioni delle moltissime case pericolanti dell'abitato si aggravarono maggiormente e il Provveditorato alle OO. PP. dell'Aquila dispose l'esecuzione di un primo lotto di ricoveri stabili, in tre isolati, di n. 15 alloggi per le famiglie povere che avrebbero dovuto abbandonare le case del vecchio abitato. Tali lavori vennero ultimati nel 1939 e furono consegnati gli alloggi. Successivamente fu realizzato un quarto isolato con n. 4 alloggi per ricoveri stabili e l'edificio scolastico composto da n. 2 aule con alloggi per gli insegnanti.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1935/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1939/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione nuova chiesa
<b>RENN - Notizia</b>	Con il ripopolamento della zona fu ravvisata la necessità di procedere alla costruzione della Chiesa Madre di Castellino Nuovo, con annessa canonica, per la quale l'Ufficio del Genio Civile provvide alla redazione del progetto e successiva realizzazione. La chiesa fu costruita su un lato della piazza di mt. 60x40, in fondo alla strada principale dell'abitato con prospetto sull'asse della strada stessa, con ampie aree laterali. Al 28/10/1938 risale la cerimonia di benedizione della prima pietra della erigenda Chiesa Madre nel nuovo abitato di Castellino da parte del Vescovo Monsignor Romita, alla presenza del Prefetto e del Segretario Federale, oltre una trentina di autorità invitate dal Corpo Reale del Genio Civile di Campobasso.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1938/10/28
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX

<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1938/10/28
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	realizzazione delle opere
<b>RENN - Notizia</b>	L'importo previsto per la realizzazione della chiesa come da progetto ammontava a L. 250.000 , la Ditta Vendittelli Luigi fu Giovanni si aggiudicò un primo lotto di lavori con un ribasso del 14% per l'ammontare di L. 145.249,65, per la realizzazione del rustico del complesso, come da contratto del 05/04/1938 n. rep. 2036, e definitivo termine dei lavori di fondazioni, strutture murarie in elevazione e tetto previsto per il 20/11/1939, ma slittato al 25/05/1940; in concomitanza con la fine dei lavori alla stessa Ditta fu affidato con contratto di cottimo fiduciario il completamento dei lavori in economia, previsti come da progetto del 18/04/1940 dell'importo di L. 150.000 con ribasso 1% (L. 144.302 per lavori a misura e L. 4.197,60 per compensi a corpo) terminati, come da contabilità e certificazione di collaudo il 16 /05/1941.
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1938/04/05
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1941/05/16
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori d'urgenza
<b>RENN - Notizia</b>	Al 3/10/1989 risale una perizia del Ministero LL.PP. Provveditorato Regionale OO.PP. per il Molise con la collaborazione della SBAAAAS Molise per l'importo di L. 30.000.000 con spese a carico dello Stato, a seguito di ordinanza della Soprintendenza del 29/12 /1989 che imponeva l'esecuzione delle opere entro il termine di 3 mesi all'Ente proprietario che dichiarava in data 03/1/1990 l'impossibilità a provvedere: a seguire decreto del 24/4/1990 del Ministero per i Beni Culturali e ambientali che autorizzava l'esecuzione dei lavori con spese a carico dello Stato. Le opere di urgenza si resero necessarie per il precario stato di conservazione del complesso edilizio, determinato da infiltrazioni di acqua dall'esterno in particolare realizzazione di un drenaggio lungo tutto il perimetro, rimozione della pavimentazione,

scavo e creazione di vespaio e realizzazione di massetto per sottofondo, pavimentazione in marmette di graniglia e battiscopa. I lavori furono realizzati dall'Impresa Dozzani di Gambatesa.

**RENF - Fonte** documentazione

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto

**RELI - Data** 1989/10/03

**RELX - Validità** post

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto

**REVI - Data** 1990/04/24

**REVX - Validità** ante

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** danni sisma 2002

**RENN - Notizia**

A seguito del terremoto del 2002 la chiesa, in data 02/11/2002, fu soggetta a verifica dei danni (scheda danno n. 55) avendo il complesso subito il crollo parziale della cella campanaria con conseguente sfondamento della copertura del corpo aggiunto-sagrestia adiacente: la verifica evidenziò la necessità di un intervento di consolidamento e cerchiatura, del campanile con demolizione e ricostruzione della cella campanaria, nonché il rifacimento della copertura del fabbricato sagrestia. La stima per gli interventi necessari d'urgenza ammontava a € 80.000.000, di cui € 5.000 per gli interventi di urgenza e messa in sicurezza, come transennamenti e puntellature della torre campanaria. La chiesa fu inserita nella lista degli immobili del Piano delle indagini strutturali sugli edifici di culto puntellati e Piano di completamento per la riapertura ala culto come da Decreto n. 123- 30/07/2009 del Presidente della Regione Molise.

**RENF - Fonte** documentazione

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XXI

**RELF - Frazione di secolo** inizio

**RELI - Data** 2002/10/31

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XXI

**REVF - Frazione di secolo** inizio

**REVI - Data** 2009/07/30

**REVX - Validità** ante

### **SI - SPAZI**

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** canonica

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

<b>SIIN - Numero di piani</b>	2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. terra; p. 1

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	<p>La chiesa presenta pianta rettangolare di dimensioni m. 18,00x14,00, oltre l'abside sporgente di mt. 6,00, a tre navate, due simmetriche laterali ed una centrale di ampiezza mt. 8,00, sopraelevata rispetto le laterali, divise da una serie di pilastri ed archi con presbiterio sopraelevato. Il fronte principale è a capanna, in corrispondenza della navata centrale, leggermente aggettante rispetto alla navate laterali con copertura a falda ed è caratterizzato, come il fronte posteriore ed i laterali, da un rivestimento del paramento murario in pietra squadrata a ricorsi regolari, con zoccolatura a lastroni. Il portale è in pietra da taglio a grana fine, ricorrente in verticale con il finestrone superiore ad arco a tutto sesto. L'interno in muratura intonacata presenta un orizzontamento di tipo piano. Il campanile, distaccato dalla chiesa, a pianta quadrata di lato mt. 4.00, costruito con pilastrature in pietra squadrata a corsi orizzontali e con muri di chiusura con paramento a mosaico, arretrato rispetto al fronte della chiesa, è attaccato ad un lato della canonica, e funge da elemento cerniera tra i due manufatti. La canonica è a pianta rettangolare su due livelli, con sette ambienti, di cui uno al piano terra destinato a sagrestia: come si evince dalla relazione tecnica, modalità tecnica di esecuzione e materiali utilizzati sono identici a quelli adottati per i lavori edilizi eseguiti per i ricoveri stabili del nuovo abitato, cordoli in conglomerato di cemento armato, solai in latero-cemento, tetto con arcarecci in legno, tavole di laterizi e manto in coppi, infissi in abete ed in castagno.</p>
--	---

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	chiesa
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano terra
<b>PNTS - Schema</b>	a tre navate
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	canonica
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano terra
<b>PNTS - Schema</b>	corpo unico
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	campanile
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano terra
<b>PNTS - Schema</b>	a blocco
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata

**FN - FONDAZIONI**

<b>FNA - Tipo di terreno a livello</b>	zona pianeggiante o leggermente acclive costituita da un suolo
--	--



<b>di appoggio</b>	calcareo o argilloso-calcareo
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	arcarecci in legno
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	marsigliesi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	canonica
<b>SCLG - Genere</b>	scala di collegamento
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	angolare
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a tre rampe
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	finestra
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno grave

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria sec. XX
<b>USOD - Uso</b>	chiesa

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Stato
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Demanio dello Stato - Agenzia del Demanio Abruzzo-Molise
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Viale Elena n. 1 - 86100 Campobasso

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2002/11/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112
<b>FTAT - Note</b>	foto post-sisma 2002 - facciata principale

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise

<b>FTAD - Data</b>	2002/11/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112a
<b>FTAT - Note</b>	foto post-sisma 2002 - facciata principale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2002/11/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112b
<b>FTAT - Note</b>	foto post-sisma 2002 - contesto ambientale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2002/11/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112c
<b>FTAT - Note</b>	foto post-sisma 2002 - campanile
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	D'Alessandro Donato
<b>FTAD - Data</b>	2017/07/100
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112d
<b>FTAT - Note</b>	particolare portale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	D'Alessandro Donato
<b>FTAD - Data</b>	2017/07/100
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112e
<b>FTAT - Note</b>	campanile
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	D'Alessandro Donato
<b>FTAD - Data</b>	2017/07/100
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112f
<b>FTAT - Note</b>	parte sommitale del campanile
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2002/11/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112g
<b>FTAT - Note</b>	foto post-sisma 2002 - portale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2002/11/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112h
<b>FTAT - Note</b>	foto post-sisma 2002 - campanile parte sommitale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2002/11/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112i
<b>FTAT - Note</b>	foto post-sisma 2002 - finestra
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2002/11/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112L
<b>FTAT - Note</b>	foto post-sisma 2002 - campanile macerie della parte sommitale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2002/11/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112m
<b>FTAT - Note</b>	foto post-sisma 2002 - fondazione

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2002/11/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112n
<b>FTAT - Note</b>	foto post-sisma 2002 - campanile macerie della parte sommitale

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2002/12/15
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112o
<b>FTAT - Note</b>	foto aerea

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2002/12/15
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112p
<b>FTAT - Note</b>	foto aerea

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2002/12/15
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112q
<b>FTAT - Note</b>	foto aerea

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	D'Alessandro Donato
<b>FTAD - Data</b>	2017/07/100
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CastellinoFE76112r
<b>FTAT - Note</b>	parte centrale della facciata principale

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale fg 34 p.lle A - 10 - 21
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CastellinoSC76112
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAD - Data</b>	2018/08/29
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	disegno tecnico
<b>DRAO - Note</b>	pianta fondazioni
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
<b>DRAC - Collocazione</b>	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CastellinoAG76112
<b>DRAA - Autore</b>	Ufficio del Genio Civile
<b>DRAD - Data</b>	1938/1939
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	disegno tecnico
<b>DRAO - Note</b>	pianta elevazione
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
<b>DRAC - Collocazione</b>	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CastellinoAG76112a
<b>DRAA - Autore</b>	Ufficio del Genio Civile
<b>DRAD - Data</b>	1938/1939
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	disegno tecnico
<b>DRAO - Note</b>	pianta primo piano canonica
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
<b>DRAC - Collocazione</b>	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CastellinoAG76112b
<b>DRAA - Autore</b>	Ufficio del Genio Civile
<b>DRAD - Data</b>	1938/1939
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente

<b>DRAT - Tipo</b>	disegno tecnico
<b>DRAO - Note</b>	sezione
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
<b>DRAC - Collocazione</b>	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CastellinoAG76112c
<b>DRAA - Autore</b>	Ufficio del Genio Civile
<b>DRAD - Data</b>	1938/1939

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	disegno tecnico
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
<b>DRAC - Collocazione</b>	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CastellinoAG76112d
<b>DRAA - Autore</b>	Ufficio del Genio Civile
<b>DRAD - Data</b>	1938/1939

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	disegno tecnico
<b>DRAO - Note</b>	Piano Regolatore del nuovo abitato
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
<b>DRAC - Collocazione</b>	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CastellinoAG76112e
<b>DRAA - Autore</b>	Ufficio del Genio Civile di Campobasso
<b>DRAD - Data</b>	1933/04/14

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	disegno tecnico
<b>DRAO - Note</b>	progetto esecutivo reti idrauliche e fognarie - profilo longitudinale e planimetria
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
<b>DRAC - Collocazione</b>	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CastellinoAG76112f
<b>DRAA - Autore</b>	Ufficio del Genio Civile di Campobasso
<b>DRAD - Data</b>	1933/04/14

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	disegno tecnico
<b>DRAO - Note</b>	Piano Regolatore del nuovo abitato
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
<b>DRAC - Collocazione</b>	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CastellinoAG76112g
<b>DRAA - Autore</b>	Ufficio del Genio Civile di Campobasso
<b>DRAD - Data</b>	1933/04/14
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda da campo
<b>FNTA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FNTT - Denominazione</b>	Scheda per il rilievo dei Beni Culturali - danno alle Chiese
<b>FNTD - Data</b>	2002/11/02
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio SABAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	n. 55
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CastellinoDA76112
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda da campo
<b>FNTA - Autore</b>	SBAP Molise - Dipartimento della Protezione Civile
<b>FNTT - Denominazione</b>	Allegato fotografico alla scheda per il rilievo dei Beni Culturali - danno alle Chiese
<b>FNTD - Data</b>	2002/11/02
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio SABAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	n. 55
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CastellinoDA76112a
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S2480032
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. II, pp. 136 - 141
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2005
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S2480015
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	



**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2018

**CMPN - Nome**

del Rosso Anna

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Benvenuto Cinthia

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**Castellino Nuovo è un'isola Amministrativa nel Comune di Petrella  
Tifernina.