

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00076112

ESC - Ente schedatore S248

ECP - Ente competente S248

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa del Sacro Cuore di Gesù

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione attuale

OGAD - Denominazione Chiesa Madre

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Castellino del Biferno
PVCL - Località	CASTELLINO NUOVO
PVCI - Indirizzo	Strada Provinciale 141

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Castellino del Biferno
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	006
SETD - Denominazione	Castellino Nuovo
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Campobasso
CTSF - Foglio/Data	118/2018
CTSN - Particelle	197
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle 462 - 132

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.721919269
GPDPY - Coordinata Y	41.680909925
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	21-11-2018
GPBO - Note	(4106862) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze novecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	<p>La costruzione della Chiesa è strettamente connessa alle vicende che da decenni affliggono l'instabile geo-morfologia del terreno su cui insiste l'abitato di Castellino del Biferno, interessato e danneggiato da frane e che dal 1909 al 1924 era stato interessato in vari periodo, e per una notevole spesa, da lavori di consolidamento che non sono valsi ad arrestare in via definitiva le imponenti forze naturali che tendevano a disgregare il promontorio su cui è impiantato l'abitato. Già dalla relazione della Commissione (L. 09/07/1908 n. 449), che nel 1908 eseguì un sopralluogo per verificare le condizioni dell'abitato si evidenziava che il paese era minacciato dalle frane, ravvisando l'opportunità dello spostamento dell'intero abitato ma, per mancanza di località vicine adatte, si riteneva di limitare temporaneamente il provvedimento a circa n. 39 case più lesionate, da ricostruirsi laddove affiorano le arenarie. Ma al 1932 nessun provvedimento era stato attuato, le case gravemente lesionate erano aumentate a circa un centinaio la situazione si era aggravata.</p>
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1908/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1932/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	<p>Nella Relazione della Commissione per lo spostamento degli abitati datata 04/05/1932 viene evidenziata la necessità di provvedere con urgenza allo spostamento integrale dell'abitato. A seguito di sopralluogo effettuato dai quattro componenti la Commissione è risultato che Castellino del Biferno ha una giacitura su terreno costituito da arenarie che poggiano su argille scagliose notoriamente</p>

RENN - Notizia	sfavorevoli a causa della facilità con cui scoscevano, e rese franose dalla permeabilità delle arenarie di superficie che consentono all'acqua di raggiungere facilmente le argille imbibendole. La ricerca di un'area adatta per lo spostamento fu assai controversa furono prese in considerazione una zona a qualche centinaio di metri dal Cimitero, indicata dal Genio Civile, le Località Vicenne-Acqua Limona e Aia Gianlonado, indicate dal Podestà, non riconosciute adatte o per condizioni geo-morfologiche-pedologiche o perché troppo isolate e difficilmente collegabili o per limitata espansione rispetto alla necessità di spostare l'intero abitato.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1932/05/04
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1932/05/04
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	La Commissione prese in esame la località i Monti al confine con il Comune di Petrella Tifernina, ben collegabile alla provinciale, la ferrovia e meno distante da Campobasso, precisamente la zona adiacente la mulattiera da Castellino verso Campobasso, ricadente in parte anche nel territorio di Petrella Tifernina, zona pianeggiante o leggermente acclive costituita da un suolo calcareo o argilloso-calcareo: in definitiva l'area in oggetto era la sola pienamente rispondente per lo spostamento totale dell'abitato di Castellino, gradita ai principali esponenti della popolazione convocati dal Prefetto, né furono sollevate obiezioni dal Comune di Petrella, in relazione alla eventuale necessaria rettifica dei confini, ai fini dello spostamento in conformità dell'art. 8 del Regio Decreto 30/12/1923 n. 2839. Fu redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Campobasso il progetto, datato 14/04/1933, del Piano Regolatore del nuovo abitato.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1933/04/14
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1933/04/14
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	<p>Il progetto esecutivo di un primo lotto di lavori per l'importo di £. 300.000 e relativo all'espropriazione della zona occorrente per il nuovo abitato ed alla costruzione di un primo gruppo di strade con reti idrauliche e fognarie, lavori eseguiti ed ultimati nel 1935. Per le alluvioni del 1934-35 le condizioni delle moltissime case pericolanti dell'abitato si aggravarono maggiormente e il Provveditorato alle OO. PP. dell'Aquila dispose l'esecuzione di un primo lotto di ricoveri stabili, in tre isolati, di n. 15 alloggi per le famiglie povere che avrebbero dovuto abbandonare le case del vecchio abitato. Tali lavori vennero ultimati nel 1939 e furono consegnati gli alloggi. Successivamente fu realizzato un quarto isolato con n. 4 alloggi per ricoveri stabili e l'edificio scolastico composto da n. 2 aule con alloggi per gli insegnanti.</p>
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1935/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1939/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione nuova chiesa
RENN - Notizia	<p>Con il ripopolamento della zona fu ravvisata la necessità di procedere alla costruzione della Chiesa Madre di Castellino Nuovo, con annessa canonica, per la quale l'Ufficio del Genio Civile provvede alla redazione del progetto e successiva realizzazione. La chiesa fu costruita su un lato della piazza di mt. 60x40, in fondo alla strada principale dell'abitato con prospetto sull'asse della strada stessa, con ampie aree laterali. Al 28/10/1938 risale la cerimonia di benedizione della prima pietra della erigenda Chiesa Madre nel nuovo abitato di Castellino da parte del Vescovo Monsignor Romita, alla presenza del Prefetto e del Segretario Federale, oltre una trentina di autorità invitate dal Corpo Reale del Genio Civile di Campobasso.</p>

RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1938/10/28
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1938/10/28
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione delle opere
RENN - Notizia	L'importo previsto per la realizzazione della chiesa come da progetto ammontava a L. 250.000 , la Ditta Vendittelli Luigi fu Giovanni si aggiudicò un primo lotto di lavori con un ribasso del 14% per l'ammontare di L. 145.249,65, per la realizzazione del rustico del complesso, come da contratto del 05/04/1938 n. rep. 2036, e definitivo termine dei lavori di fondazioni, strutture murarie in elevazione e tetto previsto per il 20/11/1939, ma slittato al 25/05/1940; in concomitanza con la fine dei lavori alla stessa Ditta fu affidato con contratto di cottimo fiduciario il completamento dei lavori in economia, previsti come da progetto del 18/04/1940 dell'importo di L. 150.000 con ribasso 1% (L. 144.302 per lavori a misura e L. 4.197,60 per compensi a corpo) terminati, come da contabilità e certificazione di collaudo il 16 /05/1941.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1938/04/05
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1941/05/16
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	lavori d'urgenza
	Al 3/10/1989 risale una perizia del Ministero LL.PP. Provveditorato Regionale OO.PP. per il Molise con la collaborazione della

RENN - Notizia	SBAAAAS Molise per l'importo di L. 30.000.000 con spese a carico dello Stato, a seguito di ordinanza della Soprintendenza del 29/12/1989 che imponeva l'esecuzione delle opere entro il termine di 3 mesi all'Ente proprietario che dichiarava in data 03/1/1990 l'impossibilità a provvedere: a seguire decreto del 24/4/1990 del Ministero per i Beni Culturali e ambientali che autorizzava l'esecuzione dei lavori con spese a carico dello Stato. Le opere di urgenza si resero necessarie per il precario stato di conservazione del complesso edilizio, determinato da infiltrazioni di acqua dall'esterno in particolare realizzazione di un drenaggio lungo tutto il perimetro, rimozione della pavimentazione, scavo e creazione di vespaio e realizzazione di massetto per sottofondo, pavimentazione in marmette di graniglia e battiscopa. I lavori furono realizzati dall'Impresa Dozzani di Gambatesa.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1989/10/03
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1990/04/24
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danni sisma 2002
RENN - Notizia	A seguito del terremoto del 2002 la chiesa, in data 02/11/2002, fu soggetta a verifica dei danni (scheda danno n. 55) avendo il complesso subito il crollo parziale della cella campanaria con conseguente sfondamento della copertura del corpo aggiunto-sagrestia adiacente: la verifica evidenziò la necessità di un intervento di consolidamento e cerchiatura, del campanile con demolizione e ricostruzione della cella campanaria, nonché il rifacimento della copertura del fabbricato sagrestia. La stima per gli interventi necessari d'urgenza ammontava a € 80.000.000, di cui € 5.000 per gli interventi di urgenza e messa in sicurezza, come transennamenti e puntellature della torre campanaria. La chiesa fu inserita nella lista degli immobili del Piano delle indagini strutturali sugli edifici di culto puntellati e Piano di completamento per la riapertura ala culto come da Decreto n. 123- 30/07/2009 del Presidente della Regione Molise.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	2002/10/31
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI

REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2009/07/30
REVX - Validità	ante

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	canonica
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. terra; p. 1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La chiesa presenta pianta rettangolare di dimensioni m. 18,00x14,00, oltre l'abside sporgente di mt. 6,00, a tre navate, due simmetriche laterali ed una centrale di ampiezza mt. 8,00, sopraelevata rispetto le laterali, divise da una serie di pilastri ed archi con presbiterio sopraelevato. Il fronte principale è a capanna, in corrispondenza della navata centrale, leggermente aggettante rispetto alla navate laterali con copertura a falda ed è caratterizzato, come il fronte posteriore ed i laterali, da un rivestimento del paramento murario in pietra squadrata a ricorsi regolari, con zoccolatura a lastroni. Il portale è in pietra da taglio a grana fine, ricorrente in verticale con il finestrone superiore ad arco a tutto sesto. L'interno in muratura intonacata presenta un orizzontamento di tipo piano. Il campanile, distaccato dalla chiesa, a pianta quadrata di lato mt. 4.00, costruito con pilastrature in pietra squadrata a corsi orizzontali e con muri di chiusura con paramento a mosaico, arretrato rispetto al fronte della chiesa, è attaccato ad un lato della canonica, e funge da elemento cerniera tra i due manufatti. La canonica è a pianta rettangolare su due livelli, con sette ambienti, di cui uno al piano terra destinato a sagrestia: come si evince dalla relazione tecnica, modalità tecnica di esecuzione e materiali utilizzati sono identici a quelli adottati per i lavori edilizi eseguiti per i ricoveri stabili del nuovo abitato, cordoli in conglomerato di cemento armato, solai in latero-cemento, tetto con arcarecci in legno, tavole di laterizi e manto in coppi, infissi in abete ed in castagno.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	canonica
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	corpo unico
PNTF - Forma	rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	zona pianeggiante o leggermente acclive costituita da un suolo calcareo o argilloso-calcareo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	arcarecci in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	canonica
SCLG - Genere	scala di collegamento
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare

SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
----------------------------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	finestra
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
---------------------------------------	---------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	danno grave
--------------------------------------	-------------

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XX
---------------------------------------	---------------------------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

CDGS - Indicazione specifica	Demanio dello Stato - Agenzia del Demanio Abruzzo-Molise
-------------------------------------	--

CDGI - Indirizzo	Viale Elena n. 1 - 86100 Campobasso
-------------------------	-------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	SBAP Molise
----------------------	-------------

FTAD - Data	2002/11/02
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112
FTAT - Note	foto post-sisma 2002 - facciata principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2002/11/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112a
FTAT - Note	foto post-sisma 2002 - facciata principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2002/11/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112b
FTAT - Note	foto post-sisma 2002 - contesto ambientale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2002/11/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112c
FTAT - Note	foto post-sisma 2002 - campanile
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	D'Alessandro Donato
FTAD - Data	2017/07/100
FTAE - Ente proprietario	SABAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112d
FTAT - Note	particolare portale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	D'Alessandro Donato
FTAD - Data	2017/07/100
FTAE - Ente proprietario	SABAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112e

FTAT - Note	campanile
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	D'Alessandro Donato
FTAD - Data	2017/07/100
FTAE - Ente proprietario	SABAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112f
FTAT - Note	parte sommitale del campanile
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2002/11/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112g
FTAT - Note	foto post-sisma 2002 - portale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2002/11/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112h
FTAT - Note	foto post-sisma 2002 - campanile parte sommitale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2002/11/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112i
FTAT - Note	foto post-sisma 2002 - finestra
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2002/11/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112L
FTAT - Note	foto post-sisma 2002 - campanile macerie della parte sommitale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2002/11/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112m
FTAT - Note	foto post-sisma 2002 - fondazione
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2002/11/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112n
FTAT - Note	foto post-sisma 2002 - campanile macerie della parte sommitale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2002/12/15
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112o
FTAT - Note	foto aerea
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2002/12/15
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112p
FTAT - Note	foto aerea
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise
FTAD - Data	2002/12/15
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112q
FTAT - Note	foto aerea
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	D'Alessandro Donato
FTAD - Data	2017/07/100
FTAE - Ente proprietario	SABAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CastellinoFE76112r
FTAT - Note	parte centrale della facciata principale

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 34 p.lle A - 10 - 21
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	CastellinoSC76112
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2018/08/29

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	pianta fondazioni
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
DRAC - Collocazione	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
DRAN - Codice identificativo	CastellinoAG76112
DRAA - Autore	Ufficio del Genio Civile
DRAD - Data	1938/1939

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	pianta elevazione
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
DRAC - Collocazione	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
DRAN - Codice identificativo	CastellinoAG76112a
DRAA - Autore	Ufficio del Genio Civile
DRAD - Data	1938/1939

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	pianta primo piano canonica
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile

DRAC - Collocazione	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
DRAN - Codice identificativo	CastellinoAG76112b
DRAA - Autore	Ufficio del Genio Civile
DRAD - Data	1938/1939
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	sezione
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
DRAC - Collocazione	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
DRAN - Codice identificativo	CastellinoAG76112c
DRAA - Autore	Ufficio del Genio Civile
DRAD - Data	1938/1939
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
DRAC - Collocazione	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
DRAN - Codice identificativo	CastellinoAG76112d
DRAA - Autore	Ufficio del Genio Civile
DRAD - Data	1938/1939
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	Piano Regolatore del nuovo abitato
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
DRAC - Collocazione	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
DRAN - Codice identificativo	CastellinoAG76112e
DRAA - Autore	Ufficio del Genio Civile di Campobasso
DRAD - Data	1933/04/14
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	progetto esecutivo reti idrauliche e fognarie - profilo longitudinale e planimetria
DRAS - Scala	1:2000

DRAE - Ente proprietario	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
DRAC - Collocazione	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
DRAN - Codice identificativo	CastellinoAG76112f
DRAA - Autore	Ufficio del Genio Civile di Campobasso
DRAD - Data	1933/04/14
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	Piano Regolatore del nuovo abitato
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Archivio di Stato di Campobasso – Genio Civile
DRAC - Collocazione	B. 50 fasc. 230 e B. 50 Bis fasc. 231
DRAN - Codice identificativo	CastellinoAG76112g
DRAA - Autore	Ufficio del Genio Civile di Campobasso
DRAD - Data	1933/04/14
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda da campo
FNTA - Autore	SBAP Molise
FNTT - Denominazione	Scheda per il rilievo dei Beni Culturali - danno alle Chiese
FNTD - Data	2002/11/02
FNTN - Nome archivio	Archivio SABAP Molise
FNTS - Posizione	n. 55
FNTI - Codice identificativo	CastellinoDA76112
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda da campo
FNTA - Autore	SBAP Molise - Dipartimento della Protezione Civile
FNTT - Denominazione	Allegato fotografico alla scheda per il rilievo dei Beni Culturali - danno alle Chiese
FNTD - Data	2002/11/02
FNTN - Nome archivio	Archivio SABAP Molise
FNTS - Posizione	n. 55
FNTI - Codice identificativo	CastellinoDA76112a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	S2480032
BIBN - V., pp., nn.	V. II, pp. 136 - 141
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	AA.VV.

BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	S2480015
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	del Rosso Anna
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Castellino Nuovo è un'isola Amministrativa nel Comune di Petrella Tifernina.