

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00048972
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	monastero
OGTQ - Qualificazione	filippino
OGTN - Denominazione	Monastero di S. Maria dei Lumi

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Monastero della Madonna dei Lumi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Via Madonna dei Lumi

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	153/2019
CTSN - Particelle	107
CTSP - Proprietari	Diocesi di Camerino e San Severino Marche

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.178602485
GPDPY - Coordinata Y	43.225651685

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
-------------------------------------	-------------------------------------

GPBT - Data	22-6-2019
--------------------	-----------

GPBO - Note	(4218027) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali cinquecentesche
-----------------------------	-----------------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** notizia storica**RENN - Notizia**

All'origine della costruzione del santuario è un avvenimento miracoloso verificatosi il 16.1.1584: l'apparizione di `un grande splendore sopra il luogo della Vergine per lo spazio di un'ora`. Il luogo citato era un pilone con l'immagine della Madonna (da allora `dei Lumi`), dipinta da Gian Gentile di Maestro Lorenzo, all'ingresso di un piccolo podere in località Pescara.

RENF - Fonte B_02 (p. 83)**RENF - Fonte** B_03 (p. 37)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1584/01/16**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1584/01/17**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Costruzione**RENN - Notizia** Nel 1586, insieme alla chiesa, si inizia probabilmente anche la costruzione del convento, che è abitabile nel 1588.**RENF - Fonte** B_01 (p. 130)**RENF - Fonte** B_02 (p. 83)**RENF - Fonte** B_03(p. 37)**RENF - Fonte** B_04 (p. 57)**RENF - Fonte** B_017 (p. 157)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1586/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1586/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** collegamento stradale**RENS - Notizia sintetica** Costruzione**RENN - Notizia** In occasione dell'apertura della strada che conduce al santuario viene abbattuto un torrione detto `Il Bottaccio` e viene aperta una porta chiamata di `S. Maria dei Lumi` (non più esistente).**RENF - Fonte** B_02 (p. 85)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI

RELI - Data	1587/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1587/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	avvicendamento ordine religioso
RENN - Notizia	Nel monastero risiedono fino al 1601 i Padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri, che lo abbandonano per trasferirsi al Borgo, presso la Chiesa di S. Benedetto (attuale S. Filippo). Nel corso del sec. XVII ai Filippini subentrano i Barnabiti.
RENF - Fonte	B_02 (pp.: 51; 83...84)
RENF - Fonte	B_04 (p. 57)
RENF - Fonte	B_018 (p. 157)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1587/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1601/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Fra il 1790 ed il 1791 il convento è prolungato e decorato.
RENF - Fonte	B_018 (p. 157)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1790/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1791/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione napoleonica
RENN - Notizia	Fra il 1808 ed il 1810 il convento è indemaniato.
RENF - Fonte	B_06 (pp. 134...135)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1808/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1810/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione napoleonica - ritorno in possesso
RENN - Notizia	Qualche anno dopo il 1815 i barnabiti ritornano proprietari del convento.
RENF - Fonte	B_06 (pp. 134...135)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1814/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1815/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione italiana
RENN - Notizia	Fra il 1861 ed il 1866 il convento è indemanato e viene trasferito al clero regolare.
RENF - Fonte	B_06 (pp. 134...135)
RENF - Fonte	B_018 (p. 157)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1861/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1866/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	avvicendamento ordine religioso
RENN - Notizia	Dal 1901 sono chiamati a reggere il convento i Cistercensi.
RENF - Fonte	B_02 (p. 84)
RENF - Fonte	B_018 (p. 157)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1901/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1901/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Riparazioni danni del terremoto_Aprovazione lavori
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC548

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1977/12/23

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1977/12/23

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_collaudo
RENN - Notizia	Comunicazione del collaudo dei lavori di ripristino del tetto della Cappella Centrale, dei due tetti laterali e stuccatura di rinforzo al piccolo campanile.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC548

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1983/12/28

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1983/12/28

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il convento é danneggiato dal terremoto del 26.9.1997.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC548

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di restauro e manutenzione

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC548
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1999/09/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2004/10/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cupola
RENS - Notizia sintetica	Lavori di restauro cupola_approvazione
RENN - Notizia	Intervento di restauro delle decorazioni a tempera e stucchi del XVIII sec. della cupola consistenti nella spolverata delle superficie; consolidamento; integrazioni pittoriche e successiva protezione superficiale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC548
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2001/02/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2001/02/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Segnalazione danni
RENN - Notizia	A causa di infiltrazioni si segnalano danni esterni ed interni nella cappella del Beato Pellegrino da Falerone
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC548
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2006/02/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2006/02/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di messa in sicurezza della chiesa mediante posa in opera di catene in acciaio all'imposta delle volte del piano interrato e degli archi del p.t.; interventi di scuci e cucii limitati alla porzione interessate dalle lesioni e intervento di ripristino degli apparati decorativi
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC548

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2018/06/01**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +4**SIIP - Tipo di piani** p. sottostrada, p.t., 1p, 2p**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Il Monastero di S. Maria dei Lumi, un lungo corpo di fabbrica, contiguo alla chiesa omonima, di tre piani fuori terra; murature perimetrali in laterizio; volte nei seminterrati; finte volte a crociera e solai al piano terra e al piano primo; solai al secondo piano; copertura a tetto, a due falde con manto in coppi di laterizio.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTF - Forma** rettangolare**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** Non accertabile**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** Intero bene**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** in muratura**SVCQ - Qualificazione del genere** intonacata**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** p. seminterrato**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** p.t., 1p**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta/solaio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** intero bene**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	graniglia
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto posteriore
DECL - Collocazione	p.t.
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice aggettante
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto posteriore
DECL - Collocazione	2p
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	Con balaustra in ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	lineari

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTF - Data fine	1977/01/00
-------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Riparazioni danni del terremoto. (SABAP_AN_MC548)
----------------------------------	---

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1983/12/28
---------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Lavori di ripristino del tetto della Cappella Centrale, dei due tetti laterali e stuccatura di rinforzo al piccolo campanile. (SABAP_AN_MC548)
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1999/09/06
---------------------------	------------

RSTF - Data fine	2004/10/18
-------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e manutenzione . (SABAP_AN_MC548)
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	cupola
--------------------------------------	--------

RSTI - Data inizio	2001/02/16
---------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Restauro delle decorazioni a tempera e stucchi del XVIII sec. della cupola . (SABAP_AN_MC548)
----------------------------------	---

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	2018/06/01
---------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Intervento di messa in sicurezza della chiesa. (SABAP_AN_MC548)
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	monastero
-------------------	-----------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione	
---------------------------	--

specifica	Diocesi di Camerino e San Severino Marche
CDGI - Indirizzo	piazza Cavour, 12 - Camerino (MC)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art 4 L. 1089/1939
NVCD - Data notificazione	1974/11/13
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48972_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48972
FTAN - Codice identificativo	48972_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48972
FTAN - Codice identificativo	48972_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48972
FTAN - Codice identificativo	48972_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48972
FTAN - Codice identificativo	48972_F5

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	48972_C1
DRAD - Data	2019

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1913/02/28
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	48972_D1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1974/11/13
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	48972_D2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aleandri V. E.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	B_01

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_02

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Piangatelli G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_03

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	n.r.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	B_04

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Compagnucci M.

BIBD - Anno di edizione	2002
BIBH - Sigla per citazione	B_06
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ricci A.
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	B_017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mariano F.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	B_018
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Girotti R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le strutture che reggono il terrazzamento su cui sorge il santuario sono interessate da fenomeni di dissesto strutturale, visibili soprattutto nelle lesioni apertesesi nella volta a botte in laterizio dell'ambiente centrale sotto il sagrato della chiesa. Sul muro di contenimento, verso la strada, sono ancora leggibili le arcate originarie, come si vedono nella pianta del Divini del 1640. Più all'interno, proprio sotto la chiesa, ambiente voltato a crociera, su grossi pilastri originariamente adibito ad oratorio.