## **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00167500
ESC - Ente schedatore	S285
ECP - Ente competente	S285
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Francesco di Paola
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC

PVCC - Comune	Polistena
PVCI - Indirizzo	Largo San Francesco di Paola
PVE - Diocesi	OPPIDO MAMERTINA-PALMI
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Polistena
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Polistena
CTSF - Foglio/Data	1/ 2020
CTSN - Particelle	I
CTSP - Proprietari	Parrocchia di San Francesco di Paola
CTSE - Particelle ed altri	1891
elementi di confine	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo Punto	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	110
GPDP - PUNTO	16.079414
GPDPX - Coordinata X	
GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di	38.405006
georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di	:1: d
georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di	WGS84
riferimento	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020 (4520000) https://www.google.com/mons
GPBO - Note	(4529099) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento	
all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Francesco Morani
AUTA - Dati anagrafici	1804/ 1878
AUTH - Sigla per citazione	S285A163
~ <b>^</b>	

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	confronto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	L'attuale chiesa porta il nome di quella originaria, costruita insieme al convento dei Padri Minimi, nel 1701 dal Marchese G. D. Milano. Essa sorgeva in contrada San Francesco, nei pressi della contrada Belà, sui resti del convento degli Agostiniani soppresso nel 1650. La chiesa, consacrata nel 1730, come ricorda la lapide conservata nell'attuale chiesa di San Francesco di Paola, fu distrutta, insieme al convento, dal sisma del 1783. Ricostruiti in forma baraccata in un quartiere della nuova Polistena, furono chiusi nel 1809 ma, nel 1820, i Francescani tornarono in possesso dei loro beni e ripresero ad officiare nella loro chiesa baraccata, in attesa della nuova.
<b>RENF - Fonte</b>	BIL(1)
<b>RENF - Fonte</b>	BIBH-S285B441 (pp. 11-12)
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1701
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1833
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENN - Notizia	Costruzione della nuova chiesa di San Francesco di Paola conclusa nel 1841, come attesta la data apposta sullo stemma della facciata.
<b>RENF - Fonte</b>	BIL(1)
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1833
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	CMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1841
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	La chiesa viene abbellita negli anni successivi e del 1855 sono gli stucchi realizzati dal Morano.

RENF - Fonte	BIL(1)
RENF - Fonte	FNT(1)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1841
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1855
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	La chiesa rimane danneggiata dal terremoto del 1905. La lapide commemorativa parla di un "Tempio quasi ex novo ricostruito" quindi potrebbe desumersi che i danni alla struttura furono ingenti.
RENF - Fonte	BIL(1)
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1905/09/08
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1905/09/08
RE - NOTIZIE STORICHE	
RE NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
	intero bene
REN - NOTIZIA	intero bene ristrutturazione
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento	
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione  In questo lungo periodo, probabilmente a causa dei danni del terremoto e dei danni provocati da numerose infiltrazioni d'acqua, la Chiesa viene profondamente modificata: nel 1926 viene eretto l'altare maggiore; nel 1945 viene sopraelevata, con la conseguente modifica del soffitto, che perse la sua configurazione a volta, e della parte superiore del frontespizio, quest'ultimo poi finito di restaurare nel
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia	ristrutturazione  In questo lungo periodo, probabilmente a causa dei danni del terremoto e dei danni provocati da numerose infiltrazioni d'acqua, la Chiesa viene profondamente modificata: nel 1926 viene eretto l'altare maggiore; nel 1945 viene sopraelevata, con la conseguente modifica del soffitto, che perse la sua configurazione a volta, e della parte superiore del frontespizio, quest'ultimo poi finito di restaurare nel 1964; vengono rimossi gli stucchi del Morano.
RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENN - Fonte	ristrutturazione  In questo lungo periodo, probabilmente a causa dei danni del terremoto e dei danni provocati da numerose infiltrazioni d'acqua, la Chiesa viene profondamente modificata: nel 1926 viene eretto l'altare maggiore; nel 1945 viene sopraelevata, con la conseguente modifica del soffitto, che perse la sua configurazione a volta, e della parte superiore del frontespizio, quest'ultimo poi finito di restaurare nel 1964; vengono rimossi gli stucchi del Morano.  BIL(1)  FNT(1)
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte	ristrutturazione  In questo lungo periodo, probabilmente a causa dei danni del terremoto e dei danni provocati da numerose infiltrazioni d'acqua, la Chiesa viene profondamente modificata: nel 1926 viene eretto l'altare maggiore; nel 1945 viene sopraelevata, con la conseguente modifica del soffitto, che perse la sua configurazione a volta, e della parte superiore del frontespizio, quest'ultimo poi finito di restaurare nel 1964; vengono rimossi gli stucchi del Morano.  BIL(1)  FNT(1)
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREN	ristrutturazione  In questo lungo periodo, probabilmente a causa dei danni del terremoto e dei danni provocati da numerose infiltrazioni d'acqua, la Chiesa viene profondamente modificata: nel 1926 viene eretto l'altare maggiore; nel 1945 viene sopraelevata, con la conseguente modifica del soffitto, che perse la sua configurazione a volta, e della parte superiore del frontespizio, quest'ultimo poi finito di restaurare nel 1964; vengono rimossi gli stucchi del Morano.  BIL(1)  FNT(1)  MO REMOTO
RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo	ristrutturazione  In questo lungo periodo, probabilmente a causa dei danni del terremoto e dei danni provocati da numerose infiltrazioni d'acqua, la Chiesa viene profondamente modificata: nel 1926 viene eretto l'altare maggiore; nel 1945 viene sopraelevata, con la conseguente modifica del soffitto, che perse la sua configurazione a volta, e della parte superiore del frontespizio, quest'ultimo poi finito di restaurare nel 1964; vengono rimossi gli stucchi del Morano.  BIL(1)  FNT(1)  MO REMOTO  XXI  1923
RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELI - Data	ristrutturazione  In questo lungo periodo, probabilmente a causa dei danni del terremoto e dei danni provocati da numerose infiltrazioni d'acqua, la Chiesa viene profondamente modificata: nel 1926 viene eretto l'altare maggiore; nel 1945 viene sopraelevata, con la conseguente modifica del soffitto, che perse la sua configurazione a volta, e della parte superiore del frontespizio, quest'ultimo poi finito di restaurare nel 1964; vengono rimossi gli stucchi del Morano.  BIL(1)  FNT(1)  MO REMOTO  XXI  1923
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  RELI - Data  REV - CRONOLOGIA, ESTREM	ristrutturazione  In questo lungo periodo, probabilmente a causa dei danni del terremoto e dei danni provocati da numerose infiltrazioni d'acqua, la Chiesa viene profondamente modificata: nel 1926 viene eretto l'altare maggiore; nel 1945 viene sopraelevata, con la conseguente modifica del soffitto, che perse la sua configurazione a volta, e della parte superiore del frontespizio, quest'ultimo poi finito di restaurare nel 1964; vengono rimossi gli stucchi del Morano.  BIL(1)  FNT(1)  MO REMOTO  XXI  1923  MO RECENTE
RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo	ristrutturazione  In questo lungo periodo, probabilmente a causa dei danni del terremoto e dei danni provocati da numerose infiltrazioni d'acqua, la Chiesa viene profondamente modificata: nel 1926 viene eretto l'altare maggiore; nel 1945 viene sopraelevata, con la conseguente modifica del soffitto, che perse la sua configurazione a volta, e della parte superiore del frontespizio, quest'ultimo poi finito di restaurare nel 1964; vengono rimossi gli stucchi del Morano.  BIL(1)  FNT(1)  MO REMOTO  XXI  1923  MO RECENTE  XXI
RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVI - Data	ristrutturazione  In questo lungo periodo, probabilmente a causa dei danni del terremoto e dei danni provocati da numerose infiltrazioni d'acqua, la Chiesa viene profondamente modificata: nel 1926 viene eretto l'altare maggiore; nel 1945 viene sopraelevata, con la conseguente modifica del soffitto, che perse la sua configurazione a volta, e della parte superiore del frontespizio, quest'ultimo poi finito di restaurare nel 1964; vengono rimossi gli stucchi del Morano.  BIL(1)  FNT(1)  MO REMOTO  XXI  1923  MO RECENTE  XXI
RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVI - Data REVI - Data RE - NOTIZIE STORICHE	ristrutturazione  In questo lungo periodo, probabilmente a causa dei danni del terremoto e dei danni provocati da numerose infiltrazioni d'acqua, la Chiesa viene profondamente modificata: nel 1926 viene eretto l'altare maggiore; nel 1945 viene sopraelevata, con la conseguente modifica del soffitto, che perse la sua configurazione a volta, e della parte superiore del frontespizio, quest'ultimo poi finito di restaurare nel 1964; vengono rimossi gli stucchi del Morano.  BIL(1)  FNT(1)  MO REMOTO  XXI  1923  MO RECENTE  XXI
RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVI - Data REVI - Data RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	ristrutturazione  In questo lungo periodo, probabilmente a causa dei danni del terremoto e dei danni provocati da numerose infiltrazioni d'acqua, la Chiesa viene profondamente modificata: nel 1926 viene eretto l'altare maggiore; nel 1945 viene sopraelevata, con la conseguente modifica del soffitto, che perse la sua configurazione a volta, e della parte superiore del frontespizio, quest'ultimo poi finito di restaurare nel 1964; vengono rimossi gli stucchi del Morano.  BIL(1) FNT(1)  MO REMOTO  XXI 1923  MO RECENTE  XXI 1945

RENN - Notizia	l'originaria nicchia decorata da stucchi con un cappellone in marmo. Inoltre, su disegno dello stesso, furono costruiti l'altare di Santa Fara e la grotta di Lourdes.
RENF - Fonte	BIL(1)
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	1953
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	1953
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Viene costruita la cantoria in cemento armato, al posto di quella lignea, e rifatto il pavimento in marmo.
RENF - Fonte	BIL(1)
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	1954
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	1954
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio con struttura mista in mattoni pieni ed elementi di cemento armato, come è possibile ricavare dalle porzioni di prospetto senza intonaco.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	Con unica navata
PNTE - Dati icnografici significativi	Abside semicircolare
PNTE - Dati icnografici significativi	Cantoria sopra il portone d'ingresso
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	VA
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONI	CAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	a cassettoni
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ΓERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNIC	CA CA
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTUR	RA .
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	Æ
SCSM - Materiali	ferro
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIV	T
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIV	Т
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	muratura intonacata
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMM	I
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	MMI
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Stemma di San Francesco di Paola
LSII - Trascrizione testo	Cha/ ri/ tas/ 1841
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STE	MMI
LSIU - Ubicazione	ala sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Epigrafe in latino appartenuta al vecchio convento
	Si riporta la traduzione italiana poichè poco leggibile: "L'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore D. Giovanni Domenico Milano, Franco degli Aragona, dei Tolfa, degli Ursino, dei Ventimiglie, Marchese di San Giorgio e di Polistena, Principe di Ardore, di Siderno, di Galatro, di Plaesano, di Melicucco, di San Nicola, di Bombile, di Scuderi, Signore e padrone di altre terre e paesi, uno dei nipoti di prima classe

LSII - Trascrizione testo	delle autorità spagnole, degli intimie in servizio Consigliere di Stato, Comandante a vita dello squadrone corazzato, imparentato per parte maschile e femminile con il Re di Spagna ha voluto che la chiesa e il convento rifatto, dotato fosse dedicato a San Francesco di Paola, fondatore dei Minimi e protettore delle principali famiglie. O' tu che passi, guarda ammira e vai. Anno 1730"
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcare
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	ala destra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide commemorativa
LSII - Trascrizione testo	Questo marmo commemorativo/ ricorda/ generosa libertà di devoti cooperatori/ e offerte di cittadini presenti e lontani/ perchè se ne emuli la loro munificenza/ per questo Tempio quasi ex novo ricostruito/ mediante l'operosa costante attività/ del rettore Pascale Can.co Antonio/ che per 29 anni del suo attuale rettorato/ dimostrò zelo-sacrificio-rettitudine./ 14 aprile A. D. 1956/ Progettista ed esecutore dei lavori/ Prof. Salvatore Angilletta
LSIC - Tecnica	incisa/o
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Necessiterebbe di un intervento per il ripristino degli intonaci e delle modanature della facciata principale in cui i materiali costruttivi appaiono, in più punti, a nudo.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Si notano diffusi distacchi dovuti all'umidità.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1987
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento della copertura ex novo.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
	intero bene chiesa

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XIX-XXI)
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi
CDGI - Indirizzo	Via Mamerto, 15 Oppido Mamertina (RC)-89014
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
NVCE - Estremi provvedimento	2010/04/09
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2010/05/28
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Castiglione, Federica
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1586090501975
FTAT - Note	Fotografia dell'esterno
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Castiglione, Federica
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1586090552894
FTAT - Note	Fotografia dell'interno
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1587200867354
DRAD - Data	2010/04/09
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2010/04/09
FNTN - Nome archivio	SABAP RC VV
FNTS - Posizione	Archivio vincoli monumentali

FNTI - Codice identificativo	New_1587201088474
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Russo, Giovanni
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	S285B441
BIL - Citazione completa	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp? sercd=17088 (consultazione: 2020/04/13)
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Castiglione, Federica
RSR - Referente scientifico	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Cicero, Rita