

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00119478

ESC - Ente schedatore S03

ECP - Ente competente S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica campanile

OGTN - Denominazione Torre campanaria della Chiesa di S. Lucia

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione Turris Capitis

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montalto delle Marche
PVCL - Località	Porchia
PVCI - Indirizzo	Piazza S. Lucia
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Porchia
CSTA	frazione
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Montalto delle Marche
CTSF - Foglio/Data	14
CTSN - Particelle	C (porzione)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.6291895
GPDPY - Coordinata Y	42.996857
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura militare quattrocentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	La parte basamentale della torre cosituiva la Turris Capitis del castello di Porchia.

RENF - Fonte	03001032
---------------------	----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

RELV - Validità	ante
------------------------	------

RELF - Frazione di secolo	fine
----------------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVV - Validità	ca
------------------------	----

REVF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENRR - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
---------------------------------	----------------------

RENN - Notizia	La parte sommitale della torre campanaria della Chiesa di S. Lucia fu abbattuta nel 1952 perché pericolante.
-----------------------	--

RENF - Fonte	A3
---------------------	----

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1952/02/24
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1952/02/24
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENRR - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
---------------------------------	------------------

RENN - Notizia	Probabilmente la torre militare divenne campanaria nel 1566 data incisa su un mattone alla sommità della stessa.
-----------------------	--

RENF - Fonte	A3
---------------------	----

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1566
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVI - Data	1566
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENRR - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	progettazione
---------------------------------	---------------

RENN - Notizia	Presentazione del progetto di riparazione dei danni sismici del terremoto del 1943 e del 1950.
-----------------------	--

RENF - Fonte	A4
---------------------	----

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1952/12/10

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1952/12/10

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

inizio lavori

RENN - Notizia

I lavori per la riparazione dei danni dei terremoti avutisi negli anni precedenti iniziarono il 23 febbraio 1953. I lavori sono consistiti in: demolizione solai in legno con sovrastante pavimento in cotto nell'interno delle loggie del campanile; ricostruzione del solaio in c. a. nel campanile; strappo di muro e ripresa d'intonaco a malta bastarda con tinteggiatura della parete interna della chiesa adiacente la torre.

RENF - Fonte

A4

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1953/02/23

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVV - Validità

post

REVF - Frazione di secolo

terzo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico-danni

RENN - Notizia

Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provocano nella torre i seguenti danni: Inclinazione della torre campanaria imputabile solo in parte al sisma; caduta di elementi in cotto (mattoni laterizi) dalla sommità della torre; parziale distacco del sistema ligneo portante la cella campanaria dalla muratura d'ambito con la chiesa.

RENF - Fonte

scheda NOPSA 1388

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1997/09/26

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La torre è di base quadrata ed è realizzata in mattoni. COn un corpo centrale dove alloggia la scalinata per raggiungere la sommità della stessa.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quarilatera
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	cemento armato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	cemento armato

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	parte sommitale della torre
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	mattone con incisa la data 1566
LSII - Trascrizione testo	1566
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	laterizio

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Inclinazione della torre campanaria imputabile solo in parte al sisma; caduta di elementi in cotto (mattoni laterizi) dalla sommità della torre; parziale distacco del sistema ligneo portante la cella campanaria dalla muratura d'ambito con la chiesa.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1953/02/23
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	I lavori sono consistiti in: demolizione solai in legno con sovrastante pavimento in cotto nell'interno delle logge del campanile; ricostruzione del solaio in c. a. nel campanile; strappo di muro e ripresa d'intonaco a malta bastarda con tinteggiatura della parete interna della chiesa adiacente la torre.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	campanile

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico

destinazione originaria

USOD - Uso

torre militare

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

Parrocchia di S. Lucia

CDGI - Indirizzo

P.zza S. Lucia-Porchia di Montalto delle Marche (AP)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

D.lgs. 490/1999

NVCP - Estensione del vincolo

intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

p.r.g.

STUN - Sintesi normativa zona

zona centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

New_1594715069524

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

planimetria catastale

DRAN - Codice identificativo

New_1587369807314

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2003

CMPN - Nome

Fruncillo G.

FUR - Funzionario responsabile

Fruncillo G.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2003

RVMN - Nome

Fruncillo G.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2020

AGGN - Nome

Acciarri G.

AGGE - Ente

Sabap Marche

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Petruzzelli S.