

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

12713 REGIONE 1939

N.

CODICI 0 8 / 00305881

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
E ARCHITETTONICI RAVENNA

42

EMILIA - ROMAGNA 74/65

PROVINCIA E COMUNE: FO - TORRIANA (già scorticata)

LUOGO: Strada vicinale Castello

OGGETTO: Chiesa dé SS. GIACOMO E FILIPPO - (detto del SS. CROCIFISSO)

CATASTO: Foglio 8, Mapp. A 241 sviluppo B

CRONOLOGIA: Sec. XV

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: luogo di culto

USO ATTUALE: nessuno (Chiesa) - ripetitore radio (campanile)

PROPRIETÀ: Comune di Torriana

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Art. 4 legge n. 1089 del 1939
P.R.G. E ALTRI: Restauro conservativo (PRG in istruttoria)

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Centrale a forma rettangolare (originariamente) - quadrata
(attualmente)COPERTURE: A falde con manto in coppi (campanile) - con manto in
marsigliesi (chiesa)

VOLTE o SOLAI: solaio in legno verniciato

SCALE:

TECNICHE MURARIE: In tozzoni di pietra frammista a mattoni - conci
d'angolo - facciata intonacata-

PAVIMENTI: cemento

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI: altare danneggiato

STRUTTURE SOTTERRANEE: tombe

DESCRIZIONE:

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

A seguito delle distruzioni dovuti agli eventi bellici le dimensioni originarie della chiesa si sono sensibilmente ridotte. E' rimasta, infatti, la sola parte che originariamente era adibita ad abside, divenendo questa la chiesa vera e propria. Essa è stata formata costruendo una nuova facciata tamponando il quarto lato dell'abside stessa. Permangono, tuttavia, i due muri laterali sui lati lunghi per un'altezza di circa due metri.

La chiesa, attualmente è a pianta centrale a forma quadrata con due finestre laterali, una porta d'ingresso principale ed una laterale a destra dell'altare. Quest'ultimo, molto danneggiato è l'unica reminiscenza degli arredi sacri. A sinistra entrando si trova una nicchia vuota. Due lapidi sono collocate sotto le rispettive finestre. Il soffitto è formato da travicelli in legno verniciato.

L'impiancito è in getto di calcestruzzo lasciato grezzo. Il campanile è isolato rispetto alla chiesa. E' a pianta quadrata con una cella campanaria dotata di quattro monofore.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: n° 1
scala 1:1000

FOTOGRAFIE: n° 2
veduta generale - campanile
n° 3
Facciata - particolare

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

AVR; Confraternita dei SS. Jacobi e Philippi di Scorticata -
9 gennaio 1636 (V VI 4) (483)

AVR; 1749 - Possesso della cappella della B.V. dei fedel dolori
nella chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Scorticara -
(V VI 4) (483)

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Augusto Bacchiani


Ugo Barlini

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 31/10/1984

Solo nel secolo XV viene ricordata la Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo posto nel Castello di Scorticata. In onore ai due Santi Apostoli fu eretta una Compagnia nel 1586 che adì 18 novembre 1605 per bolla di Paolo V venne approvata. Dal principio del secolo XVI esistette una confraternita in onore del SS. Crocefisso. Durante la seconda guerra mondiale la chiesa fu gravemente danneggiata. I contributi per i danni di guerra, purtroppo, però, furono utilizzati per la costruzione della nuova chiesa parrocchiale. Durante la seconda guerra mondiale fu molto danneggiata. Nel 1967 la chiesa è stata dell'attuale altare. Nel 1971 vengono rifatte le porteme già nel 1972 la chiesa non era più adibita a luogo di culto.

SISTEMA URBANO:

La chiesa si trova su una collina detta "Castello" - da qui si gode la vista della valle del Marecchia fino al mare Adriatico.

RAPPORTI AMBIENTALI:

La chiesa è situata su una collina che sovrasta l'abitato odierno di Torriana. Del vetusto paese Scorticata che sorgeva nelle sue vicinanze, oggi è rimasto solo l'ingresso del Castello, una cisterna e qualche traccia della cinta muraria.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Nella chiesa vi sono situati due lapidi, in parte logore e corrose, di difficile lettura: quella situata a destra è datata 1606 - quella a sinistra porta la data 160(3)?

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

1955: costruzione dell'attuale facciata e risistemazione generale - demolizione e relativo abbassamento dei muri laterali della chiesa ora rimasti all'esterno. I lavori vennero eseguiti sotto la direzione del presidente dell'ECA, Nini Alfredo.

BIBLIOGRAFIA:

- F.M. Tosi; Compendio delle indulgenze e grazie perpetue che conseguiscono i devoti confratelli e consorelle della venerabile Compagnia del SS. Crocifisso, Rimini MDCCXLII
- P.E. Berardi; Cenni storici di Roncofreddo, Sogliano, Borghi e dintorni, Gatteo 1894, pag.188, pag.199-201
- T. Molari; Memorie sul Castello di Montebello di Romagna, Savignano sul rubicone 1934, pag. 8
- N. Matteini; Romagna, Rocca San Casciano 1963, pag. 328
- M. Caminiti; La Riviera Adriatica, Novara 1966, pag. 155-156

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

REGIONE

N.

08/00305881

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E
ARCHITETTONICI RAVENNA 42

EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO N. 2

"CHIESA DEI SS. GIACOMO R FILIPPO "

(TORRIANA)



56300

VEDUTA GENERALE



CAMPANILE

56302

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
08/00305881	ITA:		SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI RAVENNA 42	EMILIA-ROMAGNA	
ALLEGATO N.3..... "CHIESA DEI SS. GIACOMO E FILIPPO" (TORRIANA)					



56301

FACCIATA DEL DOPOGUERRA



56303

PARTICOLARE