

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075781
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	S109
ACSC - Codice	1400071566
ACSS - Specifiche	OA-Lapide con iscrizione
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	S109
ACSC - Codice	1400071567
ACSS - Specifiche	OA-Lapide con iscrizione
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	S109
ACSC - Codice	1400071568
ACSS - Specifiche	OA-Acquasantiera a muro
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	S109
ACSC - Codice	1400071578
ACSS - Specifiche	OA-Acquasantiera a muro
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	S109
ACSC - Codice	1400071569
ACSS - Specifiche	OA-Edicola
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	S109
ACSC - Codice	1400071572
ACSS - Specifiche	OA-Dossale d'altare (serie n.2)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa della Vergine del Carmine

**LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Molise
<b>PVCP - Provincia</b>	IS
<b>PVCC - Comune</b>	Sant'Angelo del Pesco
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Madonna
<b>PVE - Diocesi</b>	TRIVENTO

**CST - CENTRO STORICO**

<b>CSTN - Numero d'ordine</b>	01
<b>CSTD - Denominazione</b>	Sant'Angelo del Pesco
<b>CSTA</b>	capoluogo municipale

**ZUR - ZONA URBANA**

<b>ZURN - Numero</b>	03
<b>ZURD - Denominazione</b>	zona sviluppo ottocentesco e ricostruzione post bellica

**SET - SETTORE**

<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	030
<b>SETP - Numero nel settore</b>	001

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	

<b>CTSC - Comune</b>	Sant'Angelo del Pesco
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	14/1989
<b>CTSN - Particelle</b>	A

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**

<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.25851224
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.88468429
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	24-10-2014
<b>GPBO - Note</b>	(2087512) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?</a> ) -0

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	cinquecentesca
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intorno
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	preesistenze
<b>RENN - Notizia</b>	Il casale di Sant'Angelo fu edificato probabilmente in età angioina (XIII-XIV secolo), e quale casale di Pescopennataro ne condivise in toto la storia feudale ed amministrativa, dalle origini al 1816, anno in cui divenne comune autonomo e fu assegnato al mandamento di Capracotta. Il nucleo più antico, centro murato, è delimitato dalle vie Vittorio Emanuele III a sud, Piazza Nuonno ad est e via G. Marconi a nord ed ovest. Del sistema murario non restano tracce e la successiva crescita dell'abitato ( sec. XVIII- XIX- XX) è di tipo lineare, guidata nella prima fase dalla via Della Madonna e conseguentemente verso Corso Umberto I. Lungo tali assi si è successivamente sviluppata la ricostruzione post-bellica. Infatti nell'immediato dopoguerra, dopo le devastazioni causate dai bombardamenti del 1943, si avviò la ricostruzione del paese, conservando la tessitura urbana e le tipologie tradizionali.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storico-urbanistica

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>RELV - Validità'</b>	post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVV - Validità'</b>	ante

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'esistenza si fa risalire al 1550 e l'area circostante servì come cimitero per le frequenti sepolture epidemiali, di cui la più nota fu la peste del 1656 che interessò la popolazione di Sant'Angelo. Sorge su un'altura che era fuori dall'abitato e si narra che fu successivamente ampliata con pietre che tutta la popolazione raccoglieva in campagna: dopo la faticosa giornata di lavoro ognuno portava la sua pietra che doveva servire per la costruzione della cappella. L'ampliamento, risalente al 1820, fu realizzato realizzando una fascia a C che cingeva la cappella originaria: demolendo la parete di fondo fu realizzata l'abside sormontata da cupola e la navata centrale, a due campate, fu elevata portandola ai mt. 9,80 attuali. Quasi contemporanei i lavori per la

realizzazione delle navate laterali, (l.3.50x h.5,25 mt.) sormontate da volte a vela e che terminavano con una cappella che fiancheggiava il presbiterio.

<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
---------------------	--------------

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1550/00/00
<b>RELX - Validita'</b>	post

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1820/00/00
<b>REVX - Validita'</b>	ante

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	completamento
<b>RENN - Notizia</b>	Tra il 1838 (cfr. iscrizione lapide) ed il 1880 furono realizzati ulteriori lavori come la sistemazione del pavimento, specie per le sepolture che vi furono fatte tra il 1835 ed il 1837. La costruzione del campanile, che sostituì il campanile a ventola originariamente posto alla sommità, iniziò nel 1924, raggiungendo l'altezza della navata centrale; nel 1929 si riprese la costruzione che terminò nel 1930.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	iscrizione lapide
<b>RENF - Fonte</b>	foto storica

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1838/00/00
<b>RELX - Validita'</b>	post

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1930/00/00
<b>REVX - Validita'</b>	ante

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	carattere generale
	Il 30/12/1848 vi fu istituita la Confraternita del Carmine, regolarmente approvata dal Vescovo Benedetto Terenzio e da Ferdinando II Re di Napoli il 10/10(1849). Da allora la gestione della chiesa è sempre stata affidata alla Congrega. La notte del 3/6/1863 un fulmine provocò un

**RENN - Notizia**

enorme incendio, come attestato anche da una iscrizione, che distrusse tutte le suppellettili della chiesa, compresa la tela o la statua della Madonna, che fu sostituito dall'attuale dipinto dell'artista di Trani Biagio Molinaro, di scuola napoletana, giunto a Sant'Angelo il 23 agosto dello stesso anno. Le riparazioni furono effettuate grazie alla Confraternita.

**RENF - Fonte**

bibliografia

**RENF - Fonte**

iscrizione lapide

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XIX

**RELF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**RELI - Data**

1848

**RELX - Validita'**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XIX

**REVF - Frazione di secolo**

terzo quarto

**REVI - Data**

1863

**REVX - Validita'**

ante

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

ristrutturazione

**RENN - Notizia**

Nel 1938 Paolo e Vincenzo Di Ninno realizzarono le colonnine in cemento a protezione della scalinata che diedero alla cappella un aspetto più imponente. Durante la seconda guerra mondiale, dal novembre del 1943, la chiesa costituì il rifugio di esuli dalle case distrutte: molte famiglie usarono la cappella come casa. La vigilia di Natale 1944, con la chiesa madre inagibile, per la prima volta dopo la guerra, le campane della chiesa risuonarono a festa in segno di rinascita. Un primo grosso restauro fu necessario nel 1946, perché la presenza delle famiglie durante la guerra, aveva portato danni ai pavimenti ed alle pareti. Tutto fu realizzato a spese dei fedeli.

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XX

**RELF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**RELI - Data**

1938/00/00

**RELX - Validita'**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XX

**REVF - Frazione di secolo**

terzo quarto

**REVI - Data**

1946/00/00

**REVX - Validita'**

ante

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

restauro

La legge n. 968 del 27/12/1953 sui danni di guerra non riconobbe nulla a favore della Chiesa. La chiesa fu sistemata con il contributo della popolazione come attestato da una iscrizione. Nel 1953 Luigi d'Abruzzo realizzò la balaustra con colonnine in cemento dipinto intorno all'altare. Nel 1959-60 un Comitato promotore fece realizzare interventi di restauro, modificando la facciata esterna, si rifece tutto il tetto e l'intonaco esterno, venne realizzato l'impianto elettrico e ridipinta all'interno. I lavori, conclusosi in 50 giorni 48.843 lire ed il comune offrì le travi e le tegole per la copertura del tetto. Tra il 1963 ed il 1969 la chiesa fu interessata da interventi sulle suppellettili ed integrazione degli stessi: nel 1969, con le riforme del Concilio, l'altare fu rivolto verso i fedeli, fu demolita la balaustra, sistemato l'ambone e la mensa dell'altare.

**RENN - Notizia****RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XX

**RELF - Frazione di secolo**

metà

**RELI - Data**

1953/12/27

**RELX - Validita'**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XX

**REVF - Frazione di secolo**

terzo quarto

**REVI - Data**

1969/00/00

**REVX - Validita'**

ante

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

restauro

Con il terremoto del 23/11/1980 la chiesa riportò danni e fu chiusa al culto. Il lavori di recupero funzionale (progetto geom. C.Ceccarelli ed ing. A.Sciulli) prevedevano il consolidamento e la manutenzione ordinaria. Furono realizzate opere sulle murature, ridipintura, impianti, levigatura del pavimento. La chiesa fu riaperta al culto nell'agosto del 1983. Tra il 1987 ed il 1988 la Regione Molise finanziò e fece eseguire il consolidamento della scalinata di accesso. Nel 1992 furono eseguiti lavori di sistemazione del manto di copertura e nel 1994 lavori su infissi, portone, impalcato dell'organo e banchi. Nell'aprile 2000, con offerte dei fedeli, il parroco fece realizzare opere di consolidamento sistemando il muro lungo la strada verso il cimitero.

**RENN - Notizia****RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XX

**RELF - Frazione di secolo**

ultimo quarto

**RELI - Data**

1980/11/23

**RELX - Validita'**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XXI

<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	2000/04/00
<b>REVX - Validita'</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Il 31/10/2002 il terremoto causa l'inagibilità della chiesa, che otterrà, il 23/12/2004, quattro diversi finanziamenti per un totale di 385.000 euro (integrati da 19.500 euro messi a disposizione della Confraternita) che consentono lavori di ripristino effettuati in fasi successive a partire dal 10/5/2006 (progetto iniziale ingg. A.Lemme e S.Rossi). I lavori terminano il 26/01/2011 e la cappella viene riconsegnata alla Parrocchia.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	2002/10/31
<b>RELX - Validita'</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	2011/01/26
<b>REVX - Validita'</b>	ante
<b>PE - PREESISTENZE</b>	
<b>PRE - PREESISTENZE</b>	
<b>PREU - Ubicazione</b>	navata centrale
<b>PREI - Individuazione</b>	cappella originaria
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	La chiesa sorge su una piccola altura, con un'imponente scala a forcipe, che colma il dislivello dal piano stardale. La facciata si sviluppa su tre livelli, con portale sormontato da un finestrone strombato quadrato ed una nicchia sferica, posti sull'asse centrale di simmetria. Addossato alla navata centrale, nella navata laterale destra, si eleva il campanile. Pianta a schema longitudinale a tre navate.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	a tre navate

<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	malta di calce
<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a n falde
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantita'</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	baricentrale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a sei rampe
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

## DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	navate laterali
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a romanella
<b>DECM - Materiali</b>	coppi
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	interno
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	documentaria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	FULGURIS/ QUOD DESTRUXT IGNIS/ MARIAE/ CONGREGATIONIS PIETAS/ PULCHRIUS REPARAVIT
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	pavimento
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	documentaria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	PA. FC. 1838
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	navata centrale
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	documentaria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	Questo tempio. materno rifugio ai figli esuli delle case distrutte nel 1943, il popolo grato restaurò nel 1946 e 1983
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Restaurata tra il 2002 ed il 2011

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>RSTI - Data inizio</b>	2006/05/10
<b>RSTF - Data fine</b>	2008/05/19
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	I Lotto (139.500 euro-Impresa Falcione Antonio): Consolidamento volte navate laterali, con fasce in fibra di vetro; rifacimento copertura navate laterali con sostituzione travi in legno con capriate in acciaio; orditura del tetto con travi in acciaio controventate e tavolato; impermeabilizzazione e manto in coppi d'argilla; consolidamento muratura archi laterali dell'abside con fasce in fibra di vetro e resina; catene trasversali e longitudinali; sarciture di lesioni e finiture interne.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2009/04/22
<b>RSTF - Data fine</b>	2011/01/24
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	II Lotto (120.000 euro-Impresa Edilgen-Dir.Lavori ing. S.Berardinelli): Spicconatura intonaco pareti perimetrali, fornitura e posa serramenti esterni, scavo e realizzazione cordoli navata laterale sinistra e facciata principale; fornitura e posa ferramenta carpenteria metallica per cordolo; tiranti per murature portanti; intonaco deumidificante e calcificante quattro pareti perimetrali; rasatura per preparazione pareti interne alla pittura.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2009/04/22
<b>RSTF - Data fine</b>	2011/01/24
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	III Lotto (80.000 euro): Consolidamento volte navata centrale; sistemazione campanile con spicconatura intonaco e consolidamento muratura, intonaco e sistemazione parti metalliche; demolizione pavimenti interni e massetto di sottofondo; fornitura e posa di grondaie e pluviali in rame.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2009/04/22
<b>RSTF - Data fine</b>	2011/01/24
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	III Lotto (65.000 euro): Scavo e realizzazione di vespaio con cunicoli di ventilazione; massetto isolante in cemento e materiali naturali con rete elettrosaldata; pavimentazione mq. 242 quadrotti di cotto grezzo su letto di malta; Sigillatura lesioni non passanti.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento</b>	

**cronologico**

destinazione originale

**USOD - Uso**

chiesa

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

**CDGS - Indicazione specifica**

Parrocchia di San Michele Arcangelo

**CDGI - Indirizzo**

Piazza dei Caduti - 86080 Sant'Angelo del Pesco (IS)

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento**

DLgs n. 42/2004, art.10.1

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento**

L. 1497/1939

**NVCE - Estremi provvedimento**

Verbale N.8 1977/02/12

**NVCP - Estensione del vincolo**

intero territorio comunale

**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore**

P.R.G. del 1984/02/06 variante adottata 2010/11/28

**STUN - Sintesi normativa zona**

Zona B- Completamento

**STUA - Vincoli altre amministrazioni**

P.T.P.A.A.V. n. 8

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale

**FTAA - Autore**

Di Brino Cinzia

**FTAD - Data**

2012/09/00

**FTAE - Ente proprietario**

SBAP Molise

**FTAN - Codice identificativo**

SAngelodelPescoDBC781

**FTAT - Note**

scorcio prospettico

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale

**FTAA - Autore**

Di Brino Cinzia

**FTAD - Data**

2012/09/00

**FTAE - Ente proprietario**

SBAP Molise

**FTAN - Codice identificativo**

SAngelodelPescoDBC781a

**FTAT - Note**

veduta prospetto principale

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale

**FTAA - Autore**

Di Brino Cinzia

<b>FTAD - Data</b>	2012/09/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAngelodelPescoDBC781b
<b>FTAT - Note</b>	veduta panoramica prospetto laterale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXIII-16-1 (inv. 58741)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAngeloPescoAF75781a
<b>FTAT - Note</b>	prospetto laterale Nord
<b>FTAF - Formato</b>	6 x 6
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXIII-16-6 (inv. 58746)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAngeloPescoAF75781b
<b>FTAT - Note</b>	scorcio prospettico fronte principale Ovest
<b>FTAF - Formato</b>	6x6
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	1991/07/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CLXIII-23-8 (inv. 68890)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAngeloPescoAF75781c
<b>FTAT - Note</b>	scorcio prospettico fronte principale Ovest
<b>FTAF - Formato</b>	2,5x3,5
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2001/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	4-1-8 (inv. 0489)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAngeloPescoAF75781d

<b>FTAT - Note</b>	lapide con iscrizione documentaria incendio
<b>FTAF - Formato</b>	6x 6
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BSAE Molise
<b>FTAD - Data</b>	2001/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BSAE Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	4-1-9 (inv. 490)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAngeloPescoAF75781e
<b>FTAT - Note</b>	iscrizione lapide pavimento data 1838
<b>FTAF - Formato</b>	6x6
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BSAE Molise
<b>FTAD - Data</b>	2001/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BSAE Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	4-2-2-(inv. 0496)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAngeloPescoAF75781f
<b>FTAT - Note</b>	dossale d'altare (serie n. 2)
<b>FTAF - Formato</b>	6 x 6
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BSAE Molise
<b>FTAD - Data</b>	2001/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BSAE Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	4-1-11 (inv. 0492)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAngeloPescoAF75781g
<b>FTAT - Note</b>	edicola
<b>FTAF - Formato</b>	6x6
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BSAE Molise
<b>FTAD - Data</b>	2001/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BSAE Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	4-2-10 (inv. 0504)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAngeloPescoAF75781h
<b>FTAT - Note</b>	acquasantiera a muro sec. XVII-XVIII
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BSAE Molise
<b>FTAD - Data</b>	2001/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BSAE Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	4-1-10 (inv. 0491)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAngeloPescoAF75781i
<b>FTAT - Note</b>	acquasantiera a muro sec. XVIII
<b>FTAF - Formato</b>	6x6
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BSAE Molise
<b>FTAD - Data</b>	2001/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BSAE Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	4-2-9 (inv. 0503)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAngeloPescoAF757811
<b>FTAT - Note</b>	acquasantiera a muro
<b>FTAF - Formato</b>	6x6
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale fg 14 p.lia A
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SAngelodelPescoSC781
<b>DRAA - Autore</b>	Di Brino Cinzia
<b>DRAD - Data</b>	2012/09/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio quadro d'unione dei settori urbani fg 14 p.lia A
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SAngelodelPescoSU781
<b>DRAA - Autore</b>	Di Brino Cinzia
<b>DRAD - Data</b>	2012/09/00
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	foto storica
<b>FNTT - Denominazione</b>	S.Angelo del Pesco - Chiesa del Carmine
<b>FNTD - Data</b>	1884/04/04

<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Privato Liscia Mariano
<b>FNTS - Posizione</b>	bibliografia "Passatorama" pag. 10
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	SangeloPescoDA75781
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1990/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720163
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	329
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720003
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	III, 370
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Delle Donne Cesidio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2008/06/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720291
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	PP. 63-71
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Arduino Anna Claudia/ Arduino Antonio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1991
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720293
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 28-33
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Delle Donne Cesidio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2011/05/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720292
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 11-13
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Delle Donne Cesidio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1991/06/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720294
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 10
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 2012**CMPN - Nome** Di Brino Cinzia**FUR - Funzionario responsabile** Melloni Lavinia**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2014**AGGN - Nome** Benvenuto Cinthia**AGGE - Ente** Soprintendenza BAP Molise**AGGF - Funzionario responsabile** Melloni Lavinia**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

All'interno due lapidi con iscrizioni documentarie, una edicola a stucco e due dossali (sec. XIX), diverse statue e gruppi scultorei, dipinti, una croce processionale, un reliquiario e due acquasantiere (sec. XVII-XVIII).