

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00023905
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Cattedrale di S.Auditore (esterno)
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Cava de' Tirreni
PVCI - Indirizzo	p.zza Duomo
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cava de' Tirreni
CTSF - Foglio/Data	23
CTSN - Particelle	C
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.707182
GPDPY - Coordinata Y	40.700016
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	Pignoloso Cafaro

AUTA - Dati anagrafici	1500/1600
AUTH - Sigla per citazione	00008350
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'inizio dei lavori della Cattedrale, su progetto dell'architetto Pignoloso Cafaro ebbe luogo nel 1517, sotto l'auspicio di mons.Pietro Sanfelice.Nel 1550 la fabbrica, priva di ornamenti, era stata coperta. Dopo questa data, furono apportate modifiche all'originario progetto dallo stesso Cafaro, causa gravi lesioni conseguenti a infiltrazioni di acqua.Il duomo fu terminato nell'anno 1571.
RENF - Fonte	00008330
RENF - Fonte	00008331

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1517/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1571/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1573, si iniziarono i lavori della sacrestia; nel 1587 venne costruito il soffitto in legno.
RENF - Fonte	00008330
RENF - Fonte	00008331

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1573/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1587/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
	Mons.Lanfranchi(1636-1659)avviò notevoli operazioni di restauro,

causa precedenti terremoti e la cattiva esecuzione iniziale:oltre ai provvedimenti di carattere statico(come il rinforzo delle arcate), fu composto un ricco apparato decorativo(affreschi, stucchi)che conferì temporaneamente alla chiesa una facies barocca.Nel 1691 fu costruita la cupola.

RENF - Fonte 00008330

RENF - Fonte 00008331

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica rifacimento

In seguito la cattedrale subì continue ricostruzioni conseguenti ai terremoti del 1688, del 1694, del 1703, 1732, 1805. Furono così successivamente rifatti la cupola, la crociera, il pavimento(1703), arricchito da lapidi marmoree per la sepoltura dei vescovi. Verso il 1740 l'arch.napoletano Donato Gallerano fu invitato per dirigere i lavori di restauro: questo fu del parere che la crociera e l'abside venissero abbattute e ricostruite ex novo, che i lati della chiesa fossero consolidati con piloni interni. Nel 1794, sotto mons.Tafuri, si rifece la finta volta della crociera, il coro, fu chiuso il presbiterio con paliotto dipinto, fu messo il pavimento in mattoni; si ornò di stucchi la sagrestia e parte della cattedrale. Nel 1813-15, a spese del Comune, venne riattato il tetto e abbellita di nuove pitture e stucchi la fabbrica. Nel 1825 fu progettato il campanile. Nel 1838 venne rifatto il tetto su progetto degli architetti Gaetano Genovese e Giovanni Rosalba.

RENF - Fonte 00008330

RENF - Fonte 00008331

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELF - Frazione di secolo fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica restauro

A mons.Izzo (1890-1914) si devono il pavimento in marmo del presbiterio, il restauro alla cappella del Crocifisso e a quella di S. Antonio, i finestroni in ferro. Il tempio fu di nuovo restaurato nel 1932, a seguito del terremoto di due anni prima. Infine, di recente, dal 1953, sono stati eseguiti molti importanti lavori di restauro, impostati da mons.Vozzi

RENF - Fonte 00008330

RENF - Fonte	00008331
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La facciata a salienti in intonaco bianco è preceduta da un'ampia scalinata in tufo pipernoide. Questo fronte, nel primo blocco più basso, risulata scandito in cinque parti modulari da alte lesene color ocra, concluse da elaborati capitelli in tufo. Al centro si apre il portale rettangolare in pietra, sormontato da un timpano. Ai lati, in due partiture, si inseriscono due più bassi portali rettangolari architravati. La seconda parte, sottolineata da un alto cornicione, si sviluppa agli estremi con due basse ali, con due lunette in muratura, simmetriche rispetto all'alto corpo centrale. Questo presenta al centro un'ampia finestra ad arco. Al di sopra è posto il timpano ornato con dentellature e motivi floreali.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX (1953)
RSTF - Data fine	XX
RSTT - Tipo di intervento	L'ultimo restauro del 1953 ha visto l'esecuzione dei seguenti lavori: rimozione della finta volta della crociera e della navata; rimessa in vista dei due finestrone ai lati del coro; rifacimento del tetto; consolidamento delle murature; nuovo pavimento di marmo; nuovo impianto elettrico e fonico; restauro della sacrestia con la creazione dell'ufficio parrocchiale; creazione ex novo dell'altare basilicale; sistemazione della gradinata di accesso al duomo.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Amministrazione vescovile
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Prescrizioni del vigente del vigente P.R.G. e piano paesistico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Lorenzo Santoro
FTAD - Data	2004/05/01
FTAN - Codice identificativo	S831500023905_03

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500023905_01

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500023905_02

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Adinolfi G.A.
BIBD - Anno di edizione	1846
BIBH - Sigla per citazione	00008330

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Della Porta A.
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	00008331

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Forte, Maurizio
FUR - Funzionario responsabile	De Cunzo, M.A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Caggiano, Sonia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Caggiano, Sonia
AGGE - Ente	S83
AGGF - Funzionario	

responsabile

Muollo, Annunziata

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Villani, Giovanni