

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00032116
ESC - Ente schedatore	S158
ECP - Ente competente	S158

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTN - Denominazione	Convento di S. Maria della Grottella

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	LE
PVCC - Comune	Copertino
PVCL - Localita'	COPERTINO
PVCI - Indirizzo	Via Grottella

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Copertino
CTSF - Foglio/Data	44
CTSN - Particelle	21,22

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE**ATBR - Riferimento
all'intervento**

costruzione

ATBD - Denominazione

maestranze locali

**ATBM - Fonte
dell'attribuzione**

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

progettazione

RENN - Notizia

Il convento fu costruito da Mons. Cesare Bovio nel 1579 accanto al Santuario della Grottella e ceduto nel 1608 a P.D.G. Caputo perchè si impiantasse una comunità di francescani.

RENF - Fonte

Bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVI

RELI - Data

1579

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVI - Data

1608

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

variazione d'uso

RENN - Notizia

Soppresso nel 1861 e ceduto a privati fu trasformato a stabilimento vinicolo e successivamente a deposito di munizioni sino al 1954 quando tornò in possesso dell'Ordine.

RENF - Fonte

Bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

ristrutturazione

RENN - Notizia

Nel 1958-1961 furono costruite le due nuove ali del convento, previa demolizione dei precedenti corpi di fabbrica pericolanti, nel 1981 si registra il crollo dell'area sud del convento.

RENF - Fonte

Bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

detenzione Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo

SBAAASBA45878

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1985

CMPN - Nome

Novembre, Antonio

**FUR - Funzionario
responsabile**

NR