

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115116
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	rettoriale
OGTN - Denominazione	chiesa di San Giuseppe

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	chiesa parrocchiale di San Giuseppe

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Siracusa
PVCL - Località	SIRACUSA
PVCI - Indirizzo	Piazza San Giuseppe, 12
PVCA	Piazza San Giuseppe, s.n.c.

### CST - CENTRO STORICO

<b>CSTD - Denominazione</b>	Ortigia
<b>CSTA</b>	capoluogo municipale
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Siracusa
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	0173/ 1912
<b>CTSN - Particelle</b>	F
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	15.295880
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	37.058917
<b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>	
<b>GPCT - Tipo</b>	Ingresso del prospetto principale
<b>GPCL - Quota s.l.m.</b>	15
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google Earth Pro
<b>GPBT - Data</b>	2016/07/31
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AUTN - Nome scelto</b>	NR
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	NR
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	NR
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	architettura barocca
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	generale

<b>RENN - Notizia</b>	La Chiesa di S. Fantino, situata nel perimetro dove attualmente sorge la Chiesa di S. Giuseppe, fu affidata nel 1453 dal Senato di Siracusa "ad una colonia di greci cristiani, ai quali fu concesso di officiare secondo il rito greco".
<b>RENF - Fonte</b>	B5
<b>RENF - Fonte</b>	B13
<b>RENF - Fonte</b>	B18
<b>RENF - Fonte</b>	B25
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1453/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XV
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1453/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	generale
<b>RENN - Notizia</b>	E. De Benedectis, in contrasto con altri autori, afferma che la Chiesa fu concessa da Carlo V ai greci cristiani nel 1555. Tale notizia è desunta dai manoscritti del Sac. G. M. Capodieci che ebbe modo di attingerla dai libri della Segreteria degli anni 1664 e 1678.
<b>RENF - Fonte</b>	B14
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1555/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1555/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	generale
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1562 il Senato confermò con lettere viceregie la concessione della Chiesa ai greci che "va all'anno 1674".
<b>RENF - Fonte</b>	B3
<b>RENF - Fonte</b>	B14
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto

<b>RELI - Data</b>	1562/03/29
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVI - Data</b>	1674/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	generale
<b>RENN - Notizia</b>	Nel periodo in cui il Canonico F. Dionisi fu vicario capitulare, fu comessa alla chiesa "l'annuale rendita di 5 onze per il Pantano Piccolo per sussidio dei sacerdoti greci che la coltivavano".
<b>RENF - Fonte</b>	B3
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELI - Data</b>	1674/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVI - Data</b>	1675/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	edificazione
<b>RENN - Notizia</b>	Secondo quanto riporta C. Gaetani la chiesa di S. Fantino fu concessa ai congregati di S. Giuseppe nel 1683, "per un'altra fabbricarsene più magnifica in onore del S. Patriarca".
<b>RENF - Fonte</b>	B3
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1683/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1683/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	generale
<b>RENN - Notizia</b>	In una veduta assonometrica di Siracusa dopo il 1693, tratta dal "Lexicon Topographicum siculum" di V. Amico del 1757 e pubblicata da S. Nicolosi, nella legenda la chiesa viene indicata come "parochie

num. VII". Successivamente fu trasformata in Rettoria ed ancora oggi in quanto tale, dipende dalla chiesa di S.Martino.

**RENF - Fonte** B20

**RENF - Fonte** B26

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVII

**RELF - Frazione di secolo** fine

**RELI - Data** 1693/00/00

**RELX - Validità** post

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVIII

**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto

**REVI - Data** 1757/00/00

**REVX - Validità** ante

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENr - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** edificazione

**RENN - Notizia** Nei primi decenni del 1700 hanno inizio i lavori di edificazione della chiesa di S. Giuseppe si può supporre che la scelta del sito fosse dettata dalla preesistente chiesa, distrutta dal terremoto del 1693, in quanto l'attuale tempio ottagonale sorge sullo stesso perimetro.

**RENF - Fonte** B5

**RENF - Fonte** B19

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVII

**RELF - Frazione di secolo** fine

**RELI - Data** 1693/01/11

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVIII

**REVF - Frazione di secolo** inizio

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENr - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** edificazione

**RENN - Notizia** Secondo quanto riportano G. B. Comandè e P. Giansiracusa la costruzione della chiesa deve farsi risalire al 1754. Tuttavia questa data appare incerta al catalogatore se si pensa che nel 1733 era stata collocata la statua del Patriarca all'interno della chiesa. Inoltre da una lapide apposta sul portale d'ingresso principale interno, risulta che il tempio era dedicato al Patriarca già nel 1754, pertanto in questa data la costruzione doveva essere ultimata.

**RENF - Fonte** B11

**RENF - Fonte** B18

**RENF - Fonte** n.d.c. rilievo diretto

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1733/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1754/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	edificazione
<b>RENN - Notizia</b>	Per la costruzione della chiesa si adoperò il vescovo Mons. Marini e il Marchese Torresena Giuseppe Diamanti. Quest'ultimo commissionò a Napoli la statua del Patriarca col Bambino Gesù, attualmente visibile sull'altare maggiore.
<b>RENF - Fonte</b>	B5

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1733/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1733/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	apertura al culto
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1772 la chiesa fu aperta al culto da Mons. Landolina. In questa circostanza furono collocate nel cappellone due incisioni, non più esistenti, in onore del Marchese Torresena che aveva contribuito alla costruzione dell'edificio, le cui ceneri furono trasportate nella chiesa e del Decano Arezzi, Barone della Targia. L'annalista G.M. Capodieci in "Iscrizioni di Siracusa" riporta il testo delle iscrizioni "Joseph Diamante Marchio Terrisenae / positus in pace anno 1733". "D.O.M. / Anno vulgaris aere MDCCLXXII / in novo S. Josephi templo iuxta gradus arae maximae / Franciscus Maria Aretius et vallis / ex Baronibus Benalis Targiae spallae / fluminis frigidi et crucifiae / Sanctae Syracusanae Ecclesiae Decanus / totiusque diocesis / olim vicarius generalis &c. / Hoc paravit sepulchrum / Vt. SS. Patriarchae patrocinio / et ipse adhuc defunctus / ex tota Aritiorum gens / frui queant".
<b>RENF - Fonte</b>	B3
<b>RENF - Fonte</b>	B4

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1772/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1813/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	arredi
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	collocazione
<b>RENN - Notizia</b>	Risale "all'anno santo 1789" la collocazione della campana centrale della chiesa di S. Giuseppe. Come risulta dall'iscrizione, non interamente leggibile, fu dedicata da Irraci Ignatio ed Anton Bufardecì a Nicotrae Catanen Gubern.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. rilievo diretto

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1789/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVI - Data</b>	1789/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	generale
<b>RENN - Notizia</b>	In questa data G. M. Capodieci rinvenne sul piano della chiesa due interi sepolcri "non già incavati nel vivo sasso, ma coperti da tutti i lati di lastre di terracotta". Pertanto si può supporre che la chiesa fosse edificata su un antichissimo cimitero.
<b>RENF - Fonte</b>	B2

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1810/02/06

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1810/02/06

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	collocazione
<b>RENN - Notizia</b>	"Divo Fantino Confessori Syracusano" era il testo di una iscrizione che secondo quanto riporta nel suo manoscritto il Sac. G. M. Capodiecì, era stata apposta dal Senato di Siracusa, sotto il cornicione del cappellone, per ricordare ai congregati di S. Giuseppe che in quello stesso luogo era esistita l'antica chiesa di S.Fantino. L'iscrizione non è stata rinvenuta dal catalogatore.
<b>RENF - Fonte</b>	B4
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1813/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1813/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	generale
<b>RENN - Notizia</b>	In questa data l'Arciepiscopo Josephus Amorellius "vota cura et studio Cajetani Bufardeci" (vedi ILS4) consacra il tempio dedicato al Patriarca, come risulta dalla lapide ubicata sul portale d'ingresso principale interno.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. rilievo diretto
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1835/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1835/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	generale
<b>RENN - Notizia</b>	Il Municipio in conformità alla legge del 7 luglio 1866, relativa alla soppressione delle corporazioni religiose, dispose nel 1867 la demolizione della chiesa per ampliare la piazza retrostante. "Avutane comunicazione, i confrati falegnami si riunirono manifestando il proposito di opporsi alla decisione, in tal modo riuscirono a preservare la chiesa dal provvedimento".

<b>RENF - Fonte</b>	B17
<b>RENF - Fonte</b>	B25
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELI - Data</b>	1866/07/07
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVI - Data</b>	1867/04/28
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	generale
<b>RENN - Notizia</b>	In una polizza assicurativa del valore di Lire 37000, stipulata dallo amministratore della Congregazione, Raffaele Bufardecì, con l'Union, è documentata una descrizione della chiesa e dei suoi arredi risalente al 1894: "Lire 30000 sopra un fabbricato ad uso chiesa, denominata S. Giuseppe, posta nella Piazza Savanarola, isolata da tutti quattro lati, costrutta solidamente di pietra e calce sabbia e mattoni tetto coperto a tegole sopra canne e travi con soffitto di canne intonacato di gesso. Ha unica navata, con quattro cappelle oltre l'altare maggiore. Vi ha ammessa la sacrestia composta di due stanze e altri due camerini soprastanti. Verso ponente vi è il campanile con due campane di bronzo, (attualmente tre). Lire mille sopra quattro quadri ad olio rappresentanti la morte di S. Giuseppe del valore di Lire seicento, altro Santo Infantino, il terzo il martirio di S. Lucia ed il quarto i tre Magi, nonché altro quadro raffigurante S. Giuseppe Lire tremila sopra una statua in legno massiccio rappresentante S. Giuseppe con Bambino vestito a broccato con fregi d'argento, due stellari due reliqui un bastone il tutto d'argento. Lire quattromila sopra drappi di damasco per adornare la chiesa, vestimento di festa ed un drappo con galloni d'oro, d'argento. Argenteria composta di numero quattro calici, di pissiti una grande ed una piccola, un incensiera, una navetta, un cucchiaino un crocifisso, un reliquario con piede, tre sergentine, una chiave per il tabernacolo, biancheria e organo ".
<b>RENF - Fonte</b>	A3
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1894/02/10
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVI - Data</b>	1894/02/10
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1896 il Governatore della Confraternita, Salvatore Bosco, incarica i fratelli La Monica Vincenzo e Minniti Sebastiano a sottoscrivere una relazione delle "riparazioni a farsi nella chiesa". In particolare va considerata "l'accomodatina delle due porte d'ingresso alla chiesa con un supplimento di tavole da ponte giusto la grossezza del telaio per incastrarvi le mascature... Si calcola Lire 3,50 per ogni porta" e "n. 6 vetri nelle invetriate superiori della chiesa", con un costo di Lire 5,00.
<b>RENF - Fonte</b>	A4
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1896/03/02
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVI - Data</b>	1896/03/02
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1896 furono eseguiti nella chiesa dei lavori dal fratello Carcò Concetto, al quale, in data 9 marzo, viene corrisposta la cifra di lire cinquantuno dal Governatore, Salvatore Bosco, dopo la verifica effettuata dai consultori Meli Alfonso e Salvatore Giarraffo.
<b>RENF - Fonte</b>	A5
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1896/03/09
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVI - Data</b>	1896/03/09
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Approvati gli interventi di riparazione necessari, la chiesa "è interessata a lavori che tendono a migliorare la sua configurazione".
<b>RENF - Fonte</b>	A12
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1906/10/19

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1906/10/28

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	arredi
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	collocazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1910 la Real Soprintendenza diffida il Presidente della confraternita, sig. Senia Alfonso, che intende alienare un quadro in tavola raffigurante il Santo che contempla la Vergine col Bambino.
<b>RENF - Fonte</b>	A14

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1910/07/02

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1910/07/02

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	cripta
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	La Congregazione di S. Giuseppe in una lettera del 1912, inviata all'Ill. mo sig. Sindaco, chiede che "sarebbe bene tompagnare la finestra che da nell'ipogeo della chiesa con una lastra di marmo, evitando così che le infiltrazioni, provenienti dall'orinatoio addossato al muro di sud-est, causino la profanazione del luogo sacro al culto dei morti".
<b>RENF - Fonte</b>	A6

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1912/11/27

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1912/11/27

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	generale
<b>RENN - Notizia</b>	In questa data la chiesa fu annoverata fra gli edifici aventi importanza artistica e monumentale.

<b>RENF - Fonte</b>	A15
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1922/10/28
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1922/10/28
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	prospetto principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	In seguito ai restauri già compiuti all'interno della chiesa, la Real Soprintendenza "dovendo dare ai vari prospetti più decoroso assetto, ritiene necessario rimuovere le bende dell'orinatoio stabilendo di conservare il materiale rimosso".
<b>RENF - Fonte</b>	A16
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1923/04/25
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1923/04/25
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	apertura al culto
<b>RENN - Notizia</b>	"La mattina del 18 novembre 1923, fu riaperta al culto la chiesa di S. Giuseppe, ribenedetta dal Rev.mo Can. Xibilia, novello Rettore".
<b>RENF - Fonte</b>	B8
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1923/11/18
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1924/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Per ovviare al degrado e ai danni che la chiesa aveva subito durante la guerra, furono eseguiti dei lavori di restauro che resero possibile l'apertura al culto, grazie all'interessamento dell'Arcivescovo Mons. Giacomo Carabelli e del Prof. S. Agati della Real Soprintendenza ai Monumenti.
<b>RENF - Fonte</b>	B9
<b>RENF - Fonte</b>	B12
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1923/11/18
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1923/11/18
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	In alcune note spese compilate dal Tesoriere della Congregazione, rinvenute nell'Archivio Parrocchiale della Chiesa di S. Giuseppe, risulta che in occasione della riapertura al culto (vedi Reli 19230000) furono eseguiti lavori diversi dal confrate Midoli Francesco per un costo di Lire 10,00, restauri in pittura da Bracciante Ernesto per un costo di Lire 225,00 e riparazioni alla cappella eseguite dal fabbro ferraio per un costo di Lire 6,70.
<b>RENF - Fonte</b>	A7
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1923/11/18
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1923/11/18
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	generale
<b>RENN - Notizia</b>	In seguito al provvedimento preso dall'autorità religiosa e sollecitato dalle famiglie siracusane di destinare a deposito mortuario la cripta della chiesa, aperta al culto, i cittadini inviarono una lettera al Direttore dei monumenti e scavi della provincia di Siracusa e a S.E.

l'Arcivescovo esponendo il proprio disappunto contro un tale provvedimento che "trascurava l'igiene e la conservazione dell'arte".

**RENF - Fonte** A17

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** prima metà

**RELI - Data** 1924/02/05

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** prima metà

**REVI - Data** 1924/02/05

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** lavori

**RENN - Notizia**  
In una fattura emessa dal sig. Atanasio Vincenzo ed indirizzata al Rettore della chiesa, sono documentati alcuni lavori eseguiti nel 1926 "Lavoro del falegname per accorciare le porte della chiesa... Lire 65 rottura del vecchio pavimento, sgombro sottosuolo, posa in opera del nuovo pavimento compreso il materiale occorrente per la posa delle dette mattonelle da 30/30 a mosaico lire 5655" Dai documenti risultano inoltre le sottoscrizioni dei confrati per le spese di riparazione al pavimento.

**RENF - Fonte** n.d.c. certa

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** secondo quarto

**RELI - Data** 1926/04/10

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** secondo quarto

**REVI - Data** 1926/04/10

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** pavimento

**RENS - Notizia sintetica** lavori

**RENN - Notizia**  
Dal registro di Cassa della congregazione, risulta che nel II trimestre del 1927, fu raccolto un contributo di Lire 85 fra i confrati per lavori che interessano la pavimentazione.

**RENF - Fonte** A8

**RENF - Fonte** A30

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** secondo quarto

**RELI - Data** 1927/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1927/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	arredi
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	passaggio di proprietà
<b>RENN - Notizia</b>	Durante i lavori di restauro seguiti alla derequisizione della chiesa del Carmine, fu trasportata nella chiesa di S. Giuseppe "la pila di marmo dell'acqua benedetta".
<b>RENF - Fonte</b>	A2

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1927/07/27

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1927/07/27

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	In un documento rinvenuto nell'Archivio Parrocchiale della chiesa di S. Giuseppe, risulta che in questa data il questore della provincia di Siracusa ha autorizzato il Governatore della Congregazione, Antonino Adamo, "ad eseguire una questua fra i fedeli al fine di raccogliere fondi per le riparazioni ordinarie" tenendo presente che "si fa obbligo al concessionario di far tenere il rendiconto della somme raccolte ed erogazioni fatte.
<b>RENF - Fonte</b>	A9

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1932/04/15

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1933/04/16

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	coperture
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
	Il Presidente dei Confrati, Antonino Adamo, invia nel 1934 una

<b>RENN - Notizia</b>	richiesta di sussidio all'Ing. Francesco Valenti, Soprintendente dell'Arte Medievale e Moderna della Sicilia, "in quanto necessitano urgenti riparazioni alla tettoia e alla finestra centrale".
<b>RENF - Fonte</b>	A10
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1934/02/24
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1934/02/24
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Risale al 1934 un buono di pagamento per "giornate di lavoro eseguite da Genova Giuseppe e da Giordano Albino per inalbamento al sagrestia e sgombro di materiale nella chiesa sotterranea", i lavori furono eseguiti con un costo complessivo di Lire 1.800.
<b>RENF - Fonte</b>	A10
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1934/02/24
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1934/02/24
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	coperture
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Durante un sopralluogo effettuato nella chiesa di S. Giuseppe, il Soprintendente S. Agati ha riscontrato che "l'intero tegolato poggia su un tessuto di canne palustri..., in discrete condizioni è la travatura, sicché il nuovo lavoro consisterebbe nel sostituire al vecchio tessuto di canne, una listatura di legname abete, murandovi sopra le tegole alla cappuccina". In vista di questi urgenti lavori viene chiesto un contributo alla Congregazione dei Falegnami.
<b>RENF - Fonte</b>	A18
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1934/08/31

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1934/08/31

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	coperture
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori

**RENN - Notizia**

Nel 1935 Antonio Amato, quale Governatore della Confraternita di S. Giuseppe, inoltra alla Real Soprintendenza "una richiesta di sussidi per riparazioni necessarie alla tettoia. Precisa inoltre che fra i fedeli è stato raccolto un contributo di Lire 1.000, che tuttavia non è sufficiente a soddisfare il preventivo elaborato dall'Ing.Minniti per un costo complessivo di Lire 15000".

<b>RENF - Fonte</b>	A19
---------------------	-----

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1935/04/05

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1935/05/02

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	coperture
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori

**RENN - Notizia**

Il Governatore della Confraternita, Antonio Amato, indirizza la stessa richiesta di sussidio (vedi Reli 19350405), al questore di Siracusa, in quanto la chiesa "abbisogna di riparazioni, particolarmente alla tettoia, che è vetusta e attraverso la quale si infiltrano le acque piovose che danneggiano maggiormente il sacro edificio".

<b>RENF - Fonte</b>	A36
---------------------	-----

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1935/05/09

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1935/05/09

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	coperture
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori

<b>RENN - Notizia</b>	In questa data fu erogata la somma complessiva di Lire 15.000 preventivata dall'Ing. Minniti, per le riparazioni necessarie alla tettoia.
<b>RENF - Fonte</b>	A37
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1935/07/23
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1935/07/23
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	coperture
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Dal Registro dei Conti della chiesa risulta, in una nota spese del 1935, che furono in tale data eseguiti dei lavori di riparazione "alla tettoia della durata di quattro settimane. Dall'11 al 16 novembre per un costo di Lire 121,50; dal 18 al 23 per un costo di Lire 480,40; dal 25 al 30 per un costo di Lire 302,70; dal 2 al 7 dicembre per un costo di Lire 369,25". Nel documento vengono citati come addetti ai lavori Luciano Rizza, Eugenio Rizza, Vincenzo Promani, Vincenzo Tartaglia e Di Mauro Giuseppe.
<b>RENF - Fonte</b>	A40
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1935/11/11
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1935/12/09
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	interno
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	In questa data furono effettuati dei restauri nella sagrestia e a parte del pavimento. I lavori furono eseguiti dal sig. Venosio Paolo al quale fu corrisposta la somma di Lire 29,90. Per le riparazioni alla porta centrale furono inoltre pagate Lire 600
<b>RENF - Fonte</b>	A32
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1937/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1937/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	coperture
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Nell'assemblea tenutasi nei locali della chiesa fra i congregati viene presentata la relazione preventiva dei lavori di riparazione della tettoia, approvati in precedenza. Pertanto si concede al Governatore e al Tesoriere il mandato per la spesa occorrente.
<b>RENF - Fonte</b>	A11

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	1903/07/17

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	1903/07/26

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	variazione d'uso
<b>RENN - Notizia</b>	Durante la prima guerra mondiale la chiesa fu requisita dalle autorità e destinata ad alloggio delle truppe. Pertanto, come risulta dai Verbali della congregazione, la consulta riunitasi decise di spostare la statua del Patriarca nella sagrestia, sottraendola in tal modo a possibili danni che i soldati avrebbero potuto causarle.
<b>RENF - Fonte</b>	A13

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1919/04/10

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	cripta
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Nel Registro dei Verbali fra il I e il II trimestre del 1938 risulta la spesa di Lire 30.000 per lavori eseguiti nella cripta della chiesa relativi alla "chiusura di tre colombari con muratura".

<b>RENF - Fonte</b>	A33
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1938/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1938/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	arredi
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	"Furono restaurati i due altarini in marmo con un costo complessivo di Lire 110.000".
<b>RENF - Fonte</b>	A33
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1938/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1938/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	In una nota del Padre Spirituale, contenuta nel Registro dei Verbali, si evince che ai Fratelli Platania, come addetti ai lavori, fu corrisposto un compenso di Lire 112,50 per le riparazioni eseguite nella chiesa.
<b>RENF - Fonte</b>	A34
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1939/02/26
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1939/02/26
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	generale
<b>RENN - Notizia</b>	La Soprintendenza ai Monumenti di Siracusa in una autorizzazione di esecuzione lavori di consolidamento emanata nel 1961 ordina che nella chiesa "vengano effettuate a proprie spese e cura tali lavori, in quanto l'edificio religioso è sottoposto alla legge del 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico"
<b>RENF - Fonte</b>	A20
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1939/06/01
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1961/03/16
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	In questa data, come risulta dal Registro dei Verbali della Congregazione, fu raccolto fra i confrati, dal Padre Spirituale, un contributo di Lire 72.000 per restauri. Inoltre furono effettuate le riparazioni ai due confessionili con un costo di Lire 1.500.
<b>RENF - Fonte</b>	A35
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1940/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1940/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	pavimento
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Nel Registro dei Conti della chiesa è documentata una raccolta di contributi di Lire 2491 fra i confrati per le riparazioni necessarie da apportarsi al pavimento.
<b>RENF - Fonte</b>	A41
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1941/05/09
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1941/05/09

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Il Sac. Biagio Mezzasalma fa presente, in una lettera inviata alla Soprintendenza, che "la chiesa necessita di urgenti riparazioni, in seguito ai danni subiti dalla guerra. Pertanto si sollecita la dichiarazione relativa all'Interese Artistico e Monumentale edita dal Ministero della Pubblica Istruzione, in modo che il Genio Civile possa procedere ai lavori".
<b>RENF - Fonte</b>	A21

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1945/11/18

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1945/11/18

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>REN - Riferimento</b>	scalinata
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Da una delibera del 21 settembre del 1948, si evince che in tale data è stata stanziata la somma di Lire 600.000 per la costruzione della scalinata antistante la chiesa.
<b>RENF - Fonte</b>	A39

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1948/09/21

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1948/09/21

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>REN - Riferimento</b>	campanile
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Nel Registro dei Conti della chiesa, il muratore Nata Reale Sebastiano e il fabbro Noto Caracò, vengono indicati come addetti ai lavori di riparazione del campanile. Le rispettive somme corrisposte, Lire

17000 e Lire 12000 "furono prelevate dalla rimanenza della festa del 1949".

**RENF - Fonte** A42

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** metà

**RELI - Data** 1949/03/19

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** metà

**REVI - Data** 1949/03/19

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** generale

**RENN - Notizia**

In un Inventario rinvenuto nell'Archivio della Chiesa di S. Giuseppe, compilato nel 1949 e sottoscritto nel 1951, dal Tesoriere uscente Moncada Francesco, dal Tesoriere entrante Castelluccio Giuseppe, il Governatore Maieli, dal Vice Governatore Di Natale Salvatore, vengono annotati fra gli oggetti d'argento "n. 2 calici con cappa e patene d'argento; n. 1 Pissiti d'argento grande; n. 1 Pissiti d'argento piccolo; n. 1 Ostensorio d'argento con pietre false; n. 1 Incenziere di argento con navicella e cucchiaino d'argento; n. 1 Crocifisso con piedistallo d'argento; n. 1 Reliquario con piede d'argento; n. 2 Reliquiari d'argento, uno per il Patriarca e l'altro per il Bambino; n. 1 Bastone d'argento con fiori d'argento; n. 2 Patene d'argento, una per il Patriarca e l'altra per il Bambino; n. 1 Anello d'oro piccolo nelle dita del Bambino etc...". Nell'elenco, riportato solo in parte, segue inoltre una descrizione dei paramenti, della biancheria e dei suppellettili.

**RENF - Fonte** A43

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto

**RELI - Data** 1951/07/31

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto

**REVI - Data** 1951/07/31

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** restauro

La relazione allegata alla perizia n. 54 relativa ai lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di S. Giuseppe, rinvenuta presso l'Archivio della Soprintendenza di Siracusa, ci fornisce una descrizione della Chiesa e degli interventi più urgenti da realizzare. "Ha pianta all'interno ottagonale coperta da volta a padiglione di canne e gesso, con tetto soprastante. I prospetti sono costruiti in pietra bianca

<b>RENN - Notizia</b>	di Priolo. Il prospetto manca del fastigio, crollato in epoca remota; le nicchie mancano delle statue, che probabilmente non furono eseguite all'atto della costruzione. All'interno il tetto cadente ha causato delle forti infiltrazioni di acqua piovana, che hanno fatto infracidire le centinature della volta di canne ed hanno spappolato la malta di gesso che rivestiva l'intradossa. Per quanto non si osservino delle forti lesioni, tutta la volta è in precarie condizioni di stabilità e pertanto si prevedono opere di consolidamento definitive con rete stauss e conglomerato cementizio. Il tetto non può essere mantenuto in situ, ma deve essere demolito e sostituito da una nuova copertura con travi di cemento prefabbricate e tavelloni...". A questa relazione seguì il 9 marzo la presentazione dell'elenco dei costi elementari e dell'analisi dei prezzi ed il 16 marzo la Soprintendenza ai Monumenti "ordina alla Chiesa di S. Giuseppe di eseguire a proprie spese e cura i lavori di consolidamento con l'importo di lire 4.000.000, essendo già dal 1939 (vedi Reli 19390601), sottoposta alla legge sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico".
-----------------------	---

<b>RENF - Fonte</b>	A23
---------------------	-----

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
----------------------------------	--------------

<b>RELI - Data</b>	1961/03/08
--------------------	------------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
----------------------------------	--------------

<b>REVI - Data</b>	1961/03/16
--------------------	------------

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
---------------------------------	----------

<b>RENN - Notizia</b>	In questa data l'Impresa Zocco Salvatore di Catania fornisce alla Soprintendenza una perizia di lire 2.000.000 per lavori di restauro e consolidamento della Chiesa. Autorizzati tali lavori, il 30 novembre si provvede ad indire la gara d'appalto.
-----------------------	---

<b>RENF - Fonte</b>	A24
---------------------	-----

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
----------------------------------	--------------

<b>RELI - Data</b>	1962/05/23
--------------------	------------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
----------------------------------	--------------

<b>REVI - Data</b>	1962/11/30
--------------------	------------

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
---------------------------------	--------

	Il 1 dicembre 1983 viene concessa "l'autorizzazione al Sac. Mons.
--	---

<b>RENN - Notizia</b>	Orecchia a procedere ai lavori di manutenzione straordinaria, per i quali è stata stanziata la somma di lire 96.000.000"
<b>RENF - Fonte</b>	A25
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1983/12/01
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1983/12/01
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	coperture
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	"Lavori di rifacimento del tetto di copertura ed altre opere connesse, per un costo di lire 136.758.349"
<b>RENF - Fonte</b>	A26
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1986/09/17
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1986/09/17
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	In questa data la Soprintendenza di Siracusa, a cura dell'Architetto Antonio Pavone, approva i lavori di completamento del restauro e del riattamento nella Chiesa di S. Giuseppe, nella Cripta e nei locali annessi, compatibile con i criteri di tutela ambientale stabiliti dalla legge del 1939. Dalla relazione tecnica allegata, si evince che gli interventi prioritari riguarderanno il consolidamento del prospetto est gravemente lesionato, con successiva nebulizzazione per ripulirlo. Inoltre "i solai di copertura della sacrestia saranno demoliti perché pericolanti e saranno sostituiti con solai in profilati di ferro e tavelloni. Le terrazze saranno pavimentate con campigiane su soprastante strato di guaina bituminosa. La pavimentazione della Chiesa e della cripta sarà rifatta con lastre di marmo bianco di Carrara e di Bardiglio grigio dello spessore di cm. 2. L'abside sarà rivestito con lastre di marmo Bardiglio. Le pareti della sala parrocchiale e della sacrestia saranno rivestite con pannelli dogati di legno. Nella cripta l'intonaco rifatto previo scrostamento e rincocciatura delle pareti. Nella stessa cripta sarà eseguito un vespaio in pietrame calcareo previo svellimento dell'attuale pavimentazione e scavo a mano. Nelle pareti e nella volta

della navata, prima della tinteggiatura a tempera, saranno rifatti dei tratti di intonaco civile a tre strati. Le attuali finestre collocate nella parte alta della navata saranno divelte e dopo la riapertura degli originari vani finestre sostituite con altre in douglas verniciate tinta scura. I portoncini interni saranno dello stesso legno e della stessa tinta, pluviali in argilla assicureranno lo smaltimento delle acque piovane. L'importo è di lire 270.000.000".

**RENF - Fonte** A27

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto

**RELI - Data** 1987/09/28

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto

**REVI - Data** 1987/09/28

### **SI - SPAZI**

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** piano fuori terra caratterizzante

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livello continuo

**SIIN - Numero di piani** +1

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** piani fuori terra locali sacrestia

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** +2

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** piano sotterraneo ad estensione parziale

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livello continuo

**SIIN - Numero di piani** -1

**SIIP - Tipo di piani** p. sotterraneo

### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

**IST - Configurazione strutturale primaria**

Muratura portante disomogenea lungo tutto il perimetro su cui poggia la struttura portante della copertura costituita da capriate semplici. Arco a tutto sesto posto tra l'aula e il presbiterio impostato su paraste laterali aggettanti dalla muratura. Volte a botte sui locali della sacrestia.

#### **ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

**ISSU - Ubicazione** interno presbiterio

**ISST - Tipo** arco maggiore

#### **ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

**ISSU - Ubicazione** locali sacrestia

**ISST - Tipo** volta

### **PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	centrale
<b>PNTF - Forma</b>	ottagono regolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	aula
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	presbiterio
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	abside
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	sacrestia
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	le fondazioni poggiano su marne calcaree biancastre estremamente fratturate friabili, alternate a sporadici livelli calcarenitici più competenti (1-10 cm)
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	lato sud
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	superficiale
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	muratura mista
<b>FNSM - Materiali</b>	conci calcarenitici
<b>FNSM - Materiali</b>	pietrame
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	con paramento
<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	muro perimetrale longitudinale
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	disomogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	aula centrale
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	pseudovolta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione lunettata
<b>SOFQ - Qualificazione della</b>	

<b>forma</b>	ottagonale
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura lignea
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	legate
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	pseudovolta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte lunettata
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura lignea
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	legate
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	abside
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	pseudovolta
<b>SOFF - Forma</b>	a catino
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta semicircolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura lignea
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	legate
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	locali sacrestia lati nord sud
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con malta
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	aula

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	comuni
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	presbiterio
-------------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	comuni
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	sacrestia
-------------------------	-----------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a terrazza
<b>CPFF - Forma</b>	piana
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	calpestabile

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	struttura voltata

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	battuto
<b>CPMQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	cementizio
<b>CPMM - Materiali</b>	cemento
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	prospetto laterale
<b>SCLG - Genere</b>	scalinata
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	2
<b>SCLL - Collocazione</b>	in asse con i portali laterali
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	piramidale
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata al terreno
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	prospetto ovest
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	in asse col portone della sacrestia
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	piramidale
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata al terreno
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>SCLG - Genere</b>	scalinata
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	in asse col portale d'ingresso
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	piramidale a profilo ondulato
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata al terreno
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	sacrestia
<b>SCLG - Genere</b>	scaletta

<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	2
<b>SCLL - Collocazione</b>	inglobata nella muratura
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a chiocciola
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	a nucleo portante
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	aula centrale e presbiterio
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	privo di disegno
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	predella
<b>PVMG - Genere</b>	lastricato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	privo di disegno
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	portale
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a spirale
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale primo ordine
<b>DECL - Collocazione</b>	interno catino nicchia
<b>DECT - Tipo</b>	conchiglia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a rilievo
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula
<b>DECL - Collocazione</b>	arco trionfale
<b>DECT - Tipo</b>	angeli
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cartiglio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula
<b>DECL - Collocazione</b>	sulla mensola sovrastante il portale d'ingresso principale
<b>DECT - Tipo</b>	angeli
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	con lapide
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	falso attico
<b>DECL - Collocazione</b>	chiave dell'arco
<b>DECT - Tipo</b>	drappeggio floreale con testa di puttino
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula
<b>DECL - Collocazione</b>	nicchia
<b>DECT - Tipo</b>	apparato ornamentale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrico floreali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	puttini laterali
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale portale principale
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	coronato
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	A.D. / JOSEPH / GEN.41
<b>LSIC - Tecnica</b>	ad altorilievo
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale finestrone
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	coronato
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	FERVOROSA / DEVOTIO / POPULI
<b>LSIC - Tecnica</b>	ad altorilievo
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	arco di trionfo chiave
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	su cartiglio
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	JOSEPHO / FILII DEI / IN TERRIS / NUTRICIO
<b>LSIC - Tecnica</b>	ad altorilievo
<b>LSIM - Materiali</b>	stucco
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	interno portale principale
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	dedicatoria
	HOC TEMPLUM / SANCTO DEI GENITRICIS VIRO/ AB. AN. MDCC LIV RITE DICATUM/ ARCHIEP JOSEPHUS

<b>LSII - Trascrizione testo</b>	AMORELLIUS SYRACUSARUM ANTISTES/ SECUNDUM SODALIUM POPULISQUE VOTA/ CURA ET STUDIO CAJETANI BUFARDECI/ XVII KAL. DEC. AN. MDCCCXXXV/ SOLEMNIBUS CAEREMONIIS CONSECRAVIT
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	interno prospetto principale lato est
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	dedicatoria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	D.O.M./ A FELICE CARO E CERILLO/ COLONNELLO DELLO ESERCITO NAPOLITANO/ CAVALIERE DELLA LEGIONE D'ONORE DI S. GIORGIO/ DI FRANCESCO PRIMO/ PARTENOPE ED ORTIGIA LA CULLA E LA TOMBA DI LUI SI DIVISERO RIPOSO E LUCE PERPETUA/ IL SUO VALORE IL SENNO SUO/ NELLE GUERRE NAPOLEONICHE/ RIFULSERO NELLA OPPUGNAZIONE DI GAETA DI ANCONA/ NELLA SCALATA E PRESA DI CAPRI/ NE' CAMPI DI RUSSIA DI ITALIA/ ED IN GERMANIA/ NELLE MEMORABILI BATTAGLIE COMBATTUTE/ A DRESDA A LUTZEN A BAUTZEN/ IL CUORE CONOBBERO / ELENA BARBATELLI INCONSOLABILE CONSORTE/ LUCIANO ACHILLE ELISA/ FIGLI AMATISSIMI/ CHE ALLO INTENSO DOLORE SUPERSTITI/ QUESTA PIETRA PER MEMORIA/ LAGRIMANDO/ NACQUE NEL DÌ 20 MAGGIO 178 / MORÌ nel 25 MARZO 1857
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	campana centrale
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	dedicatoria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	VIVIS ET REQUIEM MORTUIS OPUS DOMINICIS NICOTRAE CATANEN GUBERN AFFERO LAETITIAE/ RPD IGNATIO IRRACI ET ANTON BUFARDECI ANNO SANTO/ 1789
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	bronzo
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muratura presbiterio lati sud e nord
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Fessurazioni di tipo passante.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muratura prospetto sud
<b>STCC - Stato di</b>	

<b>conservazione</b>	pregiudizievole
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Fessurazione di tipo passante con andamento a gola rovescia.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muratura prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pregiudizievole
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Fessurazione di tipo passante con ampiezza con andamento decrescente a partire dal cornicione del secondo ordine sino all'architrave del portale.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	materiali lapidei secondo ordine prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	vegetazione/ microrganismi
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	materiali lapidei primo ordine prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pregiudizievole
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	alveolizzazione
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	materiali lapidei paramento esterno primo ordine prospetto sud
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	scadente
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	deposito superficiale/ dilavamento
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci paramento esterno primo ordine prospetto sud
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	umidità/ efflorescenza
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	materiali lapidei paraste prospetto Sud
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	alveolizzazione
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci paramento esterno secondo ordine prospetto Sud
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	scadente
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	umidità/ distacco di intonaco/ efflorescenza
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci terrazzo sacrestia lato Sud
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	scadente
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	crepe nel manto cementizio di copertura/ vegetazione
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	materiali lapidei cella campanaria prospetto ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	deposito superficiale/ accentuazione delle strutture sedimentarie dei conci
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci paramento esterno prospetto Ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	umidità/ decoesione/ efflorescenze
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci intradosso volta abside
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	distacco di intonaco/ macchie di metallo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci muratura interna perimetrale aula
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	distacco di intonaco/ muffe/ umidità diffusa
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimentazione aula
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	scadente
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	muffe/ alterazione dei materiali

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci paramento interno sacrestia lato Sud
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	efflorescenza/ muffe/ umidità

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci paramento interno sacrestia Sud
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	scadente
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	efflorescenze/ muffe/ umidità

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muratura prospetto Ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pregiudizievole
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Fessurazione di tipo passante.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci muratura prospetto Nord
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	umidità diffusa

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intradosso catino
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	fessurazione

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	materiali lapidei paraset prospetto Nord
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	alveolizzazione

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	conci lapidei prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	deposito superficiale
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	locale sovrastante la sacrestia lato Nord solaio
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pregiudizievole
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	umidità/ microrganismi
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	legno locale sovrastante la sacrestia lato Nord solaio
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pregiudizievole
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	lacerazione
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	locale sovrastante la sacrestia lato Sud solaio
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pregiudizievole
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	umidità/ microrganismi
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	legno locale sovrastante la sacrestia lato Sud solaio
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pregiudizievole
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	lacerazione
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muratura presbiterio lato nord
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	fessurazione di tipo passante
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>RSTI - Data inizio</b>	1965/10/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Revisione e sostituzione del 40% delle tegole a coppi e della piccola orditura.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	coperture

<b>RSTI - Data inizio</b>	1984/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1984/07/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Sostituzione dell'orditura con travatura, tavolato, muralotti e listelli con esclusione delle capriate. Sostituzione del manto di tegole a coppi posti a secco.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	muri esterni
<b>RSTI - Data inizio</b>	1984/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1984/07/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Spicconatura e rincocciatura con scaglie di laterizi e malte cementizie, successivo rintonaco di tipo "Terranova" con idrofugo.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Curia Vescovile di Acireale
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	Piano regolatore generale
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_200
<b>FTAT - Note</b>	volumetria generale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_201
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - primo ordine
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_202
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - secondo ordine
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_203
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - primo ordine - portale principale - frontone - particolare
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_204
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - primo ordine - nicchia
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_206
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto sud - primo ordine - portale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_209
<b>FTAT - Note</b>	interno
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_210
<b>FTAT - Note</b>	interno - aula - primo ordine
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta a quota 2.00 mt.
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_100
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta proiezioni a quota 2.00 mt.
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_101
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta quotata a quota 2.00 mt.
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_102
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_103
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	sezione longitudinale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_104
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	sezione longitudinale quotata
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_105
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale carta dei materiali
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_106
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale carta dei degradi e dei dissesti
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115116_107
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Stato di sezione di Siracusa
<b>FNTD - Data</b>	1843/08/08
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio di Stato
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 769
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A1

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Raccolta di verbali

<b>FNTD - Data</b>	1927/07/27
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Parrocchiale della Chiesa del Carmine
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A2
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	-
<b>FNTD - Data</b>	1894/02/10
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A3
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	-
<b>FNTD - Data</b>	1896/03/02
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A4
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	-
<b>FNTD - Data</b>	1896/03/09
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A5
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	-
<b>FNTD - Data</b>	1912/11/27
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A6
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	-
<b>FNTD - Data</b>	1923/11/18
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A7
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	-

<b>FNTD - Data</b>	1926/04/10
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A8
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	-
<b>FNTD - Data</b>	1932/04/15
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A9
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	-
<b>FNTD - Data</b>	1934/02/23
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A10
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Registro dei verbali consulta congregazione di S. Giuseppe
<b>FNTD - Data</b>	1903/07/17
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A11
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Registro dei verbali consulta congregazione di S. Giuseppe
<b>FNTD - Data</b>	1906/10/19
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A12
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	Registro dei verbali consulta congregazione di S. Giuseppe
<b>FNTD - Data</b>	1919/04/10
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A13
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica

<b>FNTD - Data</b>	1910/07/02
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendeza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A14
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1922/10/28
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A15
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1923/04/25
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A16
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1924/02/05
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A17
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1934/08/31
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A18
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1935/04/05
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A19
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica

<b>FNTD - Data</b>	1939/06/01
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A20
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1945/11/18
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A21
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1950/03/19
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A22
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1961/03/08
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A23
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1962/11/30
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A24
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1965/10/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A25
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica

<b>FNTD - Data</b>	1983/12/01
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A26
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1984/07/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A27
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1986/09/17
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A28
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione Tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1987/09/28
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-9-4/1-9-8 Fasc. 1-9-7
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A29
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	Cassa della Congregazione di S. Giuseppe
<b>FNTD - Data</b>	1927/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A30
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	Cassa della Congregazione di S. Giuseppe
<b>FNTD - Data</b>	1938/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A31
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	Registro verbali consulta congregazione di S. Giuseppe

<b>FNTD - Data</b>	1937/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A32
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	Registro verbali consulta congregazione di S. Giuseppe
<b>FNTD - Data</b>	1938/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A33
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	Registro verbali consulta congregazione di S. Giuseppe
<b>FNTD - Data</b>	1939/02/26
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A34
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	Registro verbali consulta congregazione di S. Giuseppe
<b>FNTD - Data</b>	1940/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A35
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	Fondo della Prefettura (serie culti)
<b>FNTD - Data</b>	1935/05/09
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio di Stato
<b>FNTS - Posizione</b>	n. 3745 cat. 10 pacco 22 elenco 32
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A36
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	Fondo della Prefettura (serie culti)
<b>FNTD - Data</b>	1935/06/07
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio di Stato
<b>FNTS - Posizione</b>	n. 3745 cat. 10 pacco 22 elenco 32
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A37
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	Fondo della Prefettura (serie culti)

<b>FNTD - Data</b>	1935/07/23
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio di Stato
<b>FNTS - Posizione</b>	n. 3745 cat. 10 pacco 22 elenco 32
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A38
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	-
<b>FNTT - Denominazione</b>	Fondo della prefettura (serie culti)
<b>FNTD - Data</b>	1948/09/21
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio di Stato
<b>FNTS - Posizione</b>	n. 3745 cat.10 pacco22 elenco 32
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A39
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Registro dei Conti Inventario
<b>FNTD - Data</b>	1935/11/11
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A40
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Registro dei conti
<b>FNTD - Data</b>	1941/05/09
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A41
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Registro dei Conti
<b>FNTD - Data</b>	1949/03/19
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A42
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Congregazione di S. Giuseppe. Inventario
<b>FNTD - Data</b>	1951/07/31
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio Chiesa di S. Giuseppe
<b>FNTS - Posizione</b>	Fogli sparsi
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151160A43
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Capodieci G.M.

<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1813
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000235
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 180
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Privitera S.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1879
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000236
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	v. II pp. 123, 184, 186, 250
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Agnello Nunzio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1891
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000223
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 15, 38, 41
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Mauceri L.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1910
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000201
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Agnello Giuseppe, Agnello Santi
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1961
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000203
<b>BIBI - V., tavv., figg.</b>	tav. 51
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Comandè Giovanni Battista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1965
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000224
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 61
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Lentini F., Vezzani L.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1978
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000207
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. 19 pp. 495-500
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Barbano M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1978

<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000206
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. 19 pp. 681-688
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Privitera Antonio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1980
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000226
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 76-78
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Giansiracusa Paolo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1981
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000200
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 20, 22, 29
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Boscarino Salvatore
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1986
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000131
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 46
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Nicolosi Salvatore
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000227
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1986
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000210
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Arch. Pagnano G., Orlandi G., Vinci G., Ing. Tamburini A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1987
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000219
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 1-9
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Lentini F., Carbone S., Grasso M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1987
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000211
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Bordone G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1987
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000212
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Gaetani C.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	0
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000234
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. II Fol. 66, 250, 273 / V. III Fol. 169
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1990
<b>CMPN - Nome</b>	Greco, Rosario
<b>CMPN - Nome</b>	Lucifora, Giovanni
<b>CMPN - Nome</b>	Sparacino, Daniela
<b>CMPN - Nome</b>	Tuccitto, Massimino
<b>CMPN - Nome</b>	Stampigi, Salvatore
<b>CMPN - Nome</b>	Pappalardo, Giuseppe
<b>CMPN - Nome</b>	Tiralongo, Paolo
<b>CMPN - Nome</b>	Cocuzza, Mariella
<b>CMPN - Nome</b>	Ciurcina, Giuseppina
<b>CMPN - Nome</b>	Cavarra, Benedetta
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Andriolo, Fausto
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Andriolo, Fausto
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia