

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	03269565
ESC - Ente schedatore	S302
ECP - Ente competente	S302

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	91464
ACSS - Specifiche	la scheda è stata realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cinta daziaria
OGTN - Denominazione	Porta Ombriano

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Arco di Porta Ombriano

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	CR
PVCC - Comune	Crema
PVCI - Indirizzo	Piazza Giovanni XXIII

PVCA	Via XX Settembre
PVCA	Viale Repubblica
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTSC - Comune	Crema
CTSF - Foglio/Data	31/ 1980
CTSN - Particelle	D
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
GPDPX - Coordinata X	9.682581
GPDPY - Coordinata Y	45.360678
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	<a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	firma
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
NCUN - Codice univoco ICCD	A102492
AUTN - Nome scelto	Faustino Rodi
AUTA - Dati anagrafici	1751-1833
AUTH - Sigla per citazione	102492
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	stile neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	analisi storica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1803 il nuovo governo della Repubblica Cisalpina avviò lo smantellamento delle mura difensive medioevali della città di Crema. Le precarie condizioni strutturali delle due porte maggiori, Porta Serio, a est, e Porta Ombriano, a sud-ovest, portarono ai progetti di ristrutturazione con la costruzione dei caselli affiancati e il rifacimento delle monumentali porte in stile neoclassico.
<b>RENF - Fonte</b>	B0000019 (pp. 147-148)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1803/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1805/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	Progettista del rifacimento di Porta Ombriano - e della opposta Porta Serio – fu l'architetto cremonese Faustino Rodi, attivo a Crema già nel 1803 nella costruzione di un ponte sul colatore Cresmero, fuori le mura urbane, a poca distanza da Porta Ombriano. A quel tempo, la porta presentava la struttura fortificata risalente al 1448, con una torre centrale maggiore di passaggio e due torrioni a lato, e versare in condizioni alquanto degradate. Osservò Faustino Rodi, al proposito anche della coeva Porta Serio: “lo stato attuale delle porte d'ingresso è [...] assai decadente, bisognoso di grandiose riparazioni, di gravosa e non interrotta riparazione per i tanti fabbricati annessi inoperosi, e così esposti a continuo deperimento e dispersione, inoltre esse porte sono decisamente informi, indecenti e degradanti li attuali sociali costumi e giacciono siffatti fabbricati estranei ed inutili per li attuali bisogni unitamente a diversi tratti di muro costeggianti la fossa, o lunette, dirocati ed in dispersione”.
<b>RENF - Fonte</b>	B0000020 (p. 70)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1803/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1804/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	committenza

<b>RENN - Notizia</b>	Nel mese di febbraio 1804 l'Amministrazione municipale dette l'avvio alle procedure per i nulla osta al rinnovamento di entrambe le porte lungo l'antica linea muraria fortificata. Rodi sviluppò le idee progettuali partendo dalle richieste della committenza, discostandosene poi notevolmente giungendo non già agli adattamenti richiesti bensì a un vero e proprio rifacimento.
<b>RENF - Fonte</b>	B0000020 (pp. 72-73)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1804/02/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1804/08/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	inizio lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Ottenute le autorizzazioni del Prefetto del Dipartimento dell'Alto Po e del Ministero dell'Interno, l'architetto Rodi fu convocato a Crema il 7 agosto 1804 per la fase propedeutica all'avvio dei lavori, appaltati con le tornate d'asta del 7, 10 e 11 settembre 1804.
<b>RENF - Fonte</b>	B0000020 (p. 82)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1804/08/07
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1804/09/11
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	variazione d'uso
<b>RENN - Notizia</b>	Trascorso un secolo dalla realizzazione delle nuove porte, in continuità di fabbrica con la cinta muraria della città, entrambe si andavano rivelando anguste all'aumentato traffico di passaggio. Mentre a partire dal primo Novecento si aprivano nuovi varchi nell'antico sistema fortificato, il dibattito sull'adeguamento delle porte daziarie giunse al voto del Consiglio comunale che, il 17 marzo 1919, deliberò la demolizione dei caselli che le collegavano alle mura. Così isolate, Porta Ombriano e Porta Serio vedevano mutare la propria funzione, da porta daziaria funzionale alla struttura commerciale della città moderna a monumento della stratificazione storica e artistica.
<b>RENF - Fonte</b>	B0000020 (p. 82)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1905/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1919/03/17
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria (1805-1919)
<b>USOD - Uso</b>	porta daziaria
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Crema
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	2012/06/04
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	intero bene
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	PGT 2012/ Variante 2016
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro/ risanamento conservativo (PdR, Norme tecniche, Titolo II, Capo II, art. 15.1.6)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Garnerone, Daniele
<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	03_03269565_IMG_7063
<b>FTAT - Note</b>	Porta Ombriano, prospetto a sud-ovest, oltre le mura
<b>FTAF - Formato</b>	JPEG
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Garnerone, Daniele
<b>FTAD - Data</b>	2020

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	03_03269565_IMG_7053
<b>FTAT - Note</b>	Porta Ombriano, il prospetto a nord-est, verso la città
<b>FTAF - Formato</b>	JPEG
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Garnerone, Daniele
<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	03_03269565_IMG_7057
<b>FTAT - Note</b>	Porta Ombriano, vista di scorcio, fuori le mura, verso est
<b>FTAF - Formato</b>	JPEG
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	individuazione
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Regione Lombardia
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	03_03269565_Catasto
<b>DRAA - Autore</b>	Regione Lombardia
<b>DRAD - Data</b>	2020
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	2012/06/04
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Vincoli in Rete
<b>FNTS - Posizione</b>	ID 287840
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	03_03269565_DV_1912
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Morandi Mariella
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1991
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000020
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 69-83
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Favole Paolo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1992
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000021
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 110
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Bagnati Tullio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1983

<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000019
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 147-148
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2020
<b>CMPN - Nome</b>	Garnerone, Daniele
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Piazza, Filippo