

SCHEDA

CD - IDENTIFICAZIONE	
TSK - Tipo modulo	MODI
CDR - Codice Regione	18
CDM - Codice Modulo	ICCD_MODI_4559972002541
ESC - Ente schedatore	ICCD
ECP - Ente competente per tutela	ICCD
OGM - Modalità di individuazione	documentazioni audio-visive
OG - ENTITA'	
AMB - Ambito di tutela MiBACT	etnoantropologico
AMA - Ambito di applicazione	entità immateriali
CTG - Categoria	tecniche
OGD - Definizione	Realizzazione di un muretto a secco
OGN - Denominazione	Realizzazione di una armacèra
LC - LOCALIZZAZIONE	
LCS - Stato	ITALIA
LCR - Regione	Calabria
LCP - Provincia	RC
LCC - Comune	Reggio di Calabria
DT - CRONOLOGIA	
DTR - Riferimento cronologico	XXI
CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI	
CMR - Responsabile dei contenuti	Magnani, Fabrizio (collaboratore al coordinamento del progetto)
CMR - Responsabile dei contenuti	Tucci, Roberta (coordinamento del progetto)
CMR - Responsabile dei contenuti	Vietri, Luisa (collaboratore al coordinamento del progetto)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Esposito, Valeria
CMA - Anno di redazione	2016
CMM - Motivo della redazione del MODI	Inventario patrimonio culturale immateriale/ ICCD: progetto PCI 500 giovani
ADP - Profilo di accesso	1
OSS - Note sui contenuti del modulo	Tema trattato nell'ambito del progetto PCI: Artigianato
DA - DATI ANALITICI	
L'artigiano incassa una pietra tra le altre già poste sul muretto in costruzione. Poi, mentre con la mano sinistra tiene ferma una pietra rotonda, con la destra sceglie un sasso più piccolo da inserire nello spazio vuoto retrostante le pietre. Impugna quindi la mazzetta, con la	

DES - Descrizione

quale colpisce le pietre in modo che si incastrino dietro al filo a piombo, sulla stessa linea delle altre. Smuove terra e sassi dal terrapieno retrostante, prima con una mano, poi con la mazzetta: con questo materiale riempie gli spazi vuoti intorno alle pietre. Incastra quindi di taglio una pietra piatta, colpendola con la mazzetta. L'artigiano mette infine in posa un'ultima pietra piatta, sempre di taglio. Rendendosi conto che non aderisce perfettamente alle altre, la rimuove ed elimina con la mazzetta la parte in eccesso. Ricolloca quindi la pietra sul muretto e, colpendola con la mazzetta, lo blocca tra le altre.

NSC - Notizie storico critiche

Il muretto a secco è un particolare tipo di muro costruito con blocchi di pietra disposti opportunamente l'uno vicino all'altro, senza l'uso di malte che facciano da legante. Tale forma di costruzione è massicciamente presente nelle campagne italiane; oltre che in Calabria, è molto diffuso in area ligure (Cinque Terre), in Puglia, Sicilia e Sardegna. I muretti a secco sono utilizzati su aree pianeggianti per dividere e delimitare i fondi e le proprietà, oppure sono posti agli argini di corsi d'acqua; in collina e in montagna sono utilizzati per sostenere le scarpate dei terrazzamenti al fine di recuperare porzioni di superficie pianeggiante.

RI - RILEVAMENTO ENTITA' IMMATERIALI

RIM - Rilevamento/contesto rilevamento nel contesto

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVL - Rilevatore NR

DRV - Data del rilevamento 2015 ca

CAO - OCCASIONE

CAOD - Denominazione lavoro

DO - DOCUMENTAZIONE**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAN - Codice identificativo PCI_Calabria_VE_F0020

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAK - Nome file digitale PCI_CALABRIA__VE_F0020.jpg

FTAT - Note Fermo-immagine tratto da documento video-cinematografico (vedi VDC).

VDC - DOCUMENTAZIONE VIDEO-CINEMATOGRAFICA

VDCN - Codice identificativo PCI_Calabria_VE_V0020

VDCX - Genere documentazione esistente

VDCP - Tipo/formato file digitale

VDCA - Denominazione /titolo Realizzazione di un muretto a secco

VDCS - Specifiche Durata: 1'56" (estratto da 3'22" a 5'18")

VDCR - Autore NR

VDCD - Riferimento cronologico 2015/07/31

VDCW - Indirizzo web (URL) <https://www.youtube.com/embed/DA9QfM9LMyA?start=202&end=318>

Il documento è tratto da: Muro a secco ossia Armacèra; durata 8'21";

VDCT - Note

pubblicato online il 31 luglio 2015. Il documento è accompagnato dalla seguente nota. "In questo video si vede come viene ripristinato un muro a secco che in Calabria si chiama 'Armacèra'. A destra della scalinata aveva subito una bombatura; dopo il dirupamento della parte e un piccolo scavo alla base, si parte con la messa in posa usando le stesse pietre".

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBR - Abbreviazione	GHERSI - GHIGLIONE 2012
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBF - Tipo	monografia
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Ghersi Adriana - Ghiglione Giovanni, Paesaggi terrazzati. I muretti a secco nella tradizione rurale ligure, Gavi 2012.

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBR - Abbreviazione	ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 2008
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBF - Tipo	monografia
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Muri di sostegno a secco: aspetti agronomici, paesaggistici, costruttivi e di recupero, Firenze 19 giugno 2008, a cura dell'Accademia dei Georgofili, Firenze 2009.

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBR - Abbreviazione	MANNONI 1999
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBF - Tipo	atti
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Mannoni Tiziano, Le tecniche dei muri a secco: l'ordine del disordine, in Studio, tutela e valorizzazione delle opere in pietra a secco, Atti del V Convegno Internazionale, 23-27 ottobre 1996, Provincia di Imperia, a cura di Anna Marchini, Francisca Pallarés, Imperia 1999, pp.53-54