

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066245
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	Oasi di S. Maria dei Monti dei Frati Minori

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Chiesa S. Maria dei Monti

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Convento di S. Maria dei Monti

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Grottammare
PVCL - Località	GROTTAMMARE

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Grottammare
CTSF - Foglio/Data	3/2019
CTSN - Particelle	A, 96 part., 97(soppressa), 98(soppressa), 99(soppressa)
CTSP - Proprietari	Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.86105893
GPDPY - Coordinata Y	42.993827608
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	18-7-2019
GPBO - Note	(4234293) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificazione risale ai primi anni del 1600, e si deve alla devozione del frate minore Nicola di Monteprandone, che propose l'insediamento di una comunità religiosa: nel 1603 Papa Clemente VIII autorizzò la costruzione in un'area dove nel XIV secolo un piccolo santuario Mariano era stato eretto contro le pestilenze che imperversarono in quei tempi: La Madonna dei Monti. La costruzione inizia nel 1616 con un primo corpo rettangolare composto da 22 stanze da letto con al centro il chiostro e contemporaneamente inizia, anche, la costruzione della chiesa.
RENF - Fonte	SABAP_AN_Relazione decreto
RENF - Fonte	B_0101

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1600/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1614/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Soppressione napoleonica**RENN - Notizia** Il decreto di soppressione sancito da Napoleone Bonaparte fu intimato alla famiglia di questo convento il 15 Maggio 1810; La chiesa fu fatta succursale della parrocchia entro cui il convento è situato, ma non trovò chi vi fu lasciato a custode. Il convento fu messo all'asta e fu comprato dal Sig. Gianbattista Giammarini, già sindaco colla mira di salvarlo dalla devastazione**RENF - Fonte** B_0101**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** affresco**RENS - Notizia sintetica** distruzione**RENN - Notizia** Una parte dell'affresco raffigurazione la Madonna, realizzato all'interno della chiesa, venne distrutto da un incendio.**RENF - Fonte** SABAP_AN_Relazione decreto**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** chiesa**RENS - Notizia sintetica** proprietà**RENN - Notizia** Nel 1936 la chiesa diviene di proprietà della provincia di S. Pacifico dei Frati Minori ora Provincia Picena S. Giacomo della Marca**RENF - Fonte** SABAP_AN_Relazione decreto**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1936/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX

REVI - Data	1936/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Intervento di ampliamento e trasformazione che hanno portato alla sopraelevazione dell'ala Sud ed una ricostruzione dell'ala nord con lavori alle strutture portanti e parti delle finiture interne
RENF - Fonte	SABAP_AN_AP1552
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1968/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1984/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decreto di vincolo
RENN - Notizia	Richiesta di vincolo sul complesso
RENF - Fonte	SABAP_AN_AP676
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1993/12/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1993/12/06
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ordinanza
RENN - Notizia	Ordinanza di sospensione dei lavori e di rimessa in ripristino dello stato delle opere realizzate in difformità dall'autorizzazione n.157/93 del 05/04/1995
RENF - Fonte	SABAP_AN_AP676
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1995/10/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1995/10/10
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	piazzale

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Lavori di sistemazione del piazzale al di fuori della chiesa-parere favorevole in 1996/06/26
RENF - Fonte	SABAP_AN_AP676
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1996/06/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1996/06/06
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'8 Aprile 1999 la chiesa presentava infiltrazioni d'acqua dalle strutture di copertura che hanno danneggiato la volta provocando lesioni e compromettendo la stabilità; lesioni all'esterno della stessa e del campanile, deterioramento dovuto agli agenti atmosferici e il distacco di alcuni cornicioni e cornici della facciata principale, per questo viene presentato il progetto l'intervento di consolidamento e restauro consistente nello smontaggio del manto i copertura, trattamento delle strutture portanti in legno, realiz. del nuovo pianellato dello strato impermeabilizzante e del nuovo manto di copertura e ripresa tramite scuci cucì delle lesioni .
RENF - Fonte	SABAP_AN_AP676
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2003/01/08
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	muro di recinzione
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Intervento di consolidamento e restauro dei muri fatti di muratura mista di pietrame e laterizio delle spessore medio di 40cm in pessimo stato di conservazione e in alcuni casi parzialmente crollati con la tecnica del cucì scuci con successiva stuccatura dei giunti con malta di calce e i tratti crollati saranno ripristinati rimontando il materiale di recupero integrato con pietrame simile.
RENF - Fonte	SABAP_AN_AP676
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2007/06/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI

REVI - Data	2007/06/28
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di restauro del convento consistenti in opere interne di restauro del p.t., il primo piano e 2p.
RENF - Fonte	SABAP_AN_AP1552
RENF - Fonte	SABAP_AN_AP676

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2008/05/10

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Lavori di restauro del convento-variante
RENN - Notizia	Lavori consistenti nell'impermeabilizzazione della copertura a terrazzo lato nord e ovest in quanto frequenti infiltrazioni di acqua piovana stanno gravemente danneggiato i solai di copertura in latero-cemento compromettendo l'integrità strutturale
RENF - Fonte	SABAP_AN_AP1552

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2013/03/08

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il complesso è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1898)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

--	--

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'oasi presenta danni localizzati nella parete a sud-ovest dell'edificio e nell'incrocio di questa parete con il porticato dietro l'abside della chiesa.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1898
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Evento sismico-messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di puntellamento della volta in mattoni.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1898
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	convento
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il complesso, situato sulla sommità di una collina, a poche centinaia di metri a ovest dell'antico borgo, è costituito da un Convento e da una chiesa con campanile posto nell'angolo sud dell'abside. L'ingresso principale della chiesa si affaccia ad est su di un ampio piazzale, dal quale si accede a vari ingressi del convento.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	convento

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTF - Forma

irregolare

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

chiesa

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTF - Forma

rettangolare

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

Torre campanaria

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTF - Forma

quadrata

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

convento

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

in laterizio parzialmente a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCU - Ubicazione**

chiesa

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

in mattoni a faccia vista

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

chiesa_navata

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a botte

SOFQ - Qualificazione della forma

lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

Convento_Sala pranzo

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Convento_chiostro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Convento porzioni laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Convento_Volume posteriore
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piano
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiesa
PVMG - Genere	in pietra
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiostro
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_Prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Portale
DECQ - Qualificazione del tipo	Ad arco a sesto ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	Con timpano semicircolare
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_Prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_Prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_Prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	Triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettanti
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa_navata
DECT - Tipo	altari
DECQ - Qualificazione del tipo	n.4
DECQ - Qualificazione del tipo	simmetrici
DECQ - Qualificazione del tipo	con dipinti del 1780 di Nicola Monti
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	Abside semicircolare
DECT - Tipo	coro
DECQ - Qualificazione del tipo	Con affresco raffigurante la Madonna con Bambino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	Presbiterio/altari laterali
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	resti di S. Aureliano e di Beata Lavinia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa_navata
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	Raffigurante cartelle, stemmi e festoni tipici del 600-700
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile, tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice strombata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile, tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	convento
DECL - Collocazione	Prospetto posteriore
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne doriche
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	oasi
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIV
USOD - Uso	convento

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	Legge 490/1999 art. 2 comma 1 a
NVCD - Data notificazione	2002/02/23

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	https://www.google.it/maps
FTAN - Codice identificativo	66245_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	https://www.google.it/maps
FTAN - Codice identificativo	66245_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1898
FTAN - Codice identificativo	66245_F7
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1898
FTAN - Codice identificativo	66245_F8
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1898
FTAN - Codice identificativo	66245_F9
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1898
FTAN - Codice identificativo	66245_F10
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_66245
FTAN - Codice identificativo	66245_F11

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	66245_C1
DRAD - Data	2019

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto vincolo
FNTD - Data	2002/02/23
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	66245_D1

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Padre Alessio d'Arquata
BIBD - Anno di edizione	1893

BIBH - Sigla per citazione	B_0101
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B_016
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Capocasa, Tiziana
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	B_0155
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Sternini, S.
FUR - Funzionario responsabile	TeodoB./Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria