


ICI	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
14	20075099	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.A.S. Campobasso	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: CB GAMBATESA			DESCRIZIONE: (3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S.		
LUOGO: Via del Serrone			L'edificio, che sorge all'estremità occidentale del centro storico, si sviluppa su due livelli, dei quali uno è interrato.		
OGGETTO: Edificio di abitazione			Di pianta irregolare, in conci a sacco e a filari incerti, la fabbrica presenta un notevole interesse tipologico,		
CATASTO: F° N° 28 Part. 205			I due portoncini del piano interrato sono sormontati da lastroni di pietra murati.		
CRONOLOGIA: XVI sec.			Il piano superiore è dotato di un ingresso separato, con rampa di scale esterna poggiate su un arco rampante che costituisce un elemento caratterizzante dell'edificio e assieme, ne movimentata la struttura estremamente povera.		
AUTORE:			Sporgono dal muro lastre di quello che doveva essere il tetto della fabbrica originaria ad un solo piano.		
DEST. ORIGINARIA: Abitazione					
USO ATTUALE: Abitazione					
PROPRIETÀ: Privata					
LEGGI DI TUTELA: VINCOLI P.R.C. E ALTRI:					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Irregolare					
COPERTURE: A falde					
VOLTE o SOLAI: In legno e latero cemento					
SCALE: Esterna in muratura					
TECNICHE MURARIE: Conci a sacco e a filari incerti con intonaco					
PAVIMENTI: Graniglia di cemento e lastroni di pietra					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

L'edificio nasceva, in epoca tardo rinascimentale, immediatamente fuori del centro storico dell'abitato, a ridosso della cinta muraria, della quale permene una torre di fianco alla fabbrica. Questa doveva in origine essere composta del solo piano interrato. Come provano i resti della copertura ancora visibili, assieme a quelli del camino sporgente.

La sopraelevazione fu comunque eseguita poco dopo, come dimostrano le tecniche murarie utilizzate.

L'edificio apparterebbe dunque a quel grappolo di abitazioni più umili che, fuori dell'abitato storico, si aggrappa sulla fascia più stretta e scoscesa del costolone che il paese occupa.

Come tale mostra, accanto ad una povertà di materiali e di tecniche una certa scaltrezza costruttiva nello sfruttare anche gli spazi più esigui.

Sono riverabili interventi recenti - ad esempio sulle scale - volti chiaramente ad assicurare una minima sicurezza statica (?) alla fabbrica.

MA URBANO: L'edificio sorge nella periferia occidentale rispetto al primo nucleo urbano sorto all'interno della cinta muraria.

ORTI AMBIENTALI: L D C

L'edificio, di notevole interesse tipologico, si inserisce perfettamente nel grappolo di abitazioni più umili che sorgeva nella zona occidentale del fuso urbano.

E' da ritenersi pertanto oltre che elemento caratterizzante dell'ambiente urbano, anche testimonianza storica di certa scaltrezza costruttiva nello sfruttare spazi minimi e materiali poveri.

IZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

La fabbrica, di origine tardo medioevale ha subito nell'arco dei secoli pochi interventi volti essenzialmente ad un consolidamento statico delle strutture primarie.

Nessuno di tali interventi sembra aver **portato** variazioni distributive.

BIBLIOGRAFIA:

G.B. MASCIOTTA: "Il Molise dalle origini ai giorni nostri"

Cava dei Tirreni, 1952

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI				X														
INTONACI INT.			X															
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

ALL. N° 1

FOTOGRAFIE:

All. N° 2

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. Arch. M. COLETTA



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 2.11.1990