

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00075234	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE		DESCRIZIONE: (000023) Roma, 1972 - In Polig. Stato - S. n. 400000		
LUOGO: trav? Via Calvario	L'edificio presenta una planimetria di forma pressochè rettangolare ed è articolato su due livelli. Il disimpegno verticale è affidato ad un rigido sentiero che si sviluppa alla base del piano più alto. Le due facciate, prive di intonaco, si presentano decisamente povere di elementi e rivelano pressochè inalterato l'originario carattere sobrio, che è proprio delle vecchie abitazioni rurali? Va comunque osservato che attualmente l'edificio si trova in condizioni di considerevole degrado.			
OGGETTO: edificio per abitazioni	<i>NOTIZIA CIVICA?</i>			
CATASTO: foglio 11 part. 11				
CRONOLOGIA: STraficato su impianto probabilmente del XVII Sec.				
AUTORE:				
DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione				
USO ATTUALE: " " <i>abitazione</i>				
PROPRIETA': privata				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: <i>Vincoli urbanistici</i> P.R.G. E ALTRI: <i>P.R.G.?</i>				
TIPOLOGIA EDILEZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: pressochè rettangolare	<i>OK</i>			
COPERTURE: tetto ad una falda in coppi ed esbrici	<i>OK</i>			
VOLTE + SOLAI: solai in legno	<i>OK</i>			
SCALE: <i>Miscela</i>				
TECNICHE MURARIE: Muratura a sacco con blocchi di pietra squadrati agli spigoli	<i>OK</i>			
PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto	<i>OK</i>			
DECORAZIONI ESTERNE:				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE: <i>0 p.s.; fondazioni non accertate</i>	<i>OK</i>			

L'edificio rivela un impianto di epoca incerta, probabilmente databile intorno al XVIII secolo, e si è sviluppato pressochè ineluttabilmente, prima che cominciasse a verificarsi il processo, sia pure sporadico, di urbanizzazione dell'area circostante. Presumibilmente esso presentava in origine una consistenza altimetrica più modesta, tuttavia l'intervento di sovralko dei muri perimetrali, in parte ancora visibile sulla facciata laterale, dovrebbe risalire a un'epoca comunque non successiva alla prima metà del XVIII secol. Non si riscontrano modifiche sostanziali in epoche più recenti.

PRIMA URBANO:
L'edificio insiste di ^{ca} una traversa di Via Calvario, al limite settentrionale di un'area urbanizzata sporadicamente tra il XVIII e il XIX secol.

CONTESTO AMBIENTALE

L'edificio è correttamente inserito nel contesto ambientale.

DECORAZIONI - LAPIDI - STEMME - GRAFFITI

RESTAURI (diplo, cartoline, spesse),

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO				
	O	D	M	C	P	O	D	M	C	P	O	D	M	C	P
STRUTTURE SOTTERRANEE															
STRUTTURE MURARIE				X											
COBERTURE				X											
MOSEI				X											
VOLTE E SOFFITTE				X											
PAVIMENTI				X											
DECORAZIONI															
FRESCHEGGI															
INCRUSTAZ. INT.															
INTRECCI															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: <i>allegato n.1</i>	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE: <i>Allegato n.2.</i>	
DISEGNI E RELIEVI: <i>Allegato n.3</i>	MAPPE - RELIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI:
RELAZIONI TECNICHE:	
RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):	

COMPILATORE DELLA SCHEDA: PROLO VITOLO <i>Prolo Vito</i>	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:
DATA:		