

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00075271	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici.	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) Pesche LUOGO: Vico Pitagora <i>Museo civico ?</i> OGGETTO: edificio per abitazioni CATASTO: foglio 11 - part. 156 CRONOLOGIA: stratificato su impianto tardo-medioevale AUTORE: - DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione USO ATTUALE: " " PROPRIETA': privata VINCOLI <u>LEGGI DI TUTELA:</u> vincoli urbanistici <u>P.R.C. E ALTRI:</u> <i>p.d.f. ?</i>		DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) L'edificio presenta una planimetria di forma pressocchè quadrata ed è sviluppato su tre livelli, compreso quello seminterrato. Il disimpegno è assolto per i primi due piani mediante due ingressi autonomi, situati a due differenti quote della rampa gradonata di vico Pitagora, e per il piano superiore mediante una botola con scala in legno. Le facciate presentano una superficie muraria allo stato grezzo e sono caratterizzate da un'irregolare disposizione delle aperture, le quali conservano l'originario architrave in legno.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: pressocchè quadrata				
COPERTURE: tetto ad una falda in coppi ed embricci				
VOLTE o SOLAI: solai in legno				
SCALE: - <i>nessuna</i>				
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco				
PAVIMENTI: battuto di terreno, lastre di terrone , lastre di pietra e <u>cotto</u>				
DECORAZIONI ESTERNE: -				
DECORAZIONI INTERNE: -				
ARREDAMENTI: -				
STRUTTURE SOTTERRANEE: locali seminterrati				
<i>1 p.s. ; fond. non esent.</i>				

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio, sviluppato su di un originario impianto tardo-medioevale, ha subito varie trasformazioni nel corso delle epoche successive. E' presumibile che esso comprendesse in origine due soli livelli e che il terzo sia stato creato in un secondo momento, tuttavia appare oggi alquanto difficile identificare in'epoca precisa alla quale poter ricondurre la realizzazione di tale intervento. Complessivamente l'edificio rivela molteplici trasformazioni, per lo più di modesta entità, le quali, benchè operate in epoche diverse, non sembrano sottrarre omogeneità all'immagine d'insieme.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su vico Pitagora, nell'atea urbanizzata tra il XIV e il XVI sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio risulta correttamente inserito nel contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

TAURI (tipo, carattere, epoca):

LOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
UTTURE SOTTERRANEE																		
UTTURE MURARIE																		
ERTURE																		
AI																		
TE E SOFFITTI																		
IMENTI																		
ORAZIONI																		
AMENTI																		
ONACI INT.																		
SSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n. 1

FOTOGRAFIE:

Allegato n. 2

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 3

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Paolo Vitolo



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

20.1.82