



00075289

ITA:

Soprintendenza Archeologica e per i Beni
Architettonici, Artistici e Storici

M O L I S E

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE
 LUOGO: via Arciprete Biondi *Municipio civico?*
 OGGETTO: edificio per abitazioni
 CATASTO: foglio 11 - part. 507
 CRONOLOGIA: XVIII-XIX sec. stratificato su impianto preesistente

AUTORE:
 DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETA': privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici
 P.R.C. E ALTRI: *p.d.f.?*

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: pressocchè rettangolare

COPERTURE: tetto ad una falsa in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: ~~XXXXXX~~ solai in legno

SCALE: *nessuna*

TECNICHE MURARIE: muratura a sacco

PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: locali seminterrati
1 p.s. e fond. non recit.

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta una planimetria di forma pressocchè rettangolare e si sviluppa su tre livelli, di cui uno seminterrato. Quest'ultimo è disimpegnato mediante una modesta porta rettangolare al livello della strada; il primo piano residenziale presenta anch'esso un ingresso autonomo, costituito da una porta di dimensioni maggiori, sollevata dal livello stradale da cinque gradini; il piano superiore è invece raggiungibile soltanto attraverso una botola con scala in legno. La facciata, organizzata in modo alquanto eterogeneo, si presenta decisamente povera di elementi caratterizzati e non rivela alcun interesse architettonico.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio è presumibilmente sviluppato su di un impianto originario del XV o XVI sec., tuttavia ~~si~~ presenta oggi notevolmente stratificato. Esso ha probabilmente subito tra il XVIII e il XIX sec. un intervento di totale riassetto esterno ed interno, il quale non è stato comunque in grado di creare un volto omogeneo. Successivamente, vale a dire nei primi decenni del nostro secolo, si è operata un'ulteriore modifica che riguarda la ristrutturazione della porta d'ingresso del primo piano residenziale. Non si riscontrano trasformazioni operate in epoche più recenti.

SISTEMA URBANO:

L'edificio ^{insiste} su via Arciprete ~~Sanza~~ Biondi, in un'area urbanizzata tra il XIV e il XVI sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio svolge un ruolo alquanto neutro nei confronti del contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI																		
PARAMENTI				X														
INTONACI INT.				X														
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n.1

FOTOGRAFIE:

FOTOGRAFIE:

Allegato n.2

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n.3

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVI:

RELAZIONI TECNICHE:


RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

PAOLO VITOLO



DATA:

2.4.82