


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00075299	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i beni architettonici, artistici e storici	Molise	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) Pesche LUOGO: Via Antartide OGGETTO: edificio per civili abitazioni CATASTO: foglio 11 part. 356 CRONOLOGIA: stratificato su impianto del XVI sec. AUTORE: DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione USO ATTUALE: " " PROPRIETA': privata VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici P.R.G. E ALTRI:		DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) L'edificio presenta una pianta di forma pressocchè rettangolare e si sviluppa su due piani ed un sottotetto. L'accesso al primo piano è praticato dal giardino attiguo, che si trova ad una quota più elevata rispetto alla base dell'edificio, a destra di quest'ultimo. L'edificio si presenta nel complesso assai povero di elementi caratterizzanti e non rivela che poche aperture disposte in modo alquanto irregolare, alcune delle quali, come la porta del piano terra, conservano l'architrave in legno.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: pressocchè rettangolare				
COPERTURE: tetto ad una falda in coppi ed embici				
VOLTE o SOLAI: solai in legno				
SCALE:				
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco				
PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto				
DECORAZIONI ESTERNE:				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE:				

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio è probabilmente sviluppato su di un originario impianto del XVI sec., tuttavia la quasi totale assenza di elementi caratterizzanti rende piuttosto difficile la determinazione di una puntuale vicenda costruttiva. E' comunque presumibile che tale edificio, benchè conservi tuttora l'originaria struttura volumetrica è distributiva, abbia subito nel corso di varie epoche interventi di ristrutturazione comprendenti parziali sostituzioni di setti murari e di solai, nonché un'opera di sostituzione della copertura, effettuata in epoca relativamente recente.

SISTEMA URBANO: L'edificio insiste su Via Antartide, nell'area urbanizzata tra il XVI e il XVIII sec.

RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio risulta complessivamente ben inserito nel contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n.1

FOTOGRAFIE:

Allegato N.2

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n.3

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Paolo Vitolo

Paolo Vitolo

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

26/2/82