

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00075 312	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici	MOLISE	

PROVINCIA E COMUNE: (IS) Pesche

LUOGO: via S. Paolo

OGGETTO: edificio per civili abitazioni

CATASTO: foglio 11 - part. 728

CRONOLOGIA: stratificato su impianto del XV sec.

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETA': privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: pressocchè trapezoidale

COPERTURE: tetto ad una falda in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: solaio in legno

SCALE: -

TECNICHE MURARIE: muratura a sacco con blocchetti di pietra
squadrate agli spigoli

PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto

DECORAZIONI ESTERNE: -

DECORAZIONI INTERNE: -

ARREDAMENTI: -

STRUTTURE SOTTERRANEE: -

DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

L'edificio presenta una planimetria di forma pressocchè trapezoidale ed è sviluppata su due livelli, di cui quello superiore è tuttora disimpegnato verticalmente mediante una botola con scala in legno.

La facciata Sud presenta una porta rettangolare, due modestissime aperture prive di infisso e, più in alto, una finestra rettangolare. La facciata Ovest presenta soltanto un portoncino con arco a tutto sesto, sovrastato da una modesta apertura quadrata, e termina con l'estremità superiore obliqua, rispondente all'inclinazione della copertura. Entrambe le facciate sono prive di intonaco e pertanto presentano i canti di pietra a vista.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio rivela un originario impianto databile probabilmente intorno al XV secolo. Di tale impianto non si conserva oggi che qualche tratto di muratura basamentale, come è visibile in corrispondenza dell'angolo tra la facciata Sud e quella Ovest, in quanto l'edificio è stato probabilmente distrutto e quindi ricostruito in epoca incerta, comunque non successiva al XVII sec. Non si riscontrano, ad eccezione di qualche episodio marginale, interventi operati, nel corso di epoche più recenti.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su via S. Paolo, nel nucleo urbanizzato tra il tardo Medioevo e il XVI sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio risulta complessivamente ben inserito nel contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE				X															
STRUTTURE MURARIE				X															
COBERTURE				X															
SOLAI				X															
VOLTE E SOFFITTI				X															
PAVIMENTI				X															
DECORAZIONI																			
PARAMENTI				X															
INTONACI INT.				X															
INFISSI				X															

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

ALLEGATO n.1

FOTOGRAFIE:

ALLEGATI nn.2.3.4

DISEGNI E RILIEVI:

ALLEGATO n.5

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



DATA:

5.3.82

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: