



CI

00075294

ITA:

Sovrintendenza Archeologica e per i Beni  
Architettonici, Artistici, Storici

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE

LUOGO: Via Arciprete Biondi + RAM numero civico ?

OGGETTO: Edificio per civili abitazioni

CATASTO: Foglio 11 part. 533

CRONOLOGIA: Strafficato su impianto tardo-medioevale

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETA': Privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: <sup>vincoli</sup> Urbanistici  
P.R.G. E ALTRI: p.d.f. ?

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: irregolare

COPERTURE: tetto ad una sola falda in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: solai  
saxi in legno

SCALE: muratura a sacco intonacata Scale esterne

TECNICHE MURARIE: battuto di cemento e cotto

PAVIMENTI: /

DECORAZIONI ESTERNE: /

DECORAZIONI INTERNE: /

ARREDAMENTI: /

STRUTTURE SOTTERRANEE: Locali seminterrati adibiti a deposito

## DESCRIZIONE:

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

L'edificio presenta un'abitazione di forma irregolare ed è articolato su tre livelli, ciascuno dei quali, data la diversità delle quote su cui insiste la fabbrica, è dotato di ingresso autonomo. La facciata su Via Arciprete Biondi presenta un portoncino con arco a tutto sesto e con cornice in mattoni che dà accesso al piano seminterrato e varie modeste aperture, tra cui alcune di forma ovale disposte all'estremità superiore della facciata. Il prospetto creato dalla smussatura dell'angolo di Via Arciprete Biondi e Via Orologio, presenta un'ampia porta di recente creazione, che dà accesso al piano intermedio adibito interamente a garage, su di essa, al piano superiore insiste una modesta finestra. Il prospetto su Via Orologio non presenta aperture, in quanto l'accesso al piano più alto è praticato dal corpo di fabbrica attiguo.

Il fabbricato, sorto presumibilmente su di un originario impianto tardo-medioevale ha subito profonde trasformazioni nel corso delle epoche successive: alcuni elementi visibili sulla facciata principale, come ad esempio le piccole finestre ovali, potrebbero farci pensare ad un intervento di risassetto e sopraelevazione operato nel XVIII<sup>o</sup> secolo, tuttavia non vi sono elementi sufficienti a chiarire le varie tappe del processo di stratificazione; Va infine osservato che l'ampia apertura che dà accesso al garage è logicament<sup>e</sup> frutto di un intervento recente.

---

SISTEMA URBANO: L'edificio è situato in corrispondenza dell'angolo descritto da Via Arciprete Biondi e via Orologio nel nucleo urbanizzato intorno al tardo mediceo.

---

RAPPORTI AMBIENTALI: LDC + VIA OROLOGIO

L'edificio, piuttosto povero di elementi, svolge un ruolo alquanto neutrale nei confronti della propria circostanza ambientale.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI																		
PARAMENTI				X														
INTONACI INT.				X														
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:  
All.N.1.

FOTOGRAFIE:

FOTOGRAFIE:

ALL.NN.2-3-4-5

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n.5

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVI:

RELAZIONI TECNICHE:


RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

PAOLO VITOLO



DATA:

18/11/81