

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
000453A	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici Artistici e Storici	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (IS.) Pesche		DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: via Arciprete Biondi		L'edificio presenta una planimetria di forma pressocchè rettangolare ed è sviluppato su due piani ^{al} di sotto dei quali sono sistemati i locali seminterrati. Il primo piano residenziale è impegnato da una scala esterna; quello superiore è invece raggiungibile dall'edificio retrostante che insiste su di una quota più elevata. La facciata si presenta assai povera di elementi caratterizzanti, ad eccezione della scala esterna, realizzata in muratura con pietrame misto, che costituisce probabilmente una testimonianza del preesistente, impianto.		
OGGETTO: edificio per abitazioni				
CATASTO: foglio 11 - part.557				
CRONOLOGIA: XIXsec., stratificato su impianto preesistente				
AUTORE: /				
DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione				
USO ATTUALE: " "				
PROPRIETA': privata				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici P.R.G. E ALTRI:				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: pressocchè rettangolare				
COPERTURE: tetto ad una falda in coppi ed embrici				
VOLTE o SOLAI: solai in legno				
SCALE: scala esterna in muratura				
TECNICHE MURARIE: blocchetti di tufo con manto di intonaco				
PAVIMENTI: battuto di terreno e granigliato di piastrelle				
DECORAZIONI ESTERNE: cornicione modanato in stucco				
DECORAZIONI INTERNE: /				
ARREDAMENTI: /				
STRUTTURE SOTTERRANEE: locali seminterrati				

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio prende forma in seguito ad una sostanziale opera di ristrutturazione di un preesistente impianto effettuata tra la fine dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento. Tale intervento, pur non avendo probabilmente alterato l'originaria volumetria, ha comportato la sostituzione di gran parte delle superfici murarie e pertanto ha cancellato ogni traccia del preesistente, del quale permangono tuttora soltanto la scala esterna.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su via Arciprete Biondi, al limite sud-orientale di un'area urbanizzata tra il XIV e il XVI secolo.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio si trova in rapporto neutrale con il contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			X															
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

ALLEGATO N.1

FOTOGRAFIE:

ALLEGATO N.2

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 3

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

PAOLO VITOLO



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

2.4.82