


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	14/00045876	ITA:		MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: CB ASSO - CAMPOLIETO LUOGO: CONTRADA FONTE DI CESARE OGGETTO: CASA RURALE CATASTO: F. 3 part. 72 CRONOLOGIA: prima 1900 AUTORE: / DEST. ORIGINARIA: RICOVERO ANIMALI - DEPOSITO FIE MILE USO ATTUALE: IDEM PROPRIETA': PRIVATA VINCOLI LEGGI DI TUTELA: / P.R.G. E ALTRI: /			DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) EDIFICIO ABLOCCO SEMPLICE, IL PIANO SEMINTERRATO CONSTA DI UN SOLO VANO, IL PIANO TERRA E' DIVISO IN DUE VANI, VISI ACCEDERE TRAMITE APERTURA POSTA LUNGO IL PIANO DI CAMPAGNA - LATERALMENTE, LUNGO IL PENDIO DEL TERRENO, E' STATO RICAVATO UN LOCALC' COM MURATURA A SECCO E COPERTO DA STERPAGLIA -		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI PIANTA: RETTANGOLARE COPERTURE: A DUE FALDE CON ORDITURA ALLA LOMBARDA VOLTE SOLAI: IN LEGNO (TRAVICELLE E TRAVI CON PAGLIA) SCALE: // TECNICHE MURARIE: PIETRA IREGOLARE CON CALCE PAVIMENTI: IN TERRA BATTUTA DECORAZIONI ESTERNE: / DECORAZIONI INTERNE: / ARREDAMENTI: / STRUTTURE SOTTERRANEE: /					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

CORPO UNICO COSTRUITO ALLA FINE DELL'800

SISTEMA URBANO:

EDIFICIO COMPRESO IN UN GRUPPO DI CASE SPARSE -

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'EDIFICIO SORGE SU DI UN TERRENO IN PENDIO, E' INSERITO IN UNA MACCHIA D'ALBERI,
VI SI ACCEDE TRAMITE UN STRADA DI CAMPAGNA -

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		/																
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI			/															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			/															
PARAMENTI			/															
INTONACI INT.			/															
INFISSI					X													

OSSERVAZIONI:
EDIFICIO IN CATTIVO STATO DI
CONSERVAZIONE, NON PRESENTA
RILEVANTI LESIONI-

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

GRUPPO
CAMPO LUETO

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

4-6-73