

14/00018343

ITA:

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: IS - Roccasicura

LUOGO: Via Cesare Battisti

OGGETTO: Palazzo Funaro

CATASTO: Fg. 13 part. 122

CRONOLOGIA: XIX - XX

AUTORE: ?

DEST. ORIGINARIA: edificio civile

USO ATTUALE: edificio civile

PROPRIETÀ:

VINCOLI LEGGE DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: trapezia.

COPERTURE: tetto a falde; struttura in ferro; manto in coppi.

VOLTE + SOLAI: solai in ferro e laterizio.

SCALE: unica; interna.

TECNICHE MURARIE: muratura in pietra a vista e intonacata.

PAVIMENTI: graniglie di cemento.

DECORAZIONI ESTERNE: ringhiere in ghisa.

DECORAZIONI INTERNE: ---

ARREDAMENTI: ---

STRUTTURE SOTTERRANEE: Ops. fond. non accertabili.

DESCRIZIONE:

Il Palazzo Funaro, ubicato lungo Via Cesare Battisti, è disposto secondo un orientamento nord-est; presenta un impianto di forma trapezia adattandosi alla strada su cui si affaccia; infatti il piano di ingresso è al di sotto del livello stradale, dato che l'asse viario in quel punto si incurva e si rialza. L'ingresso principale è caratterizzato da un interessante portale in pietra lavorata, costituito da due paraste con capitelli dorici poggianti su alte basi che inquadrano un arco a tutto sesto anch'esso in pietra lavorata. La composizione si conclude con un portone in legno massiccio sormontato da una lunetta protetta da un'elegante griglia in ferro lavorato. Ai lati del suddetto si notano due piccole aperture, delineate anch'esse da una cornice in pietra sagomata con andamento ad arco ribassato; tale motivo geometrico-decorativo si riscontra anche negli altri due ingressi laterali presenti nel manufatto in oggetto. La parte bassa è rivestita in pietra a faccia vista con giunti a spacco, mentre la restante facciata è intonacata. Ai due piani superiori sono presenti tre balconi con mensole in pietra e ringhiere in ghisa, posti in asse con gli ingressi sottostanti. Un cornicione poco aggettante, delineato da una semplice fascia dentellata, conclude l'interessante facciata presa in esame.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio viene costruito alla fine del 1880 rispettando i caratteri distributivi dei palazzi nobiliari di inizio secolo (Bibl. II).

SISTEMA URBANO: quartiere urbano di sviluppo tardo-ottocentesco costituitosi lungo l'asse di attraversamento dell'abitato.

RAFFORTI AMBIENTALE:

L'edificio si attesta lungo Corso Cesare Battisti adattandosi alla piegatura che la strada suddetta ha in quel punto.

ESCRIZIONI - LAPIDI - STEMME - GRAFFITI:

BIBLIOGRAFIA:

Bibl. I - G.B. Masciotta: Il Molise dalle origini ai nostri giorni. Vol. III^a. Cava dei Tirreni 1952.

Bibl. II - Relazione arch. M. Coletta.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILASAMENTO					DATA DI RILASAMENTO					DATA DI RILASAMENTO				
	O	E	M	C	F	O	E	M	C	F	O	E	M	C	F
STRUTTURE AUTENTICHE		X													
STRUTTURE MURARIE		X													
COFERTURE		X													
BOLLE		X													
VOLTE E SOFFITTE		X													
PAVIMENTI		X													
DECORAZIONI		X													
PARAMENTI		X													
INTERRALI ETC.		X													
INTERRI		X													

OBSERVAZIONI:

ALLEGATI:	
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:	All.to 1.
FOTOGRAFIE:	All.to 2.
DISEGNI E RELIEVI:	
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE:
MAPPE - RELIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

Archivio storico comunale di Roccasicura

Archivio di Stato di Campobasso

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D.....):
COMPILATORE DELLA SCHEDA:
 Emilio Galuppo architetto

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:
REVISIONE:
DATA: