


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	1860023431	ITA:	Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. della Calabria - Cosenza -	14	Calabria	
<b>PROVINCIA E COMUNE:</b> Prov. RC - Comune di Siderno;- <b>LUOGO:</b> Centro storico - Via Michele Belle;- <b>OGGETTO:</b> Chiesa di S. Maria dell'Arco.- <b>CATASTO:</b> Foglio n° 4 - Part. B - <b>CRONOLOGIA:</b> Inizi 1600.- <b>AUTORE:</b> Ignoto.- <b>DEST. ORIGINARIA:</b> Luogo di riunioni e di culto.- <b>USO ATTUALE:</b> Luogo di riunioni e di culto.- <b>PROPRIETA':</b> Ecclesiastica?- <b>VINCOLI</b> LEGGI DI TUTELA: Art. 4 legge n° 1089 del 1/6/1939.- P.R.G. E ALTRI:			<b>DESCRIZIONE:</b> <p>La chiesa di S. Maria dell'Arco sorge nel centro storico del vecchio paese di Siderno Superiore. E' di piccole dimensioni ed e' a navata unica, con due entrate, di cui una sulla facciata principale e l'altra a destra della navata.</p> <p>La chiesa e' illuminata da due finestre per lato. Il soffitto e' piano ed in legno, decorato con cassettoni, al centro c'e' un grande tela raffigurante Mosè che con una verga fa sgorgare l'acqua e la offre agli Ebrei.</p> <p>L'altare maggiore sorge su due gradini di marmo bianco, di fattura recente, e nella nicchia si trova la Madonna dell'Arco.</p> <p>Ai due lati dell'altare vi sono due ingressi che portano ad un piccolo locale, dietro l'altare stesso e poi in sagrestia e da questa alla torre campanaria, molto piu' alta della chiesa.</p> <p>Lungo la parete sinistra c'e' un altare in marmo con sopra una tela raffigurante Gesù che consegna le chiavi a S. Pietro, sulla stessa parete c'e' un crocifisso e la statua di S. Lucia.</p>			
<b>TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</b>						
<b>PIANTA:</b> Rettangolare.-						
<b>COPERTURE:</b> A falde con tegole.-						
<b>VOLTE o SOLAI:</b> Piani in legno.-						
<b>SCALE:</b> Scala interna di accesso alla torre campanaria.-						
<b>TECNICHE MURARIE:</b> Muratura in pietrame, mattoni e malta.						
<b>PAVIMENTI:</b> Marmo, non originari.-						
<b>DECORAZIONI ESTERNE:</b> Intonaci.						
<b>DECORAZIONI INTERNE:</b> Intonaci, fregi, affreschi.						
<b>ARREDAMENTI:</b> Lampadari, acquasantari, crocifisso.						
<b>STRUTTURE SOTTERRANEE:</b>						

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Le notizie relative alle vicende storico costruttive della chiesetta di S. Maria dell'Arco, non sono facilmente ricostruibili, per la mancanza assoluta di notizie certe.

La stessa chiesa non ci è di grande aiuto, anche perché non vi sono iscrizioni o lapidi che ci possano riportare episodi avvenuti nel passato o personaggi legati in un qualche modo alla chiesa stessa.

Intonaci più o meno recenti ricoprono quasi tutta la muratura, sia esterna che interna e solo in un piccolo quadrato lasciato appositamente scoperto si possono leggere due date: 1600 e 1812, incise nella pietra tufacea di cui è fatto il portale secondario. Anche all'interno della sagrestia si trova murato un vecchio acquasantario in pietra, su cui a stento si legge una data: 1747.

Cosa queste tre date rappresentino, resta per noi un mistero. Saranno con molta probabilità delle tappe nella vita della chiesa, ma quale data esse ricordino noi non possiamo saperlo.

L'ultimo restauro che ci ha fatto pervenire la chiesa così come essa oggi è, risale ad una ventina di anni addietro ed è dovuto all'interesse dei fedeli, gli stessi che oggi curano e tengono in ordine la chiesa dove solo raramente arriva un sacerdote per celebrare una messa.

---

SISTEMA URBANO: Tessuto edilizio intasato, tipico degli insediamenti medioevali.

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio è perfettamente inserito nel contesto edilizio in cui si trova, mentre il suo alto e slanciato campanile, sovrasta di molto il paese sottostante.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

restauri conservativi di epoche successive, non facilmente individuabili; forse due di essi possono essere riconosciuti alle due date incise sulla porta laterale.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 1984						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI		X																
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI ~~2-2-2-2-2-2-2-2-2-2~~ - 6 - 2

ESTRATTO DALLA CARTOGRAFIA di mappa n° 15 Comune di Siderno

FOTOGRAFIE:

n° 6 fotografie.

DISEGNI E RILIEVI

MAPPE

DOCUMENTI VARI

RELAZIONI TECNICHE

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D,.....)

COMPILATORE DELLA SCHEDA  
Arch. Rachele Cirilla

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE  
(Dott. Arch. Aldo Ceccarelli)

*Aldo Ceccarelli*

REVISIONI:

DATA 17-11-1984

