

MONUMENTI CULTURALI E AMBIENTALI
E ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CULTURALI-COSENZA

CALABRIA

DESCRIZIONE:

Conservato. Data: 1973 - Ed. Polig. Graf. S. L. 000000

Questo piccolo calvario è caratterizzato da un'ampia cavità absidale sede dell'altare votivo (Attualmente presenta tre croci di legno) ai lati dell'abside due piccoli nicchie poste simmetricamente, erano dedicate alle immagini per le rappresentazioni liturgiche. Totalmente in pietra locale e calce, il calvario presenta delle fessure, dovuto all'inserimento dei ponteggi per l'innalzamento della costruzione.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE: 1

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; BA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE:



DATA:

Dicembre 91

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

520007

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	18/000 37745	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI-COSENZA	CALABRIA	

PROVINCIA E COMUNE: CATANZARO - ZAMBRONE
 LUOGO: ZAMBRONE - LOCALITA' PETRARÀ
 OGGETTO: CALVARIO
 CATASTO: F. 6
 CRONOLOGIA: PRIMO '900
 AUTORE: IGNAZIO CONCA
 DEST. ORIGINARIA: COSTRUZIONE PER IL CULTO
 USO ATTUALE: CERIMONIE FUNEBRI
 PROPRIETA': COMUNALE

VINCOLI: LEGGI DI TUTELA
 P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Rettangolare con ampia abside

COBERTURE:

VOLTE - SOLAI:

SCALE:

TECNICHE MERARIE: pietrame e calce

PAVIMENTI: Terra battuta

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI: Tre croci in legno

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE

Questo piccolo calvario è caratterizzato da un'ampia cavità absidale sede dell'altare votivo (Attualmente presenta tre croci di legno) ai lati dell'abside due piccoli nicchie poste simmetricamente, sono dedicate alle immagini per le rappresentazioni liturgiche. Totalmente in pietra locale e calce, il calvario presenta delle fessure, dovute all'inserimento dei ponteggi per l'innalzamento della costruzione.



REVISIONI

DATA

COMPILATORE

VERO DEL SOPRINTENDENTE

RIEPIANIMENTI ALTE SCORRE (CER. MA. PA. BA. GA. SA. D.)

ALLEGATI

ESPANSO MAPPA ESISTENTE

FOTOGRAFIE

DISegni e RIEGNI

MAPPE

DOCUMENTI VARI

RELAZIONI TECNICHE

ARCHIVI

MAPPE - SINTESI - STAMPE

RIEPIANIMENTI ALTE FONTE DOCUMENTARIE

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Questa piccola costruzione, dedicata al culto è situata nella zona periferica del comune di Zambrone.
Un artigiano locale, Ignazio Conca, l'ha edificato nei primi anni del '900 in seguito alla raccolta delle donazioni da parte della collettività.
In stato di totale abbandono, è utilizzata attualmente per le consuetudine popolari del saluto, dopo le cerimonie funebri.

SISTEMA URBANO:

Sorge in contrada Petrarà.

RAPPORTI AMBIENTALI:

Sorge in contrada Petrarà, lungo la strada comunale Zambrone Capoluogo - fraz. Daffinà e Daffinacello, ha intorno poche cose ottocentesche e di recente costruzione.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

