

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
CODICI	14/00040174	ITA:		11
PROVINCIA E COMUNE: CB LARINO			DESCRIZIONE: (2605227) Roma, 1975 - Ed. Poligr. Stato - 5.	
LUOGO: contrada Monti "Macchia di Rosso (Pianosa)"			Edificio a blocchi scuri, con	
OGGETTO: Casa Rurale			facciata articolata su due livelli	
CATASTO: Foglio 56 Particella 42			Pianta rettangolare con scale	
CRONOLOGIA:			esterne, in muratura di pietra	
AUTORE:			e scale interne in pietra	
DEST. ORIGINARIA: Casa Rurale			Il piano terra è diviso in tre	
USO ATTUALE: Disabitata			locali quasi identici per grandezza	
PROPRIETÀ:			Il primo piano, accessibile	
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			dalle scale interne che da qui	
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			esterne presenta quattro locali	
PIANTA: Rettangolare			da un locale centrale tramite	
COPERTURE: Tetto a doppia falda			scale e focoli si può raggiungere	
VOLTE • SOLAI:			la facciata	
SCALE: interne ed esterne			principale presenta, sopra il	
TECNICHE MURARIE: muratura in pietra calcarea			balcone, una grossa lapide	
PAVIMENTI: in cotto			in marmo con lilla scritte	
DECORAZIONI ESTERNE: lapide sul prospetto principale			latine.	
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE:				

Probabilmente il corpo fu costruito nel XVII secolo, e subì ~~due~~ ^{due} versioni
 nel 1886.

EMA URBANO:

Spazio soletto

PORTI AMBIENTALI:

La costruzione sorge in una posizione dominante la valle del Biserno.

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

La facciata principale, sopra il balcone vi è incastriata una lapide di
 marmo con scritte in Latino:

BREY HANG VILLAM COLONORUM HABITACULUM DOMINI SOLATIUM DOMENICUS BUCCI EXTRUXIT

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Sono state sostituite le vecchie volte con nuovi solai.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COBERTURE			X															
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DEGRADAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

Lo stato di conservazione dell'edificio è medio-buono, e mancano del tutto servizi igienici.

OGATI:
RATTO MAPPA CATASTALE:
FOTOGRAFIE: <i>Sedute di riunione adatto del prospetto principale</i>
DISEGNI E RILIEVI: <i>prospetti segni spicchi</i>
MAPPE:
DOCUMENTI VARI:
OPERAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE:
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE: <i>[Signature]</i>	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:
DATA:		