

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

CODICI

ITA:

Kolise

PROVINCIA E COMUNE:

CB - Larino

LUOGO:

CONTRADA - MONTE - ALTINO

OGGETTO:

Ricostruzione e Catalog. Casali Rustici

CATASTO:

PART. 74 FOGLIO 41

CRONOLOGIA:

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA:

Casali Rurale

USO ATTUALE:

Abbandonate

PROPRIETA':

Mass. Civetta

VINCOLI

LEGGI DI TUTELA:

P.R.C. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

Quadrangolare

COPERTURE:

tetto a due falde

VOLTE o SOLAI:

VOLTE - BOTTE - CON - 2 UN - LUNETTE

SCALE:

ESTERNA - IN PIETRA

TECNICHE MURARIE:

muratura mista in pietra (massime parte)
mattoni, tufo

PAVIMENTI:

DECORAZIONI ESTERNE: —

DECORAZIONI INTERNE: —

ARREDAMENTI: —

STRUTTURE SOTTERRANEE: —

DESCRIZIONE:

(360323) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S

La descrizione di questo fabbricato riguardare solo l'esterno in quanto al momento della ricognizione risultò chiuso.

All'esterno esso appare composto da 2 volumi di altezza differente perché adatti all'andamento del terreno.

Uno è a 3 livelli, l'altro a due.

Una scala esterna situata nella parte retrostante permette l'accesso al 2° e al 3° di entrambi i volumi.

VICENDE COSTRUTTIVE . NOTIZIE STORICO . CRITICHE:

SISTEMA URBANO:

RAPPORTI AMBIENTALI:

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:

ALLEGATI:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: