

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
14/00002531	ITA:		11	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE: IS - VENAFRO -		DESCRIZIONE: (14/00021) Roma, 1971 - La. Polig. Graf. - 5 p. - 400.000		
LUOGO: CONTRADA "SAN BARTOLOMEO";		Edificio a blocchi articolati di diverse altezze, di pianta rettangolare molto ampia, le scale sono realizzate all'interno del fabbricato e costruite in muratura di pietrame.		
OGGETTO: masseria Cimorelli;		Il piano terra del fabbricato è diviso in diversi locali di medie dimensioni adibiti a stalle e rimessa attrezzi.		
CATASTO: Foglio n° 12 - Part. n° 411;		Il piano primo accessibile tramite le scale interne presenta anch'esse un numero considerevole di stanze, la maggior parte, sono utilizzate per il crollo di alcuni solai.		
CRONOLOGIA: 1700;		La facciata principale presenta un ampio ingresso al piano primo sormontato da una lapide di considerevole dimensione che reca la scritta dell'anno 1773, e da uno stemma araldico.		
AUTORE:		Il piano primo presenta sei finestre e un balcone ricavato sull'ingresso.		
DEST. ORIGINARIA: residenza di campagna;		Nella facciata posteriore si notano due ingressi in locali del piano terra e due finestre al piano primo, inoltre il passaggio centrale proveniente dall'ingresso realizzato ad arco piano.		
USO ATTUALE: abitazione, stalle, rimesse attrezzi;		TOPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI		
PROPRIETA': privata;		PIANTE: rettangolare;		
VINCOLI LEGGE DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI		COPERTURE: mista;		
TOPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI		VOLTE - SOLAI: al piano terra volte a crociera; al primo piano solai in legno;		
PIANTE: rettangolare;		SCALE: interne;		
COPERTURE: mista;		TECNICHE MURARIE: muratura in pietra;		
VOLTE - SOLAI: al piano terra volte a crociera; al primo piano solai in legno;		PAVIMENTI: in battuto di cemento e in cotto;		
SCALE: interne;		DECORAZIONI ESTERNE: lapide, fregio araldico, 2 pietre con scritte e una con fregio;		
TECNICHE MURARIE: muratura in pietra;		DECORAZIONI INTERNE:		
PAVIMENTI: in battuto di cemento e in cotto;		ARREDAMENTI:		
DECORAZIONI ESTERNE: lapide, fregio araldico, 2 pietre con scritte e una con fregio;		STRUTTURE SOTTERRANEE:		
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE:				

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTESE STORICO - CRITICHE: La facciata principale del fabbricato è rimasta immutata nel corso degli anni mentre, sulla facciata posteriore si nota l'intervento dell'uomo in tempi recenti.
Parte del fabbricato evidentemente crollato è stato ricostruito al piano primo.

SISTEMA URBANO: Edificio isolato.

RAFFORTI AMBIENTALI: La costruzione sorge su terreno pianeggiante.

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Sulla facciata principale posta sull'ingresso si riscontra una lapide con scritte in lati tra cui si legge la data: MDCCLXXIII (1773) e un fregio di casato.
Nella parte posteriore del fabbricato inserite tra la muratura si notano due pietre con scritte latine (lo stato di conservazione è cattivo) e una terza con fregi in bassorilievo.

RESTAURI (tipo, caratteri, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO				
	O	E	M	C	P	O	E	M	C	P	O	E	M	C	P
STRUTTURE SOTTERRANEE															
STRUTTURE MURARIE				X											
COPERTURE		X													
ISOLAI			X												
VOLTE E SOFFITTI			X												
PAVIMENTI		X													
DICORAZIONI		X	X												
FRESCHEGGI															
INCORNICI INT.			X												
INCORNICI			X												

OSSERVAZIONI: Il fabbricato è in cattivo stato di conservazione.

Mancanza di servizi igienici.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RELIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI TARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CS; MA; RA; OA; SM; D.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

NICANORO
CANTERA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONE:

DATA: 05/03/1978