

PROVINCIA E COMUNE: IS - VIENAPRO -

LEGO: CONTRADA "MORIGLI";

OGGETTO: casa rurale; *MASSERIA PANICHI*

CATASTO:

CRONOLOGIA: inizio "1900";

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: abitazione e stalla;

USO ATTUALE: abitazione e stalla;

PROPRIETA: privata;

VINCOLI
LEGGI DI TUTELA
P.R.C. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare;

OPERTURE: tetto a due falde;

VOLTE + SOLAI: piano terra volte a crociera;
piano primo solaio in legno;

SCALE: interne;

TECNICHE MURARIE: muratura in pietra calcarea;

PAVIMENTI: in cotto e in battuto di cemento;

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE: (000111) Roma, 1977 - Ed. Poligra. Foto. 3 p. 40000

Edificio a blocco semplice di pianta rettangolare con scala interna in muratura.

Il piano terra presenta un unico locale molto ampio adibito a stalla.

Il primo piano raggiungibile tramite la scala interna è diviso in due locali.

La facciata principale presenta al piano terra tre ingressi di cui quello centrale leggermente più grande tutti incorniciati in pietra.

Al piano primo un balcone su mensole sagomate in pietra e due finestre laterali con mensola in pietra e incorniciate in blocchi squadrati in pietra.

Le altre facciate presentano la caratteristica di finestre di medie dimensioni e due ingressi nella facciata posteriore al piano terra.



SISTEMA URBANO: edificio isolato.

RAPPORTI AMBIENTALI: La costruzione sorge su terreno pianeggiante con un ampio muro di cinta.

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

1

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILASCIAMENTO						DATA DI RILASCIAMENTO						DATA DI RILASCIAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
ISTRUTTORE DOTTORANDO																		
ISTITUTO DI RICERCA		X																
COPIATURA			X															
ESLII			X															
FOGLI E SOVONI			X															
FARMACI				X														
INCONVENIENZA																		
FARMACI																		
ESPOSIZIONE DEL				X														
ESPOSIZIONE				X														

OBSERVAZIONI:

L'edificio è in mediocre stato di conservazione.
Mancanza di servizi igienici.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RELIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D.....):

COMPILATORE DELLA SCHIENA:

NICANORO
GNARRA

DATA: 05/03/1979

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: