

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	14 00002650	ITA:	11	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: IS - VENAFRO - LUOGO: CONTRADA "PONTE DEL RE"; OGGETTO: casale rustico; CATASTO: Foglio n° 45 - Particella n° 93; CRONOLOGIA: "1800"; AUTORE: DEST. ORIGINARIA: abitazione e stalla; USO ATTUALE: PROPRIETA': privata; VINOSI: LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE:	<small>(040107) Roma 1977 - In. Polig. Stam. - 5, 12, 000000</small> Edificio a blocco semplice di pianta quadrata con scale esterne in muratura di pietra. Il piano terra ospita un ampio locale (stalla). Il primo piano accessibile tramite la scala esterna presenta un unico ampio locale. La facciata principale presenta al piano terra, sotto il corpo della scala, l'ingresso alla stalla e l'ingresso ad un fienile. Al piano primo una porta d'ingresso sul ballatoio.	
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI PIANTE: quadrata; COPERTURE: tetto a due falde; VOLTE e SOLAI: in legno; SCALE: esterne; TECNICHE MURARE: muratura in pietra; PAVIMENTI: in legno; DECORAZIONI ESTERNE: DECORAZIONI INTERNE: ARREDAMENTI: STRUTTURE SOTTERRANEE:					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTEZE STORICO - CRITICHE: All'edificio, originariamente di pianta quadrata negli anni successivi è stato realizzato lateralmente un ambiente adibito a stalla. L'edificio è privo di servizi igienici.

SISTEMA URBANO: Costruzione isolata.

RAPPORTI AMBIENTALI: Il fabbricato sorge su terreno pianeggiante coltivato.

ISCRIZIONI - LAPIDE - STEMMI - GRAFFITI:

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURA PORTANTE																		
STRUTTURE NONARRE				X														
COOPERIVE				X														
ISOLI				X														
VOLTE E COPERTURE				X														
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI																		
FRESCHEGGI																		
INCRUSTAZIONI				X														
INTRECCI				X														

OBSERVAZIONI:

Il fabbricato è in pessimo stato di conservazione. La facciata principale e quella laterale presenta alcune lesioni verticali.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....)

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

NICANDU
CONARRO

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 05/03/1999