

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E DELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

14/09002636

ITA:

SESTO CAMPANO -

11

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: IS - VENAFRO

LUOGO: CONTRADA " GINESTRELLE".

OGGETTO: Masseria; CASA E GUSTICO "SCARABEO"

CATASTO:

CRONOLOGIA: 1.800;

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Stalla - abitazione;

USO ATTUALE: stalla-rimessa attrezzi;

PROPRIETÀ: privata

LEGGI DI TUTELA:

VINCOLI: P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare ;

COPITURE: tetti a doppia falda ;

VOLTE e SOLAI: Piane terra volte a bette-piane prime selai in legno

SCALE: interne

TECNICHE MURARIE: muratura in pietra calcarea;

PAVIMENTI: piane terra in battute di cemento-piane prime in cotto;

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUZZURE SOTTERANEE:

DESCRIZIONE:

(3000100) Roma, 1979 - Att. Polig. Stato - N. 11 - 100.000

Edificio a blocchi semplice di pianta rettangolare con scala interna in muratura di pietra.

Il piano terra è diviso in due ambienti di cui uno adibito a stalla; piane prime divise in due locali di piccole dimensioni.

La facciata principale presenta due ingressi a piano terra incorniciati in pietra e due finestre al piano prime con mensola in pietra. La facciata posteriore presenta delle aperture al piano prime.



VICENZE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO-CRITICHE: Al fabbricato originale in anni successivi sulla facciata laterale è stata realizzata una piccola rimessa per attrezzi. Si nota a poca distanza la presenza del pesce e sul luogo sono state rinvenute due grandi pietre per la pigiatura dell'uva. A poca distanza dal fabbricato è realizzata un fienile.
L'edificio è privo di servizi igienici.

SISTEMA URBANO: Edificio isolato

RAPPORTI AMBIENTALI: La costruzione sorge su terreno pianeggiante inserita in una macchia di alberi.

ESCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI SALVAMENTO						DATA DI SALVAMENTO						DATA DI INTERVENTO					
	O	R	M	C	P	R	O	R	M	C	P	R	O	R	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERANEE																		
STRUTTURE SUPERIORI		X																
COPIE DI RE	X																	
SCALA	X																	
VOLTI E RILIEVI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PALESTRE																		
INTERVADO (T)		X																
INTERVADO (R)		X																

osservazioni:

L'edificio è in pessimo stato di conservazione.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE

FOTOGRAFIE:

DISSENTI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRI SCHEDA (CSD; MA; RA; OA; SM; D;)

RIFERIMENTI ALLE PONTE DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

NICANDRO
GARIBOLDI

DATA: 05/03/1929