


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	14/00008518	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici	14 MOLISE	8
PROVINCIA E COMUNE: (IS) VENAFRÒ SU 34 SETP 3			DESCRIZIONE: <small>000000 Roma, 0011 - In. Polig. Roma - 1 - 10/0000</small>		
LUOGO: Piazza S. Marco, nn. 8-7-6-5 - Vico Foro Augustan.1			La fabbrica ha un impianto regolare, tipicamente ottocentesco, a corpo chiuso con scala d'accesso ai piani superiori direttamente scavata all'esterno, fungente da elemento di ripartizione degli ambienti anche per quanto attiene le distribuzioni planimetriche.		
OGGETTO: Casa d'abitazione			Al piano terra si aprono, oltre al vano scala, due fondaci, una volta utilizzati come botteghe, oggi deposito e garage.		
CATASTO: Foglio 14 Part. 143			Ai piani superiori sono gli ambienti residenziali, due vani per livello oltre i disimpegno.		
CRONOLOGIA: Secolo XIX			Dei due prospetti fronte strada ha maggiore consistenza tipologica quello insistente su Piazza Marcooni, con il portale ad arco a pieno sesto dai conci di imposta e chiave in aggetto e con l'apertura ad ellisse soprastante, con i portali di accesso ai fondaci, ad arco ribassato, e con i soprastanti balconcini dalle mensole in pietra modanata e colle ringhiere in quadrilli di ferro.		
AUTORE:			La copertura è a due falde raccordate ad angolo, con manto di coppi ed esbrici.		
DEST. ORIGINARIA: Abitazione e bottega artigiana			LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85		
USO ATTUALE: " e pertinenze			REG. E ALTRI: P.R.G. approvato il 2.11.77		
PROPRIETA': Guarini Anna fu Nicola M. Giorgio Guarini Antonietta fu Nicola M. Nola			TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI		
VINCOLI			Pianta: Pressocchè rettangolare		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			Coperture: A due falde angolarmente raccordate		
Pianta: Pressocchè rettangolare			Volte e Solai: Solai in legno e ferro-laterizi		
Coperture: A due falde angolarmente raccordate			Scale: interne in muratura a semplice rampa		
Volte e Solai: Solai in legno e ferro-laterizi			Tecniche Murarie: muratura in pietra a filari (ultimo livello) ed a sacco con malta di calce e cemento intonacato.		
Scale: interne in muratura a semplice rampa			Pavimenti: in lastre di pietra e piastrelle in granigliato di cemento.		
Tecniche Murarie: muratura in pietra a filari (ultimo livello) ed a sacco con malta di calce e cemento intonacato.			Decorazioni Esterne: Cornici in pietra e stucco di finestre e porte		
Pavimenti: in lastre di pietra e piastrelle in granigliato di cemento.			Decorazioni Interne:		
Decorazioni Esterne: Cornici in pietra e stucco di finestre e porte			Arredamenti:		
Decorazioni Interne:			Strutture Sotterranee:		
Arredamenti:			Strutture Sotterranee:		
Strutture Sotterranee:			Strutture Sotterranee:		
Strutture Sotterranee:			Strutture Sotterranee:		
Strutture Sotterranee:			Strutture Sotterranee:		
Strutture Sotterranee:			Strutture Sotterranee:		
Strutture Sotterranee:			Strutture Sotterranee:		

La fabbrica sorge al limite del borgo occidentale, nel XVIII secolo, come evincesi, oltre che dalla tipologia edilizia nel suo impianto distributivo e dalle tecniche murarie impiegate, anche dagli elementi strutturali e da taluni elementi del corredo tipologico e decorativo (stucchi e stucchi di tutti i cornici in pietra e impiego di ringhiere in quadrelli di ferro piano). In chiave d'arco del portale di accesso si legge la data del 1833; l'unità compositiva della fabbrica non lascia presupporre interventi di sopraelevazione o comunque processi di stratificazione.

SISTEMA URBANO: La fabbrica si leva all'incrocio tra piazza Marconi e Via Foro Augusto, ai margini esterni del borgo occidentale marato nel XVIII secolo.

RAFFORTI AMBIENTALE:

L'episodio rivela interesse tipologico maggiore di quello ambientale, che risulta alquanto modesto.

ISCRIZIONI - LAPIDE - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILASCIAMENTO					DATA DI RILASCIAMENTO					DATA DI RILASCIAMENTO					OBSERVAZIONI
	O	R	M	C	P	O	R	M	C	P	O	R	M	C	P	
STRUTTURE SOTTERRANEE																
STRUTTURE AEREE			X													
COPISTURE			X													
BOLLE				X												
VELLE E SOSTITTI			X													
FAVEMES				X												
DEGRADAZIONI			X													
FRANCI				X												
INCONTRI DEL			X													
INCONTRI																

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n. 1

FOTOGRAFIE:

Allegati n. 2 e 3

Negativi n. 55817, 56158

Colloc. negativi CXV8-11-24, CXV8-7-26

DISEGNI E RELIEVI:

Allegato n. 4

Rilievo piano terra , Scala 1:200

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; NA; OA; SM; D.....):

REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

Prof. Mario Coletta



DATA:

24.6.1981

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Lucio Melloni




REVISIONI: