


| A | N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE |  MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI | REGIONE | N. |
|--|----------------------|----------------------------|---|-----------|----|
| CODICI | 14/00008520 | ITA: | Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici. | 41 MOLISE | 6 |
| PROVINCIA E COMUNE: (IS) VENAFRO SU 34 SE7P 8 | | | DESCRIZIONE: 1400000 Roma, 1971 - 34 Polig. Sup. 5. 12. 1970 | | |
| LUOGO: Via Amico da Venafro n. 32 | | | La fabbrica si eleva su due piani compreso il terraneo che ospitava in origine funzioni di bottega su fronte strada e casa sui locali retrostanti. L'impianto è pressocchè rettangolare articolato in piccoli vani intercomunicanti. Una scala che si apre nel cortile interno consente di accedere al primo piano, distribuito in quattro modesti vani egualmente intercomunicanti, due affacciati su via A. Da Venafro e due sul cortile interno che, con l'espansione planimetrica delle fabbriche che lo circondano, ha assunto la dimensione di un semplice passo di luce. | | |
| OGGETTO: Casa d'abitazione | | | Il prospetto esterno è assai modesto; al piano terra si apre un portoncino con arco a sesto ribassato realizzato con pietra tagliata a squadra; alla sua destra si apre una finestra anch'essa sagomata ad arco a sesto ribassato; in rispondenza assiale con entrambe al piano soprastante si aprono due finestre a filo esterno di muro, con soglie in marmo, con cornici ed infissi in legno. | | |
| CATASTO: Foglio 16 - Part. 141 | | | La muratura al piano terra è in grossi blocchi di pietra a squadra regolare, provenienti dallo spoglio dei monumenti romani, al primo piano in pietra a peggiora irregolare, montato a filari. I solai e le coperture sono a struttura lignea; il manto superiore è in cippi alla romana. | | |
| CRONOLOGIA: sec. XVIII - XIX | | | | | |
| AUTORE: | | | | | |
| DEST. ORIGINARIA: Bottega e casa d'abitazione | | | | | |
| USO ATTUALE: casa d'abitazione | | | | | |
| PROPRIETA' Pancrazio Ida n. a Venafro il 25.10.30 | | | | | |
| Mancini Antonio n. a Pratella il 23.10.59 | | | | | |
| VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85 | | | | | |
| P.R.G. E ALTRI: P.R.G. approvato il 2.11.77 | | | | | |
| TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI | | | | | |
| PIANTA: pressocchè regolare con vani rettangolari, tipologia in li- | | | | | |
| COPERTURE: a tetto con doppio spiovente e manto di cippi alla romana | | | | | |
| VOLTE - SOLAI: solai in legno | | | | | |
| SCALE: esterne (nel cortiletto) in muratura | | | | | |
| TECNICHE MURARIE: blocchi in pietra squadrata di rismiaggio al piano terra e muratura in pietra calcarea a filari al primo piano | | | | | |
| PAVIMENTI: In mattonelle di cotto e granigliato di cemento. | | | | | |
| DECORAZIONI ESTERNE: Porta di ingresso in pietra e cornici regolari squadrati e martellinati. | | | | | |
| DECORAZIONI INTERNE: | | | | | |
| ARREDAMENTI: | | | | | |
| STRUTTURE SOTTERRANEE: | | | | | |

Dall'analisi delle strutture murarie si evince che la fabbrica ha avuto due tempi di realizzazione. Un primo intervento ascrivibile al XVIII secolo, è consistito nella realizzazione di un edificio ad un solo piano, ad impianto planimetrico rettangolare allungato (il cosiddetto "lotto gotico" tipico delle costruzioni con funzione mista: residenziale ed artigianale). La sopraelevazione deve essere avvenuta al cadere del secolo XIX, come evinceci dalla tecnica muraria impiegata: muratura in pietre irregolari; montate in filari con rinzaffi e successiva intonacatura grezza. Non potendosi ampliare sul fronte strada, la fabbrica è andata allungandosi a spese del cortile interno, con una serie di piccole e successive aggregazioni di corpi, realizzati nel secondo dopoguerra.

SISTEMA URBANO:

La fabbrica insiste su via Amico da Venafro, nell'area del borgo extramurale occidentale.

RAPPORTI AMBIENTALI

Nonostante l'assenza di elementi decorativi la fabbrica realizza un discreto inserimento ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STERMI - GRAFFITI

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

OPERA IN UNO
DEI SEGUENTI STATI

BIBLIOGRAFIA:

| STATO DI CONSERVAZIONE | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|
| | O | E | M | C | P | O | E | M | C | P | O | E | M | C | P |
| STRUTTURE SOTTERRANEE | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE SUBARRE | / | | X | | | | | | | | | | | | |
| COPECURE | | | | X | | | | | | | | | | | |
| BOLLE | | | | X | | | | | | | | | | | |
| VALIG E DEFETTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| FANDEMI | | | | X | | | | | | | | | | | |
| DECORAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | |
| PANDEMI | | | X | | | | | | | | | | | | |
| INTONACI INT. | | | X | | | | | | | | | | | | |
| INTESI | | | | X | | | | | | | | | | | |

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n. 1

FOTOGRAFIE:

Allegato n. 2

Negative n. 56-64

Colloc. Negative ex. VII. 8. 2

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 3

Rilievo pianta piano terra

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. Arch. Mario Coletta

DATA:

3/1981

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Lucio McKee

REVISIONI: