

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	14/0002532	ITA:	DIREZIONE D.B.A.A.S. Campania	II.	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE:	(IS) VENAFRO	SU 33 SNTF 2		DESCRIZIONE:	
LUOGO:	Piazza Marconi, Via e Vice I Cotugno, Vice II Cotugno				
OSSERVO:	Casa e negozi				
CATASTO:	F. n° 16 part.136				
CRONOLOGIA:	XVIII - XIX sec.				
AUTORE:					
BEST. ORIGINARIA:	Casa e botteghe				
USO ATTUALE:	Casa, negozi e botteghe artigiane				
PROPRIETÀ:	privata				
VINCOLI LEGGI IN TUTELA:	L. 1497/39; L. 431/85				
VINCOLI P.R.C. E ALTRI:	P.R.C. approvato il 2.11.77				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI:					
PIANTA:	Ad Elise				
COBERTURE:	A quattro spioventi raccordati a padiglioni				
VOLTE + SOLAI:	Solai in legno e ferro laterizi				
SCALE:	Interne in muratura				
TECNICHE MURARIE:	Muratura tradizionale solo per i sotterranei intonacati				
PAVIMENTI:	Lástre di pietra				
DECORAZIONI ESTERNE:	Portali in pietra, edicola religiosa				
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERANEE:					

Anche se non esiste documentazione precisa circa le fasi costruttive e ristrutturative della fabbrica, basta osservare le tessiture murarie per ricostruirla.

La muratura a sacco del primo ordine, realizzata con impasto di malta a pietrame calcareo frenato angolarmente da pietre tagliate a grossi blocchi, appartiene certamente alla fabbrica originaria rimontante agli ultimi decenni del XVIII secolo. Al piano soprastante la tipologia muraria viene a subire alcune variazioni, i conci acquistano maggiore regolarità e diminuiscono in dimensione, pur continuando a prefigurare una tipologia a sacco che prosegue anche angolarmente. Nel terzo livello compare il tufo trachitico tagliato a squadro e montato a filari. Ciò fa presupporre che la fabbrica ha subito due interventi ristrutturativi e di sopravvivenze ascrivibili ai primi decenni dei secoli XIX e XX.

Successivamente si sono avuti interventi sporadici e di parziale entità quali la sostituzione dei balconi del versante sud-orientale, realizzati nel secondo dopoguerra.

SISTEMA URBANO: La fabbrica è per tre quarti circoscritta da strade e da una piazza, essa rientra in un isolato che chiude a sud Ovest l'area urbana.

RAPPORTI AMBIENTALI:

La fabbrica pur essendo solo parzialmente interessata da elementi di interesse tipologico (portale e balconcini) in parte compromessa dai più recenti interventi ristrutturativi, realizza un discreto effetto scenico in virtù della sua stratificazione muraria che ne evidenzia le fasi costruttive.

REFERENCES

Edificata nel XVIII secolo ad un solo livello, la fabbrica ha registrato due interventi ristrutturativi e di sviluppo verticale, presumibilmente agli inizi del XIX secolo (dopo il sisma del 1800) e del XX secolo.

Un intervento del secondo dopoguerra ha modificato la tipologia e dimensione dei balconi nel versante sud-orientale.

1000

F. LUCENTEFORTE : "Monografia fisico-economico-morale di Venafro" (anno 1930).

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All. n° 1

FOTOGRAFIE: = = 3,4 a 5

Negativi inv. n. 56077; 56105; 56106

Coll. CXVIII.5.7; CXVIII.6.4-5

DISSEGINI E RILIEVI:

All. n° 2

MAPPE:

DOCUMENTI TARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE POSTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPIE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRI SCHEDE (CVD; MA/KA; DA; SM; D....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

Prof. Arch. M. COLETTA

f. Colletta

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

12/9/1981