


A	N. CATALOGO GENERALE 2598	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE MOLISE	M.
CODICI	14/00002558	ITA:	SOPRINTENDENZA D.B.A.A.S. Campobasso	11	
<b>PROVINCIA E COMUNE:</b> (IS) VENAFRO SU 33 SETP 8 8 <b>LUOGO:</b> Via Terme <b>OGGETTO:</b> Casa di abitazione <b>CATASTO:</b> F. n° 16 - Part. 119 - 120 insula <b>CRONOLOGIA:</b> <b>AUTORE:</b> <b>DEST. ORIGINARIA:</b> Casa di abitazione contadine <b>USO ATTUALE:</b> Casa di abitazione <b>PROPRIETA':</b> Privata <b>VINCOLI:</b> LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85 P.R.G. E ALTRI: P.R.G. approvato il 2.11.77	<b>DESCRIZIONE:</b> <p>Le fabbriche sorgono all'estremo limite sud-ovest del borgo extramurano che nel XVII secolo fu fasciato dall'ampliamento delle murazioni.</p> <p>L'abbattimento di dette murazioni diede vita a via Terme sorta a ridosso di uno scomparso cardine della città romana.</p> <p>Le abitazioni conservano solo in parte la configurazione rurale che le ha generate in quanto parte del fronte insistente su strada è stato ricostruito nell'ultimo dopoguerra.</p> <p>Le due unità hanno piante pressochè trapzoidiche; si elevano su due piani ed accolgono funzioni residenziali ad entrambi i livelli.</p> <p>Le aperture sono tutte a precisa definizione rettangolare con rispondenza assiale.</p> <p>La fabbrica rispondente alla part.cat.120 conserva in vista la tessitura muraria a filari incerti.</p> <p>Le coperture a falde inclinate sono sovrastate da manto di tegole marsigliesi e coppi alla romana.</p>				
<b>TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</b>					
<b>PIANTA:</b> Irregolare aggregate a schiera					
<b>COBERTURE:</b> A più falde non ricordate					
<b>VOLTE + SOLAI:</b> Solai in legno e latero cementizi					
<b>SCALE:</b> Interne in muratura					
<b>TECNICHE MURARIE:</b> Pietrame prevalentemente intocacato					
<b>PAVIMENTI:</b> Lastroni di pietra, battuto e granigliato di cemento					
<b>DECORAZIONI ESTERNE:</b>					
<b>DECORAZIONI INTERNE:</b>					
<b>ARREDAMENTI:</b>					
<b>STRUTTURE SOTTERRANEE:</b>					

Le fabbriche furono edificate a decorrere dal XVIII secolo, come quelle che le contornano e come si evince dal sistema di muratura a sacco presente nel sottò basamentale di quella rispondente alla part. cat. n°120.

Bovinata in gran parte nel corso del XIX secolo ha subito, parziali ristrutturazioni agli inizi del secolo presente, come evincesi dalla tessitura muraria in conci tufacei che impegnano parte del piano rialzato. L'unità edilizia 119 è stata parzialmente ricostruita nel secondo dopoguerra (solai e fronte su via Terme).

Disponendosi un solo affaccio esse risultano carenti sotto il profilo della ventilazione.

---

**SISTEMA URBANO:** Le unità edilizie appartengono al borgo murato che fronteggia da occidente la città medioevale. Hanno un solo fronte prospiciente a pubbliche strade.

---

**RAFFORTI AMBIENTALE**

Le unità residenziali aggregate a schiera all'estremo limite del borgo seicentesco, hanno in parte conservato il carattere rurale che le ha generato, anche questo è stato mortificato dalle ristrutturazioni del dopoguerra che hanno cancellato buona parte della tessitura muraria e del corredo tecnologico che la contrassegna

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**

RESTAURI (tipo, natura, epoca):

Edificata presumibilmente nel XVIII secolo, a fine secolo XIX hanno registrato i primi interventi ristrutturativi e una parziale ricostruzione.

Nel secondo dopoguerra una delle due unità edilizie è stata pressoché ricostruita dalle fondamen-  
ta.

BIBLIOGRAFIA:

F. LUCENTEFORTE: "Monografia fisico-economico-morale di Venafro" Cassino 1890

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	R	N	C	P	R	O	R	N	C	P	R	O	R	N	C	P	R
STRUTTURE AUTENTICHE																		
STRUTTURE MISTE				X														
COPERTURE /			X															
MURAI			X															
TAVOLE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
FRESCCHI																		
INSTRUMENTI			X															
INTEGRI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All. n° 1

FOTOGRAFIE:  
Negativi inv. n. 56090  
Coll. CXVIII.5.20

DISEGNI E RILIEVI:  
All. n° 2

MAPPE:

DOCUMENTI TARI:

RILAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU, HA, BA, GA, SM, D,.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PROF. ARCH. M. COLETTA

DATA: 21.8.1982

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: