


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	14/00002566	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. <i>Campobasso</i>	11	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE: (IS) VENAFFRO SU 33 SETP 16			DESCRIZIONE:		
LINDO: Via Amico da Venafro n° 24 -22			<small>00000000 base, 000 - In. Pagine base - 1 x 40,000</small>		
OGGETTO: Casa di abitazione			La fabbrica è ubicata in via Amico da Venafro, aggregata in linea s'f da delimitare il versante orientale dell'isolato che conclude a S.O. il borgo extrasuorale.		
CATASTO: F n° 46 - Part. 116			Ha una discreta compattezza planovolumetrica, con pianta a forma pressocchè rettangolare dotata di muro di spina con direzione E.O. con due vani apertesi su strada (sorti, come botteghe e convertiti in pertinenze residenziali) e due sul fronte retrostante, altri due sono interclusi.		
CRONOLOGIA: XVIII - XIX sec.			Una scala a semplice rampa collega i primi due livelli; un prolungamento di questa a doppia rampa collega gli ultimi due.		
AUTORE:			Il fronte principale conserva una compattezza tipicamente ottocentesca con due portali a sesto ribassato fiancheggiati da una finestra a grate al piano terra tre finestre al piano soprastante con mensole in pietra tagliata a squadra, una finestra e due balconcini alla romana con timpano lineare al terzo livello.		
DEST. ORIGINARIA: Casa bottega			Conclude il fronte un cornicione a dentellii.		
USO ATTUALE: Casa deposito					
PROPRIETA': Privata					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85 P.R.C. E ALTRI: P.R.G. approvato il 2.11.77					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
FIANTA: Pressocchè rettangolare					
COPERTURE: A doppio spiovente					
VOLTE - SOLAI: Solai in legno					
SCALE: Interne in muratura					
TECNICHE MURARIE: Pietrame calcareo intonacato					
PAVIMENTI: / Lastroni di pietra granigliata di cemento e cotto					
DECORAZIONI ESTERNE: Portali, mensole e cornici in pietra timpani e cornicioni in stucchi.					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

La fabbrica è una delle più rilevanti del borgo occidentale, sia per aspiezza che per coerenza costruttiva.

Eretta a due livelli nel XVIII secolo, intorno alla metà del secolo successivo ha registrato la sopraelevazione che ne ha prefigurato l'attuale assetto.

Le testate della catena che ancora risultano evidenti in rispondenza degli attacchi tra mura per tanti e solai documentano interventi di consolidamento operati presumibilmente nella prima metà del XX secolo.

SISTEMA URBANO: La fabbrica è allineata con altre lungo via Amico da Venafro.

RAFFORTI AMBIENTALI:

La fabbrica conserva una facies decorativa tipicamente ottocentesca, pertanto contribuisce a definire una equilibrata compagine ambientale.

SCRIZIONI - LAFIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (dopo, durante, opera):

Sorta nel XVIII secolo la fabbrica ha indubbiamente subito danni col sisma del 1805. I lavori di consolidamento consentirono di erigere un terzo livello. Nella prima metà del XX secolo si sono resi necessari altri interventi ristrutturativi che hanno richiesto l'uso di tiranti.

BIBLIOGRAFIA:

F. LUCENTEFORTE: "Monografia fisico-economico-morale di Venafro" Cassino 1880

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	G	E	M	C	F	R	G	E	M	C	F	R	G	E	M	C	F	R
STRUTTURE AUTOREGOLANTI																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COBERTURE			X															
ISOLE			X															
COLLE E GHEPPE																		
PLUMBANTI			X															
DECORAZIONI																		
PARCHI			X															
INSTRUMENTI		X																
OGGETTI		X																

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

All. N° 1

FOTOGRAFIE:

Negativi inv. n. 56113

Coll. CXVIII.6.12

DISEGNI E RELIEVI:

All. n° 2

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; NA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. Arch. W. COLETTA



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Lorenza Meloni



REVISIONI:

DATA: 21.4.1982