

CODICE	14/00002596	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso	11	NOLISE	8
A. CATALOGO GENERALE		B. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE
PROVINCIA E COMUNE: (IS) VENAFRÒ			SETN 12 SETP 3		DESCRIZIONE: <small>(000010) Roma, 1971 - 16. Fogli (144) - 1:10.000</small>	
INDOQ: Via Amico da Venafro						
OGGETTO: Casa di abitazione pertinenze e giardino						
CATASTO: Foglio n°16 - Part.104						
CRONOLOGIA: XX secolo						
AUTORE:						
DEST. ORIGINARIA: Giardino						
USO ATTUALE: Casa di abitazione e giardino						
PROPRIETA': Privata						
VISCOSI LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85 P.A.C. E ALTRI: P.R.G. approvato il 2.11.77						
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: Rettangolare						
COPERTURE: A doppio spiovente						
VOLTE + SOLAI: Solai latero-cementizi						
SCALE: Interne in muratura						
TECNICHE MURARE: Muratura ordinaria intonacata						
PAVIMENTI: In granigliato di cemento e piastrelle maiolicate						
DECORAZIONI ESTERNE: Numerosi reperti antichi e stemmi araldici						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						
			<p>La fabbrica si apre isolata nel chiuso di un giardino accessibile da via Amico da Venafro.</p> <p>Di antico ha solo il muro di recinzione che una volta faceva da sostegno a fabbriche allineate a suo ridosso.</p> <p>Il giardino è un piccolo museo di reperti archeologici e di stemmi araldici. Gli allegati fotografici passano in rassegna fregi di templi, tronchi di architravi, tronchi e basi di colonne, frammenti di scultura e di forme decorative, cornici e stemmi disordinatamente ammucchiati.</p> <p>L'abitazione è a base rettangolare e si sviluppa su due piani, con locali terranei in parte edibiti a pertinenze. Ogni piano accoglie sei vani oltre quello della scala.</p> <p>La copertura è a doppio spiovente sormontata da tegole marsigliesi.</p> <p>I prospetti sono privi di caratterizzazioni.</p>			

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE

La fabbrica è stata ricostruita nel secondo dopoguerra e si presenta assolutamente priva di caratterizzazione architettonica.

Nel giardino sono disordinatamente distribuiti numerosi reperti scultorei antichi e moderni, presumibilmente emersi nei lavori di sgombrò delle macerie belliche relative alle soppresse fabbriche che si appoggiavano all'attuale muro di recinzione delimitante via Amico da Venafro.

SISTEMA URBANO:

La fabbrica non affaccia su pubblica strada, ed è accessibile tramite un giardino da via AMICO da Venafro.

RAPPORTI AMBIENTALI

La fabbrica non insistendo su pubblica strada non contribuisce a determinare un ambientamento del tipo urbano.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STERMI - GRAFFITI:

Numerosi stemmi, scudi araldici e frammenti scultorei sono stati alloggiati nel cortile della fabbrica. Alcuni elementi presentano un rilevante interesse decorativo.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

All. n° 1

FOTOGRAFIE: In. neg. nn. 56117-8-9-20; 56053-55-57-58
Coll. CXVIII.4.13-15-17-18; CXVIII.6.16-17-18-19.
Allegati n° 3-4-5-6-7-8-9 e 10

DISEGNI E RILIEVI:

All. n° 2

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; RA; RA; OA; SM; D.....):

Schede RA n. cat. gen. dal 14/00001852 al 14/00001856

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

Prof. Arch. N. COLETTA

VISTO DEL SOFINTENDENTE:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AND. GIOVANNI M. G. G.



REVISIONI:

DATA: 14/8/1981