

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
CODICI	14/00007482	ITA:	Soprintendenza Archeologica per i Beni Architettonici e Storici del Molise	11	MOLISE	6
PROVINCIA E COMUNE: (15) VENAFRO			DESCRIZIONE: SU 29 SEPT 5			
LIVELLO:	VIA COTUGNO N. 4		L'edificio si sviluppa su due livelli, compreso il terraneo (utilizzato, sino a qualche anno fa come bottega commerciale, oggi deposito) ed il vano ingresso-scala.			
OGGETTO:	Edificio residenziale		Il secondo livello, raggiungibile da scala ad una rampa, consiste in due vani più un bagno disinquinati da un piccolo ingresso.			
CATASTO:	FOGLIO 16	PART. 82	Uno solo dei tre prospetti affaccia sulla strada ed è molto semplice, caratterizzato a piano terra da due aperture, una completata ad arco e l'altra trabeata, che accedeva alla bottega, parzialmente murata.			
CRONOLOGIA:	XVIII ^o Secolo		Al secondo livello, in asse col primo, si aprono due finestre, recentemente ristrutturate come l'intero edificio, con soglie in marmo.			
AUTORE:	DENT. ORIGINARIA: Casa d'abitazione e bottega		La muratura è presumibilmente a sacco o a filari (illegibile sotto gli intonaci) e la copertura è a tetto, a semplice falda con orditura in legno e manto di tegole alla marsigliese.			
USO ATTUALE:	Casa di abitazione					
PROPRIETA' privata:	Boianelli Nicandro n. a Venafro il 10.03.53 Natali Anna Antonietta n. a Capriati al Volturno il 25.06.53					
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85	P.A.C. E ALTRI: P.R.G. approvato il 2.11.77				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA:	Trapezia					
COPERTURE:	a tetto con un semplice spiovente					
VOLTE - SOLAI	Solai latero-cementizi					
SCALE:	interne in muratura					
TECNICHE MURARIE:	Muratura a sacco o filari intonacata					
PAVIMENTI:	/ sagati di marmo e maioliche					
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

La fabbrica, sorta presumibilmente nel XVIII-XIX secolo, ha subito considerevoli rinnovi strutturali nel secolo in corso con rifacimento di intonaci, solai e pavimenti, conservando comunque le dimensioni originarie.

Nel corso di un intervento è stata eliminata la funzione di bottega tramite la trasformazione in finestra della originaria porta di accesso.

SISTEMA URBANO

La fabbrica insiste su Via Cotugno, nel centro del borgo seicentesco.

RAPPORTI AMBIENTALI

La cancellazione degli originali motivi ^{di} decorazione (mensole, portali e cornici in pietra lavorata) hanno considerevolmente abbassato la consistenza estetica della fabbrica ed il suo livello di inserimento ambientale.

DESCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

RESTAURI (tipo, materiali, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	R	M	C	P	E	O	R	M	C	P	E	O	R	M	C	P	E
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COBERTURE			X															
DELAGI		X																
TOLTE E ROSSINI																		
INTRENO		X																
DECORAZIONI																		
FRESCANTI				X														
INCORNICI INT.		X																
INCORNICI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allagato n.1.

FOTOGRAFIE:

Allegati n. 2 e 3

Negativi n. 56433-4

Collocazione negativi n. CXVII.7.1-2.

DISEGNI E RELIEVI:

Allagato n. 4

Pianta piano terra: scala 1:2

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

Vecchia scheda dell' arch. Franco Valente

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

PROP. ARCH. MARIO
COLSETTA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Leona ...

REVISIONI:

DATA: 19.4.1981