

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	14/00007487	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici Artistici e Storici	11	6
PROVINCIA E COMUNE: (ISERNIA) VENAFRO SU 29 SETT 10			DESCRIZIONE:		
LUOGO:	Via Cotugno n. 24, 22 e 20 (angolo via Amico da Venafro)				
OGGETTO:	Edificio residenziale e commerciale				
CATASTO:	Fogl. 16 Part. 75				
CRONOLOGIA:					
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA:	Casa d'abitazione e bottega commerciale				
USO ATTUALE:	" " " "				
PROPRIETA' privata:	Atelia Antonio n. a Venafro il 02.02.48 Falola Giuseppina n. a Venafro il 11.10.19				
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85				
	P.R.G. E ALTRE: P.R.G. approvato il 2.11.77				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA:	Irregolare con ambienti trapezi				
COPERTURE:	Tetto a due falde in coppi ed embrici				
VOLTE - SOLAI:	Solai in legno e ferro-laterizi				
SCALE:	Interne in muratura, a rampa lineare				
TECNICHE MURARIE:	Muratura a sacco parzialmente intonacata				
PAVIMENTI:	In scoglie di marmo e granigliato di marmo e cemento				
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					
			<p>La fabbrica si sviluppa parte su due e parte su tre livelli, coprese il terraneo adibito a fondaci e vano scala. Il primo piano ha quattro vani intercomunicanti, il secondo due.</p> <p>La muratura è in pezzatura di pietrame calcareo irregolare montato a sacco. Nel sotto basamentale sono riallegati massi squadriati, reperti di età romana.</p> <p>La copertura in parte è a doppia pendenza con raccordo angolare, ed in parte a semplici spioventi, sorrentati da coppi ed embrici.</p> <p>L'edificio presenta due prospetti. Il prospetto su via Amico di Venafro presenta a piano terra una sola finestra rettangolare in muratura. Il prospetto su via Cotugno si sviluppa su tre piani. A primo piano le porte corrispondenti ai numeri civici 24 e 22 corrispondono ai fondaci. La porta corrispondente al numero civico 24 è in cemento ed è stata ristrutturata di recente. L'altra, quella sita al numero civico 22 è in pietra con arco a sesto ribassato; alla sua sinistra si apre la porta di accesso alla casa, in pietra con arco a tutto sesto. A primo piano si aprono due finestre in mattoni; a secondo piano due balconi anch'essi in mattoni con mensola in ghisa del tardo '800 privi di sporto.</p> <p>Lo stato di conservazione è cattivo.</p>		

La fabbrica fu realizzata nel XVIII secolo, con due livelli, destinata, come le altre che insistono sia su via Cotugno che via Amico da Venafro, ad ospitare fondaci a piano terra e residenze al primo.

La sopraelevazione è dell'inizio del secolo in corso, come evidenci delle mensole in ghisa che dovevano sostenere la lastra di marmo del balcone, accompagnata da un consolidamento realizzato tramite catene le cui testate sono evidenti su entrambi i prospetti che fiancheggiano le due strade.

L'originaria copertura a doppio spiovente (a capanna) è ancora visibile sul fronte che affaccia su via Amico da Venafro.

In età più recente sono state apportate modifiche al portone del negozio con trabeazioni in cemento ed apertura di una vetrina.

SISTEMA URBANO:

La fabbrica insiste su via Amico da Venafro e via G. Cotugno, nell'area del borgo seicentesco.

RAFFORTI AMBIENTALI:

Le trasformazioni, specie recenti, subite dalla fabbrica, oltre che la pessima manutenzione dei piani superiori, fanno della fabbrica un episodio che contribuisce considerevolmente al declinamento ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, spese):

Sopraelevazione e consolidamento nei primi anni del secolo in corso. Trasformazioni parietali (piano terra) nell'ultimo decennio.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO				
	O	D	M	C	P	O	D	M	C	P	O	D	M	C	P
STRUTTURE PORTICANTI				X											
STRUTTURE NONVIVE				X											
COBERTURE				X											
INCLAI				X											
VOLTE E SOFFITTI				X											
PAVIMENTI			X												
DECORAZIONI															
PINACCHIE				X											
INCRUSTI INT.				X											
INCRUSTI				X											

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Allegato n. 1

FOTOGRAFIE:
Allegato n. 2
Negativo n. 56441
Colloc. Negativo EXVN.7.9

DISEGNI E RILIEVI:
Allegato n. 3
Pianta piano terra
Resp. 1:200

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:
Vecchie schede dell' arch. Franco Valente

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

ARCH. Mario Coletta



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


Arch. Lucio Molteni



REVISIONI:

PROF. ARCH.

MARIO COLETTA - 21/4/1981



DATA: